

**ILMAILUHALLITUS**

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 765811 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 637/75

1975-10-28



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen matkapäiväkirjaan.

637. PIK-20. Sivuperäsinvaijerin kuluminen

Koskee: PIK-20 purjelentokoneita valmistusnumerot 20004 - 20058.

Viite: Molino Oy:n muutostiedote no. M 6.

Toimenpiteet tehtävä: 1976-11-01 jälkeen seuraavassa kuukausitarkastuksessa tai vuosihuollossa.

Toimenpiteet

1. Tarkasta viitteen mukaisesti, onko laippahammastanko hangannut sivuperäsinvaijerin suojuksen. Mikäli suojusputki on puhki, uusi vaurioitunut kohta ja mikäli vaijerissa on vaurioita, uusi vaijeri.
2. Kiinnitä suojusputki koneen ulkolaitaan viitteen mukaisesti.

Toimistopäällikkö

  
Jorma Jalkanen

IA/mv