




Kuva 1. Eurostar SLW -mallin poljinjärjestely.



Kuva 2. Eurostar SLW -mallin poljinjärjestely, oikean- ja vasemmanpuoleisen ohjaajan poljinten välinen etäisyys.



Kuva 2. Kuva polkimista sekä oikein asetetusta jaloista. Kuva OTKES.



Kuva 3. Kuva polkimista ja oikean jalan virheasennosta. Kuva OTKES.

Kuva 3. Poljinten sijainti mallissa Evekter Aerotechnic EV-97 EUROSTAR, Model 2000, Version R (OTKES, tutkintaselostus L2019-05)