

**LENTOKELPOISUUS-
MÄÄRÄYS**

15.11.2021

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M1-5 tai komission asetuksen (EU) No 1321/2014 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen tekniseen kirjanpitoon. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (864/2014) 33 §:n perusteella.

Eräiden lentokelpoisuusmääräysten kumoaminen

Koskee: Useita ilma-alustyypppejä

Voimaantulo: 16.11.2021

Viite: Määräys AIR M1-5, Ilmailuvälineiden huoltotoiminta-, lentokelpoisuuden hallinta- ja muutostyövaatimukset

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Tällä määräyksellä kumotaan suunnitteluvaltion viranomaisen lentokelpoisuusmääräyksen perusteella annetut suomalaiset lentokelpoisuusmääräykset, jotka ovat päällekkäisiä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen kanssa ja voivat joutua ristiriitaan alkuperäisen lentokelpoisuusmääräyksen kanssa sen päivityksen yhteydessä, sekä ne suomalaiset lentokelpoisuusmääräykset, jotka koskevat EASA:n toimivaltaan kuuluvia tuotteita, joille Suomi ei ole suunnitteluvaltio.

Lisäksi kumotaan suomalaisia lentokelpoisuusmääräyksiä, jotka koskevat urheilulaskuvarjoja, joiden suunnittelulta ja valmistukselta ei edellytetä viranomaishyväksyntää.

Kumottavat lentokelpoisuusmääräykset luetellaan tämän määräyksen liitteessä.

Kumoamisesta huolimatta kumotut lentokelpoisuusmääräykset säilyvät hyväksytyinä huolto-ohjeina, joita saa halutessaan soveltaa ilma-aluksen huollossa, jos ne eivät ole ristiriidassa ilma-aluksen suunnitteluvaltion julkaiseman velvoittavan lentokelpoisuusmääräyksen kanssa.

Kumotun suomalaisen lentokelpoisuusmääräyksen perusteella aiemmin tehtyjä muutoksia ei tarvitse purkaa, jollei uudemmassa velvoittavasta määräyksestä muuta johdu.

Kirsi Karlamaa
pääjohtaja

Jarkko Saarimäki
ylivohtaja

Numero	Valmistaja	Päiväys	Otsikko
12/55	()	4.4.1955	Briggs & Stratton-sytytyskatkaisimet
15/53	Textron Aviation Inc. (Cessna)	3.12.1953	Siiven etureunan vahvistus
16/53	Textron Aviation Inc. (Cessna)	3.12.1953	Korkeusperäsimen salko
17/53	Textron Aviation Inc. (Cessna)	3.12.1953	Rungon takimmainen kaari
18/53	Textron Aviation Inc. (Cessna)	3.12.1953	Korkeusvakaimen kiinnityspultit
20/53	Textron Aviation Inc. (Cessna)	3.12.1953	Siiven pingoituslangat
21/53	Textron Aviation Inc. (Cessna)	3.12.1953	Sivuperäsimen alin kaari
22/53	Textron Aviation Inc. (Cessna)	3.12.1953	Evän salon tarkastus
23/53	Continental Motors, Inc.	3.12.1953	Männän tappi
24/53	Continental Motors, Inc.	3.12.1953	Generaattorin kytkin
25/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Tupakointi kielletty
26/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	K-peräsinohjauksen työntötangon niitit
27/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Korkeusperäsinvaijerin ohjaus
28/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Polttoainesuodattimen poistohana
29/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Seoksensäädön tuki
30/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Säätönappulat
31/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Kellukkeiden tuet
32/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Moottorin kiinnityspultit
33/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Puhaltimen suojustellin kiinnitysruuvit
34/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Kellukkeiden apu- tuet
35/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Potkurin säätö
36/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Imuilman etulämmitys
37/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Hartzell-potkurin napa
38/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Öljynsuodatin
39/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Kannuspyörän ohjaus
40/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Korkeusperäsimen säätölaippa
41/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Hydraulipumpun kädensija
42/53	Franklin Engine Co.	10.12.1953	Polttoainepumput
43/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Polttoainemäärän tarkastus
44/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Siipitukikorvakkeiden syöpyminen
45/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Laskutelineen korvake
46/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Öljynjäähdyttimen putket
47/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Moottoripukin U-palkit
48/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Moottoripukin etummais- et tuet
49/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Ohjainvaijereiden tarkastus
50/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Hydraulijohtojen vaihto
51/53	Norduyn Norseman Aviation Ltd.	15.12.1953	Vakaimen vedenpoistoreiät
52/53	Norduyn Norseman Aviation Ltd.	15.12.1953	Bensiiniä polttava kabiinin lämmitin
53/53	Norduyn Norseman Aviation Ltd.	15.12.1953	Kellukkeiden lamellit
54/54	Aeromatic	15.1.1954	Potkurin navat
69/55	Piper Aircraft, Inc.	18.4.1955	Kaasuttimen etulämmitin
71/55	Piper Aircraft, Inc.	18.4.1955	Siipituet
90/57	de Havilland Support Ltd	21.10.1957	Rajanopeus laskusiivekkeet alhaalla
91/57	de Havilland Support Ltd	21.10.1957	Suurempi sivuperäsin
92/57	de Havilland Support Ltd	21.10.1957	Suurin sallittu syöksynopeus
93/57	de Havilland Support Ltd	21.10.1957	Polttoaineputkiston vahvistaminen
94/57	de Havilland Support Ltd	21.10.1957	Polttoainesuodattimen kiinnitys tuliseinään

97/57	()	30.12.1957	Laskuvarjon laukaisuvaajeri
98/58	de Havilland Support Ltd	10.2.1958	Kuomun lukitusmekanismi
99/58	de Havilland Support Ltd	15.2.1958	Jännitteensäätimen virtapiirin muutos
100/58	de Havilland Support Ltd	15.2.1958	Sivuikkunoiden pakkolaukaisu
101/58	de Havilland Support Ltd	24.2.1958	Nokkapellin kiinnityskorvake
102/58	de Havilland Support Ltd	24.2.1958	Tyhjiömittareiden asennus
103/58	de Havilland Support Ltd	24.2.1958	Korkeusohjainmekanismin laakerointi
104/58	de Havilland Support Ltd	24.2.1958	Ohjainpintojen maadoitus
105/58	de Havilland Support Ltd	11.3.1958	Ohjekilpien asennus
106/58	de Havilland Support Ltd	11.3.1958	Valaistus yölennoilla
107/58	de Havilland Support Ltd	20.3.1958	Jarruvivun muutosasennus
108/58	de Havilland Support Ltd	10.4.1958	Tuliseinän läpiviennit
110/58	Continental Motors, Inc.	10.6.1958	Kampikammion huohotinputken muutos
111/58	Piper Aircraft, Inc.	10.6.1958	Laskutelinetukien tarkastus
112/58	()	10.6.1958	Ohjainvajereiden jännelukkujen tarkastus
115/58	Hartzell Propeller Inc.	13.6.1958	Metallisten potkurilapojen tarkastus
118/58	Continental Motors, Inc.	22.7.1958	Öljynohennusjärjestelmän liitäntäaukon suojatulppa
120/58	Piper Aircraft, Inc.	31.7.1958	Bensiinitankin pehmustus
121/58	Piper Aircraft, Inc.	1.8.1958	Siivekkeiden laakerivarsien tukikorvakkeen tark. ja vaihto
123/58	de Havilland Support Ltd	15.9.1958	Polttoainehana
129/59	Hartzell Propeller Inc.	7.1.1959	Lapakulman säädön työntötanko
130/59	de Havilland Support Ltd	15.1.1959	Laskusiivekkeet
138/59	de Havilland Support Ltd	3.3.1959	Kaasun-ja seoksensäädön työntötankojen pallonivelliitokset
139/59	Hartzell Propeller Inc.	3.3.1959	Lavan kiinnitysrenkaiden vaihto
141/59	de Havilland Support Ltd	1.7.1959	Syöksykierreharjoitukset
142/59	de Havilland Support Ltd	1.7.1959	Koneen akkujen käyttö käynnistyksessä
143/59	de Havilland Support Ltd	1.7.1959	Akkukotelon tarkastus
144/59	de Havilland Support Ltd	1.7.1959	Akkujen käyttö taitolenoilla
145/59	de Havilland Support Ltd	8.12.1959	Akkukotelon huohotinputki
146/59	de Havilland Support Ltd	8.12.1959	Korkeusperäsimen käyttövipu
152/59	()	28.12.1959	Scintilla-magneettojen hyväksytyt kondensaattorit
153/59	()	28.12.1959	Uuden lisäilmasuuttimen nastan asentaminen
154/60	Piper Aircraft, Inc.	22.8.1963	Korkeusvakaimen tukijänteiden tarkastus
157/60	Hartzell Propeller Inc.	10.9.1960	Ohjausrenkaan tarkastus
171/61	Continental Motors, Inc.	10.9.1961	Pakoventtiilin vaihtaminen
173/61	Avia Narodni Podnik	24.8.1961	RS 01-releen vaihtaminen uuteen
174/61	Avia Narodni Podnik	24.8.1961	Rajoitinkappaleen asennus
175/61	Moravan Aviation s.r.o	25.8.1961	Rikkoutuneen kaaren uusiminen
179/61	Moravan Aviation s.r.o	30.8.1961	Ohjainliikkeiden ja ohjausvaijerijännityksen tarkastus
182/61	Avia Narodni Podnik	15.9.1961	Releen RS-01 peseminen tetrakloridilla
183/61	Piper Aircraft, Inc.	30.9.1961	Ohjainpunosten lukkohylsyjen tarkkailu
185/61	McDonnell Douglas	7.10.1961	Tupakanpoltto DC-3/Convair-koneissa
186/61	Continental Motors, Inc.	18.10.1961	Kampiakselin vastapainojen tarkastus
187/61	()	18.10.1961	Rupert. Auto Crat. Rusco. Syöksyvyöt
188/61	McCauley Propeller Systems	18.1.1964	Vakiokierrosputkureiden tarkastus
191/62	Moravan Aviation s.r.o	15.1.1962	Öljysäiliön putousventtiilin muutostyö
193/62	Piper Aircraft, Inc.	13.7.1962	Sivuperäsinvaijerin kiinnityksen tarkastus
196/62	()	5.5.1967	Marvel-Schebler-kaasutin
210/62	Textron Aviation Inc. (Cessna)	29.10.1996	Kellukkeiden kiinnityksen tarkastus
216/62	Scintex Aviation	10.12.1962	Ohjaussauvan tarkastus
219/63	Moravan Aviation s.r.o	7.2.1963	Sivuperäsinvaijerin kehräjalustan muutos

225/63	Textron Aviation Inc. (Cessna)	30.5.1963	Päälaskutelineen tarkastus
229/63	de Havilland Support Ltd	11.9.1963	Ohjaussauvojen kiinnityksen tarkistus
230/63	()	13.9.1963	Liiman käyttö lentokoneissa
237/63	SOCATA	3.1.1963	Solasiivekkeet
238/63	SOCATA	14.11.1963	Siivekemekanismi
239/63	SOCATA	5.1.1963	Solasiivekemekanismin vahvistaminen
241/63	Lycoming Engines	16.11.1963	Imuputken kiristysvöiden uusiminen
242/63	Textron Aviation Inc. (Cessna)	14.11.1963	Rungon etusalon röntgenkuvaus ja vahvistus
244/63	()	26.11.1963	Marvel-Schebler. Kuristinryhmän vaihto
245/63	Lycoming Engines	3.10.1968	Venttiilien ja venttiiliohjainten tarkastusjakso
246/63	Moravan Aviation s.r.o	30.11.1963	Virtausirrotin
249/64	Scintex Aviation	14.1.1964	Laskutelineen joustintuki
251/64	Lycoming Engines	15.1.1964	Öljypumpun käyttöakseli
252/64	AgustaWestland S.p.A	11.2.1964	Ohjaintankojen päätykappaleiden kiinnitys
254/64	McCauley Propeller Systems	18.1.1964	Vakiokierrosputkurien lapojen vaihto
258/64	SOCATA	25.1.1964	Potkurin keskiökupu
259/64	SOCATA	25.1.1964	Polttoainemittarit
260/64	SOCATA	1.5.1964	Jäähdytysilman ohjauslevyt
261/64	SOCATA	1.5.1964	Kaarto- ja kallistusmittarin alipaine
262/64	Piper Aircraft, Inc.	1.5.1964	Laskutelineen lämpörele
264/64	()	15.5.1964	Airborne Mechanics-tyhjiöpumppu
271/64	Continental Motors, Inc.	23.6.1964	Kiihdytyshäiriöiden pienentäminen
273/64	Textron Aviation Inc. (Cessna)	25.5.1964	Etusalon keskiosan muutokset
281/64	Piper Aircraft, Inc.	29.8.1964	Nokkapyörän joustintuen ylälaakeri
282/64	Lycoming Engines	3.2.1965	Kampiakselin pääläakerin käyntivälilyksen tarkastus
283/64	Lycoming Engines	3.2.1965	Pääläakerin tuen kiinnitysvarausten muutostyö
286/64	Piper Aircraft, Inc.	26.10.1964	Nokkatelineen joustintuen ylälaakeri
287/64	()	6.11.1964	Davis Aircraft-turvavyöt
290/64	Lycoming Engines	12.12.1964	AC-polttoainepumppu. Kiinnitysmomentin lisääminen
295/65	Hartzell Propeller Inc.	9.12.1965	Potkurinnavan tarkastus
296/65	Lycoming Engines	25.2.1965	Generaattorin kiinnitys
299/65	Mooney Aircraft Corp.	24.6.1965	Dukes-polttoainepumput
301/65	()	22.7.1965	Marvel-Schebler. Kaasuttimen varmistuslangat
302/65	Lycoming Engines	13.8.1965	AC-kalvopolttoainepumppu. Rajoittimen asennus
303/65	Mooney Aircraft Corp.	28.7.1965	Potkurikierroslukurajoitus
310/65	AgustaWestland S.p.A	13.10.1965	Ohjauslevyn ja keinuviipujen välisen haarukan laakerointi
311/65	Hawker Beechcraft Corporation	26.10.1965	Siivekeohjainten yhdysvivut
312/65	Mooney Aircraft Corp.	26.10.1965	Pyrstöpurjehdusvalo
314/65	()	4.11.1965	Schwien. Kaarto- ja kallistusmittarit
316/65	()	13.11.1965	Eureka Williams. Pelastusliivit & -renkaat
317/65	Hartzell Propeller Inc.	18.11.1965	Potkurin laakerointi
319/65	()	22.11.1965	Bosch-häiriöpoistokondensaattori
320/65	Lycoming Engines	7.12.1965	Sylinterinpäiden muutostyö
322/66	Piper Aircraft, Inc.	20.4.1966	Runkoristikon yläpaarteiden tarkastus
323/66	Piper Aircraft, Inc.	20.4.1966	Kaasunsäätövaijerin kulku
324/66	SOCATA	20.4.1966	Siiveketankojen kuluminen
325/66	SOCATA	7.4.1966	Nokkatelineen tuliseinätuen kulmalevyjen vahvistaminen
326/66	CEAPR (ent./f.d. Apex, Robin)	7.4.1966	Siivekekehräpyörien kiinnitys
329/66	ASI Aviation	5.5.1966	Imukomun ja kaasuttimen välisen liitoksen tiivistäminen
330/66	Sensenich Corp.	21.11.1966	Potkurilapojen tarkastus
331/66	()	21.7.1966	Purjekoneiden ohjaintankojen päätesilmukoiden tarkastus

333/66	Lycoming Engines	3.9.1966	AC-öljysuodattimen tiivisteen vaihto
337/66	Piper Aircraft, Inc.	19.9.1966	Potkurinkeskiönsuojuksen muutostyö
338/66	Piper Aircraft, Inc.	17.9.1966	Siivekevaijerien tarkastus
340/66	Lycoming Engines	10.11.1966	Magneeton käyttöpöyrän ja joustoliitoksen kuppiosan tark./v.
341/66	Lycoming Engines	25.10.1966	Kaasuttimen pääkuristimen vaihto
342/66	American Champion Aircraft Corp.	2.11.1966	Imuilman säätölaipan käyttöakselin vahvistaminen
343/66	Piper Aircraft, Inc.	5.10.1967	Päälaskutelineen vääntötuen tarkastus ja pulttisarjan v.
344/66	Hawker Beechcraft Corporation	11.11.1966	Polttoainesuodattimien pidätinpultin kiristäminen ja varm.
345/66	Bell Helicopter Textron	21.11.1966	Pääroottorin painelaakerin kuluminen
346/67	Lycoming Engines	4.1.1967	Derlin-karalla varustetun polttoaineainekalvon muutos
350/67	Lycoming Engines	25.2.1967	Superior Flow. Öljysuodatinten vaihto
351/67	American Champion Aircraft Corp.	15.3.1967	Polttoaineventtiilin kannatinkorvakkeen muutos
357/67	Piper Aircraft, Inc.	28.10.1967	Polttoainesäiliöiden tarkastus
358/67	Piper Aircraft, Inc.	26.6.1967	Teräsputkiosien korroosiotarkastus
364/67	Piper Aircraft, Inc.	6.10.1967	Polttoainesäiliöiden huohotinputken muutos
366/67	()	13.11.1967	Vialliset korkeusmittarit
368/67	Piper Aircraft, Inc.	7.10.1967	Sivuperäsintrimmin muutos
369/67	Continental Motors, Inc.	4.5.1968	Venttiilivipuakselin vällys
370/68	()	13.1.1968	Vintturihinauskytkimet ja Tost-tyyppiset kytkimet
371/67	Hawker Beechcraft Corporation	28.8.1967	Polttoaine- ja öljyputkistojen tarkastus
373/68	Continental Motors, Inc.	15.2.1968	Sylinterinpään ja -holkin välisen liitoksen tarkastus
376/68	Hawker Beechcraft Corporation	8.4.1968	Ohjekilpien asennus ja trimmin rajamerkinnot
377/68	SOCATA	22.4.1968	Potkurienvaihto
379/68	Allstar PZL Glider Sp.	22.4.1968	Ohjainlaitteiden kiinnileikkautuminen
384/68	American Champion Aircraft Corp.	26.7.1968	Jalkapoljinvipujen murtumat
387/68	Textron Aviation Inc. (Cessna)	12.9.1968	Hansikaskotelon irrottaminen tai muutostyö
391/68	Hawker Beechcraft Corporation	4.10.1968	Pysäköintijarrujen muutos
392/68	AgustaWestland S.p.A	3.10.1968	Pääroottorin lapojen kiinnityspulttien tarkastus
393/68	Textron Aviation Inc. (Cessna)	4.10.1968	Sakkausvaroitussysteemin tarkastus
394/68	SOCATA	15.10.1968	Polttoainehana
398/68	AgustaWestland S.p.A	21.10.1969	Lastunilmaisimien asennus ja tarkastus
399/68	Hawker Beechcraft Corporation	15.12.1968	Korkeusperäsimen trimmin muutostyö
400/68	Textron Aviation Inc. (Cessna)	30.12.1968	Siiveketyöntötkojen pään tarkastus
402/69	AgustaWestland S.p.A	9.3.1970	Planeettapyörien pitimien käyntiaikarajoitus
404/69	()	22.4.1969	Slick. Magneettojen voiteluhuovan poisto
406/69	Textron Aviation Inc. (Cessna)	23.4.1969	Polttoainemäärämerkintöjen muutos
407/69	Aviostar (ent. Rhein Flugzeugbau)	9.5.1969	Kaasuttimen tarkastus
408/69	()	17.7.1969	Eisemann. Kelojen tarkastus ja vaihto
410/69	Textron Aviation Inc. (Cessna)	19.5.1969	Kaasu- ja seosvipuakselin vaihto
413/69	de Havilland Support Ltd	2.7.1969	Päälaskutelineen pyörät, vanteenpuolikkaiden vahvikelevyt
414/69	Textron Aviation Inc. (Cessna)	24.7.1969	Polttoaineensaantivaikeuksien eliminointi
415/69	Piper Aircraft, Inc.	2.9.1969	Ohjauspyörän kiinnityksen varmistaminen
416/69	de Havilland Support Ltd	22.9.1969	Sivuperäsimen kulmavipujen niittaus
417/69	Piper Aircraft, Inc.	23.9.1969	Muutoksia laskutelineisiin
418/69	Textron Aviation Inc. (Cessna)	26.9.1969	Päätelineen niveltuen tarkastus ja muutos
420/69	()	9.10.1969	Federal C-3200-pyöräsuksen hydraulinputken tarkastus ja muut.
421/69	SOCATA	13.10.1969	Nokkatelineen kääntöakselin vahvistaminen
422/69	SOCATA	13.10.1969	Nokkapyörän kääntymiskulman suurentaminen
425/69	Piper Aircraft, Inc.	25.11.1969	Sivuperäsintrimmin lukitusosan varmistaminen
426/69	()	1.12.1969	Marvel-Schebler-kaasuttimet. Tyhjennystulppa

427/70	()	16.2.1970	Bendix-käynnistimien sorkkien takertelu
429/70	Hawker Beechcraft Corporation	1.9.1972	Polttoaineensaantivaikeuksien eliminoiminen
430/70	SOCATA	2.3.1970	Akkukaapeleiden eristäminen akkukotelossa
431/70	Piper Aircraft, Inc.	14.9.1970	Korkeusperäsimen trimmilaipan ja työntötangon tarkastus
432/70	Bell Helicopter Textron	10.4.1970	Pyrstöroottoriakselin sisäpuolinen ruostuminen
433/70	AgustaWestland S.p.A	23.4.1970	Pyrstöroottorivaihteiston kiinnityksen tarkastaminen
434/70	SOCATA	29.4.1970	Tarkastuksia moottoritilassa
435/70	AgustaWestland S.p.A	23.4.1970	Polttoainesuodatinputkien tarkastus
436/70	SOCATA	13.5.1970	Muutoksia Richter-seoslämpömittarissa
437/70	Pratt & Whitney Aircraft Division of United Aircraft Corp.	10.6.1970	Pa-ruiskutuslaitteiston peruskorjaus & suodattimen puhdistus
438/70	de Havilland Support Ltd	10.4.1970	Nokkapyörän muutostyö
439/70	de Havilland Support Ltd	10.6.1970	Polttoainesäiliöiden takaiskuventtiilien jousi
440/70	Piper Aircraft, Inc.	14.9.1970	Potkurikuvun tarkastus ja vaihto
441/70	Textron Aviation Inc. (Cessna)	17.6.1970	Kellukeasennuksen etukorvakkeen tarkastus
442/70	Aviostar (ent. Rhein Flugzeugbau)	12.8.1970	Siivekeohjausjärjestelmän modifikaatio
443/70	()	21.9.1970	Vakaimien paineentasausreiät
445/70	McCauley Propeller Systems	17.5.1971	Määräkierrossäätimen muutostyö
446/70	Continental Motors, Inc.	15.10.1970	Ruiskutuspumppun maks. paineen säätöneulan tarkastus ja v.
447/70	()	22.10.1970	Mitchell-automaattiohjauslaitteet. Servo
453/71	Piper Aircraft, Inc.	27.1.1971	Imuilman etulämmittimen kaapelin vaihto
456/71	Alexander Schleicher GmbH & Co	21.4.1971	Korkeusperäsimen salkoputken pidennys
458/71	Textron Aviation Inc. (Cessna)	16.4.1974	Nokkatalineen saksinivelen pultin tarkastus suksikoneilla
459/71	Hawker Beechcraft Corporation	21.4.1971	Syöpyminen verhouksen alla
460/71	Lycoming Engines	10.6.1971	Venttiilinnostimen männän vaihto
464/71	Hawker Beechcraft Corporation	31.1.1974	Ohjauspyörän liitoskappaleen vaihto
466/71	de Havilland Support Ltd	8.7.1971	Moottoripukin hankausvauriot
467/71	Piper Aircraft, Inc.	27.8.1971	Polttoaineen valitsinvivun tarkastus
468/71	Piper Aircraft, Inc.	11.11.1971	Sivuvakaimen muotokaaren tarkastus
469/71	Rectimo Savoie Aviation	21.7.1971	Tiivisteiden vaihto kaasuttimessa
470/71	Piper Aircraft, Inc.	21.7.1971	Magneeton häiriösuotimen päätteiden eristäminen
471/71	Piper Aircraft, Inc.	1.9.1971	Varmistusvajerin asentaminen laskutelineeseen
472/71	SOCATA	27.8.1971	Suojattujen sähköjohtojen tarkastus
474/71	SOCATA	7.9.1971	Korkeusperäsimen työntötangon niittauksen tarkastus
475/71	SOCATA	9.12.1971	Korkeusperäsimen keinuvivun tarkastus ja vaihto
480/71	Hawker Beechcraft Corporation	18.10.1971	Rajoittimien asennus polttoaine- ja öljyputkiin
483/71	McCauley Propeller Systems	8.2.1972	Potkurin työsylinterin kiinnityksen vahvistaminen
485/71	()	22.11.1971	Woodward-potkurinsäädin. Säätövivun kiinnitys
487/71	()	25.8.1972	Prestolite. Alternaattorin jäähdytyspuhallin
488/71	Textron Aviation Inc. (Cessna)	7.12.1971	Potkurin navan suojeus
490/71	()	3.1.1972	Öljyn pikatyhjennysventtiilin letkun poisto
491/71	Continental Motors, Inc.	28.12.1971	Öljypumpun käyttöhammaspyörän tarkastus ja vaihto
492/72	Textron Aviation Inc. (Cessna)	10.1.1972	Polttoaine- ja öljyletkujen tarkastuksia moottoritilassa
494/72	Aviostar (ent. Rhein Flugzeugbau)	13.4.1972	Sivuperäsinvajereiden tarkastus
497/72	SIAl Marchetti	17.4.1972	Moottorisuojuksen tarkastus ja muutostyö
499/72	True Flight Holdings LLC	22.7.1974	Korkeusperäsintrimmin jousisylinteri
500/72	()	23.5.1972	Marvel Schebler. Kaasuvivun tarkastus ja varmistaminen
502/72	Textron Aviation Inc. (Cessna)	26.5.1972	Polttoainevalitsinkilven asennus
503/72	Textron Aviation Inc. (Cessna)	15.2.1974	Sivuvakaimen kiinnityksen tarkastus
504/72	McCauley Propeller Systems	29.5.1972	Navan vaihto tai muutostyö
505/72	Hawker Beechcraft Corporation	16.6.1972	Polttoainesäiliöiden tarkastus ja polttoainemäärien muutos

509/72	SOCATA	31.8.1972	Alternaattorin kiinnityskorvakkeen tarkastus
512/72	American Champion Aircraft Corp.	6.10.1972	Polkimien liikkeen rajoittimien asennus
513/72	Textron Aviation Inc. (Cessna)	6.10.1972	Polttoainesäiliöiden ilmanpoistoputken tarkastus
515/72	()	20.10.1972	Mittareiden lasien asennon tarkastus
516/72	Piper Aircraft, Inc.	16.10.1972	Trimmilaipan sähkökytkimen modifiointi
517/72	Piper Aircraft, Inc.	26.10.1972	Korkeusvakaimen kiinnityksen tarkastus
519/72	Piper Aircraft, Inc.	5.2.1973	Alternaattorin ulostulon päätteen vaihto
520/72	Aviostar (ent. Rhein Flugzeugbau)	17.11.1972	Polttoainesäiliön korkin asennon merkitseminen
522/72	Continental Motors, Inc.	15.12.1972	Öljysuodattimen kiinnityksen tarkastus
523/72	Slingsby Sailplane Ltd	15.12.1972	Polttoaine- ja öljyletkujen päätteet
524/72	Scheibe Aircraft GmbH	27.12.1972	Kuomun listan kiinnitys
525/72	SOCATA	9.3.1973	Polttoainemäärämerkintöjen tarkastus
527/73	True Flight Holdings LLC	12.1.1973	Syöpyminen verhouksen alla
529/73	de Havilland Support Ltd	5.2.1973	Laskusiivekkeen matoruuvien tarkastus
530/73	Lycoming Engines	16.2.1973	Kampiakselin keskimmäisen laakerin käyntivällys
531/73	Textron Aviation Inc. (Cessna)	16.2.1973	Polttoaineen sulkuventtiilin vaijeri
532/73	Piper Aircraft, Inc.	9.3.1973	Lisäkilven asennus ohjaamoon
533/73	Slingsby Sailplane Ltd	14.3.1973	Virityslaipan saranoiden kiinnityksen tarkastus
534/73	Pilatus Aircraft Ltd.	19.3.1973	Jalkapoljinvivun tarkastus ja vaihto
535/73	Alexander Schleicher GmbH & Co	0.1.1900	Sivuperäsimen tarkastus
536/73	Scheibe Aircraft GmbH	20.3.1973	Kaasuttimen imuilman lämmityksen asennus
537/73	Scheibe Aircraft GmbH	20.3.1973	Sytytyskatkaisimen vaihto
538/73	Scheibe Aircraft GmbH	4.4.1973	Perlonhihnojen asentaminen tavaratilaan
540/73	SOCATA	2.7.1973	Moottoripellin lukkojen vaihto ja tarkastus
541/73	()	25.4.1973	Zenith. Polttoainepumpun suodatin
544/73	Lycoming Engines	14.8.1973	Bendix. Tehonsäätimen tarkastus
545/73	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	2.7.1973	Peräsinpolkimien liikkeen rajoittimien tarkastus ja vaihto
546/73	True Flight Holdings LLC	23.7.1973	Mittaritaulun kilvet
548/73	Hawker Beechcraft Corporation	30.7.1973	Kaasuttimen etulämmittimen läpän vaihto
549/73	Textron Aviation Inc. (Cessna)	29.4.1974	Siivekevaijereiden tarkastus ja vaihto
552/73	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	27.9.1973	Sivuperäsinvaijereiden tarkastus ja vaihto
555/73	()	18.10.1973	Irving 46. Laukaisuvaijerin tarkastus
557/73	Mooney Aircraft Corp.	20.10.1973	Ohjaus- ja laskutelinejärjestelmän tarkastus ja muutos
558/73	()	19.11.1973	Molino-kellukkeet
559/73	()	5.8.1974	Ni-Cd-akut
560/73	Hawker Beechcraft Corporation	10.12.1973	Kaasu vaijerin tarkastus ja kaasuvivun vaihto
563/74	Piper Aircraft, Inc.	9.1.1974	Sivuvakaimen etukiinnityksen tarkastus
565/74	SOCATA	15.1.1974	Siivekeasennuksen tarkastaminen
567/74	Lycoming Engines	21.3.1974	Potkuriasennuksen tarkastaminen
568/74	()	15.11.1974	Pölytyskäytössä olevien koneiden putkien tarkastus ja vaihto
570/74	Textron Aviation Inc. (Cessna)	18.3.1974	Takarungon runkokaaren tarkastaminen
571/74	Textron Aviation Inc. (Cessna)	18.2.1974	Korkeusvakaimen etukiinnityksen tarkastus ja vahvistaminen
572/74	Piper Aircraft, Inc.	6.5.1974	Takapenkin turvavöiden kiinnityksen muutos
573/74	()	7.5.1974	Pakoputkiston tarkastus
574/74	()	25.2.1974	Slick-magneetit. Laukaisukytkimen tarkastus
575/74	()	21.5.1974	Aircraft Radio Corp. Autopilotin servoakuaattorin tarkastus
577/74	Hawker Beechcraft Corporation	13.2.1979	Nokkatelineen joustimen putkisokan tarkastus ja vaihto
578/74	Hawker Beechcraft Corporation	1.6.1974	Moottorin imuilmajärjestelmän taipuisat putket
579/74	Pilatus Aircraft Ltd.	17.6.1974	Kuomun rajoitin vaijerin kiinnityksen muutos
580/74	Piper Aircraft, Inc.	1.7.1974	Kaasun säätökaapelin laakeripäätteen vaihto

581/74	()	1.7.1974	McCauley-pyörät. Vanteen kiinnityspultti
583/74	True Flight Holdings LLC	9.9.1974	Ohjainpintojen vajereiden ja kehräpyörien tarkastus
585/74	Pilatus Aircraft Ltd.	29.7.1974	Sivuperäsimen ohjainpunoksen tarkastus ja muutos
586/74	Pilatus Aircraft Ltd.	29.7.1974	Siivekkeen käyttövipujen liitospultin muutos
587/74	Lycoming Engines	5.8.1974	Öljynsuodattimen kiinnityspultin vaihto
588/74	Textron Aviation Inc. (Cessna)	20.8.1974	Öljynpainemittarin putkien kiinnitys
590/74	Continental Motors, Inc.	10.9.1974	Sylinterien tarkastus
593/74	Lycoming Engines	23.9.1974	Männäntappien tarkastus tai vaihto
594/74	Aviostar (ent. Rhein Flugzeugbau)	7.10.1974	Kaasuttimen kuristusläpän vipu
595/74	Hawker Beechcraft Corporation	19.11.1974	Taitolentoliikkeiden rajoittaminen
596/74	Textron Aviation Inc. (Cessna)	27.11.1974	Imuilman tuloputken vaihto
597/74	()	18.12.1974	United Instruments. Korkeusmittareiden tarkastus
598/74	Piper Aircraft, Inc.	18.12.1974	Nokkapyörän haarukan tarkastus
599/74	Revo, Incorporated	2.1.1975	Sivuperäsimen ohjausjärjestelmän muutos
600/75	()	15.1.1975	Kollsman. Korkeusmittarin korjaus tai vaihto
602/75	SOCATA	18.3.1975	Öljynpainemittarin kiinnityksen muutos
604/75	SOCATA	4.3.1975	Sivuperäsimen ohjainvajereiden tarkastus
605/75	()	12.3.1975	Bendix. Magneettojen käyttöakselin laakeriholkki
606/75	de Havilland Support Ltd	30.11.1976	Laskusiivekkeiden käyttövipujen tarkastus
608/75	Piper Aircraft, Inc.	21.4.1975	Polttoainesuodattimen tyhjennysventtiilin tarkastus
611/75	Textron Aviation Inc. (Cessna)	28.4.1975	Imuilman suodattimen tiiviste
612/75	Textron Aviation Inc. (Cessna)	12.5.1975	Imuilman tuloputken vaihto
613/75	Mooney Aircraft Corp.	12.5.1975	Moottoripukin tarkastus
614/75	True Flight Holdings LLC	12.5.1975	Seossäätövajerin tarkastus ja vaihto
615/75	Lycoming Engines	12.5.1975	Polttoaineen virtauksen jakoventtiilin tiiviste
616/75	Piper Aircraft, Inc.	19.5.1975	Etummaisen matkatavaraluukun tarkastus
617/75	Piper Aircraft, Inc.	11.6.1975	Päätelineen saksinivelen tarkastus
618/75	()	10.6.1975	Laskuvarjon apuvarjo
619/75	Textron Aviation Inc. (Cessna)	30.6.1975	Sivuvakaimen kiinnityksen tarkastus ja vahvistus
620/75	Slingsby Sailplane Ltd	7.7.1975	Siivekesaranoiden tarkastus
621/75	Slingsby Sailplane Ltd	7.7.1975	Korkeusperäsimen työntötangon päätehaarukan tarkastus
623/75	Aircraft Industries, a.s.	9.2.1976	Sivuperäsimen kiinnityskohtien tarkastus
624/75	Piper Aircraft, Inc.	28.7.1975	Runkoputkien tarkastus
625/75	Textron Aviation Inc. (Cessna)	15.9.1975	Polttoainejärjestelmän kilpien vaihto
626/75	Hawker Beechcraft Corporation	22.9.1975	Beryl Aviation-öljynerottimen tarkastus ja vaihto
627/75	Piper Aircraft, Inc.	4.8.1975	Kaasuttimen imukomun muutostyö
628/75	SOCATA	29.8.1975	Siiveke- ja laskusiivekemekanismin muutos ja säätö
629/75	SOCATA	29.8.1975	Korkeusvakaimen etukiinnityskorvakkeiden tarkastus ja vaihto
630/75	Hawker Beechcraft Corporation	29.8.1975	Seoksen ja etulämmityksen säätökaapeleiden tarkastus
631/75	Continental Motors, Inc.	29.8.1975	Mekaanisen polttoainepumpun tarkastus
633/75	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	10.9.1975	Korkeusperäsimen asennusohjaimen tarkastus ja vahvistaminen
634/75	Hawker Beechcraft Corporation	23.9.1975	Keskipojhjapaneelin tarkastus
635/75	Hawker Beechcraft Corporation	13.10.1975	Laskusiivekkeiden käyttökorvakkeet ja työntötangot
636/75	()	21.10.1975	Pioneer. Laskuvarjon valjaat
638/75	CPAC, Inc. (ent./f.d. Rockwell)	10.11.1975	Siivekkeiden vahvikelevyjen tarkastus
639/75	SOCATA	10.11.1975	Ohjaussauvan muutostyö
640/75	Aircraft Industries, a.s.	12.1.1976	Siiven kiinnitys
641/75	Allstar PZL Glider Sp.	20.11.1975	Nopeusrajoitus ja sivuperäsimen vaihto
642/75	Allstar PZL Glider Sp.	24.11.1975	Korkeusperäsimen vastapainon kiinnityspultin vaihto
645/75	Piper Aircraft, Inc.	8.12.1975	Istuinten lukituksen tarkastus

646/75	Scheibe Aircraft GmbH	31.5.1976	Siivekkeiden käyttövipujen tarkastus
647/75	Textron Aviation Inc. (Cessna)	15.12.1975	Etustuinten selkänöjan säätömekanismin muutos
648/76	()	16.2.1976	Kotelo- ja putkirakenteiden tark. uponneissa ilma-aluksissa
649/76	Revo, Incorporated	3.2.1976	Varoituskilven asennus
650/76	Piper Aircraft, Inc.	16.2.1976	Moottorin imuilman läpän kiinnityksen tarkastus
651/76	Piper Aircraft, Inc.	16.2.1976	Laskusiivekevivun tarkastus
652/76	Aircraft Industries, a.s.	23.2.1976	Korkeusperäsinvaijerin hankaaminen pyöräjarruun
653/76	()	23.2.1976	Prestolite. Alternaattorin laakerin tarkastus
654/76	Hawker Beechcraft Corporation	1.3.1976	Korvakkeen asennus akkukoteloon
655/76	VulcanAir S.p.A	5.3.1976	Korkeusperäsimen trimmin muutos
656/76	True Flight Holdings LLC	15.3.1976	Seossäätövaijerin muutos
657/76	()	15.3.1976	Autopilottin aktuaattorin tarkastus
658/76	True Flight Holdings LLC	16.3.1976	Moottoripellin saranan tarkastus ja vaihto
659/76	Alexander Schleicher GmbH & Co	22.3.1976	Vesipainosäiliöiden tyhjennysputken tiivistäminen
660/76	Scheibe Aircraft GmbH	26.4.1976	Polttoainemittarin putken tarkastus
661/76	Pilatus Aircraft Ltd.	26.4.1976	Laskusiivekekaarien tarkastus ja vahvistaminen
663/76	()	4.5.1976	Collins. RMI:n tarkastus ja korjaus
666/76	Slingsby Sailplane Ltd	31.5.1976	Sivuperäsinpalkkimien jalkarajoittimien lyhentäminen
667/76	SOCATA	10.6.1976	Venttiilikoneiston öljyputken tarkastus
672/76	Alpha Aviation Concept Ltd.	2.7.1976	Jäähdytysilman johtolevyn tarkastus
673/76	Revo, Incorporated	2.7.1976	Polttoaineen suodattimen ja ruiskutusyksikön tarkastus
679/76	Textron Aviation Inc. (Cessna)	9.8.1976	Laskutelineen tarkastus
681/76	Lycoming Engines	13.2.1976	Pakventtiileiden vaihto ja venttiilin lautasen tarkastus
683/76	Continental Motors, Inc.	31.8.1976	Sylintereiden tarkastus
684/76	de Havilland Support Ltd	31.8.1976	Nokkapyörän ohjausmekanismin tarkastus
685/76	SIAl Marchetti	6.9.1976	Ohjainpintojen saranoiden kiinnityskohtien tarkastus
686/76	()	6.9.1976	Airborne. Tyhjiöpumpun vaihto
687/76	Piper Aircraft, Inc.	21.9.1976	Polttoainehanan tarkastus
690/76	Alpha Aviation Concept Ltd.	21.9.1976	Siivekevaijereiden pulttien tarkastus
691/76	SIAl Marchetti	21.9.1976	Laskutelineen käyttökytkimen tarkastus
692/76	SIAl Marchetti	21.9.1976	Päälaskutelineen mekanismin tarkastus
693/76	SIAl Marchetti	21.9.1976	Nokkapyörän silmukkapultin vaihto
694/76	SIAl Marchetti	21.9.1976	Potkurinsäätimen vivun tarkastus
695/76	SIAl Marchetti	21.9.1976	Päälaskutelineen lukkojen tarkastus
696/76	Alexander Schleicher GmbH & Co	27.9.1976	Ohjaussauvan alapään hitsisaumojen tarkastaminen
699/76	Piper Aircraft, Inc.	18.10.1976	Nokkatelineen apujousen kiinnityskorvakkeen tarkastus
700/76	Piper Aircraft, Inc.	18.10.1976	Polttoaineen valintahanan muutos
701/76	Revo, Incorporated	26.10.1976	Öljynjäähdyttimen tarkastus
702/76	True Flight Holdings LLC	26.10.1976	Öljynjäähdyttimen tarkastus
703/76	DG Flugzeugbau GmbH	1.11.1976	Sivuperäsinsaranan muutos
704/76	McCauley Propeller Systems	22.8.1977	Säätöpotkureiden tarkastus
705/76	True Flight Holdings LLC	19.11.1976	Ohjauspyörän akselin tarkastus
706/76	Limbach	9.12.1976	Kaasuttimen tarkastus
709/77	SOCATA	17.1.1977	Moottoripukin kiinnitys tuliseinään
710/77	Hawker Beechcraft Corporation	24.1.1977	Listojen asennus siiveketyöntötankojen alle
711/77	Piper Aircraft, Inc.	31.1.1977	Kaasuttimen imuilman suodatinkotelon vedenpoistoreikä
712/77	CPAC, Inc. (ent./f.d. Rockwell)	31.1.1977	Öljyputken tarkastus ja vaihto
713/77	Piper Aircraft, Inc.	31.1.1977	Polttoaineen määrämittareiden tarkastus
714/77	()	7.2.1977	McLeod. Korkeusmittareiden tarkastus
718/77	Hawker Beechcraft Corporation	14.3.1977	Päälaskutelineen kiinnityksen muutos
719/77	()	14.3.1977	Goodrich. Jäänpoistojärjestelmän paineastian tarkastus

721/77	ASI Aviation	14.3.1977	Kaasuttimen imukomun tiivisteen tarkastus
721/77	Textron Aviation Inc. (Cessna)	14.3.1977	Kaasuttimen imukomun tiivisteen tarkastus
722/77	True Flight Holdings LLC	14.3.1977	Imuilman lämmityksen läpän tarkastus
723/77	Entwicklungsgemeinschaft	14.3.1977	Korkeusperäsimen työntötangon päätteen tarkastus
724/77	Textron Aviation Inc. (Cessna)	16.1.1978	Turboahtimen tarkastus
725/77	Continental Motors, Inc.	14.4.1977	Potkurin säädön ja öljysuodattimen tarkastus
727/77	Piper Aircraft, Inc.	2.5.1977	Kangasverhouksen tarkastus ja vahvistus
728/77	Piper Aircraft, Inc.	10.5.1977	Moottorin säätövaijereiden päätteiden tarkastus
729/77	SAAB AB, Aeronautics	16.5.1977	Sivuperäsinpolkimien tarkastus ja vaihto
730/77	True Flight Holdings LLC	16.5.1977	Varastaattisen järjestelmän venttiilin puhdistus ja voitelu
731/77	Piper Aircraft, Inc.	25.10.1977	Polttoainesäiliön kannen muutostyö
734/77	de Havilland Support Ltd	22.8.1977	Sivuperäsimen vivun vaihto
737/77	()	12.7.1977	Tost. Sallitut kytkinrenkaat
740/77	()	15.5.1978	Champion. Öljysuodattimen tarkastus
741/77	Textron Aviation Inc. (Cessna)	12.7.1977	Sähkökäynnistysjärjestelmän tarkastus
744/77	Piper Aircraft, Inc.	12.7.1977	Tarkastuksia polttoainejärjestelmässä
745/77	McCauley Propeller Systems	15.7.1977	Säätöpotkureiden tarkastus
748/77	Textron Aviation Inc. (Cessna)	15.8.1977	Korkeusvakaimen pintalevyn tarkastus
749/77	de Havilland Support Ltd	22.8.1977	Sivuperäsinpolkimien säätökoteloiden niitit
750/77	Textron Aviation Inc. (Cessna)	22.8.1977	Polttoaineen valintaventtiilin tarkastus
751/77	Lycoming Engines	30.8.1977	Öljypumpun hammaspyörien ja akselin vaihto
752/77	Mooney Aircraft Corp.	28.8.1978	Ohjauspyörän akselin tarkastus ja vaihto
753/77	de Havilland Support Ltd	6.9.1977	Siiven kiinnityksen tarkastus
756/77	()	7.9.1977	Filotecnica Salmoiraghi. Nopeusmittarin tarkastus
757/77	()	28.5.1979	Bendix. Magneettojen tarkastuksia
759/77	True Flight Holdings LLC	26.9.1977	Kumisuojuksen asentaminen laskusiivekeyktimeen
760/77	McCauley Propeller Systems	13.10.1977	Lapojen säätötappien ruuvien vaihto
761/77	Piper Aircraft, Inc.	2.11.1977	Runkoputkien tarkastus
763/77	()	10.11.1977	Hätälähetimet. Paristojen tarkastus ja vaihto
764/77	Textron Aviation Inc. (Cessna)	1.2.1978	Hätälähettimen antennikaapelin kiinnityksen tarkastus
765/77	American Champion Aircraft Corp.	11.11.1977	Lentonopeuden rajoittaminen ja siipitukien ja kilpien vaihto
766/77	Alpha Aviation Concept Ltd.	22.12.1977	E.F.A.602. Olkavöiden vaihto
767/77	Lycoming Engines	29.12.1977	Öljypumpun häiriöt Lycoming-mootoreissa
769/77	Piper Aircraft, Inc.	10.7.1979	Öljynjäähdyttimen tarkastus
770/78	Hawker Beechcraft Corporation	12.1.1978	Siiven pääsalon tarkastus
771/78	Issoire Aviation	25.1.1978	Ovien lukkojen vaihto
772/78	Schweizer Aircraft	2.2.1978	Jalkapolkimien tarkastus
773/78	AgustaWestland S.p.A	2.2.1978	Pyrstörootoriakselin laakeripitimiä vaihto
775/78	McCauley Propeller Systems	14.2.1978	Lapojen säätötappien ruuvien vaihto
776/78	Hawker Beechcraft Corporation	6.3.1978	Muutos laskusiivekkeiden käyttöviipuun
777/78	Alexander Schleicher GmbH & Co	6.3.1978	Ohjainjärjestelmän ja suksen tarkastus
780/78	Honeywell International	13.3.1978	Potkurinsäädön muutos
781/78	Piper Aircraft, Inc.	13.3.1978	Polttoaineen valintahanojen tarkastus
782/78	Piper Aircraft, Inc.	16.3.1978	Oven lukon korjaus
783/78	()	24.2.1981	Goodyear. Polttoainesäiliöiden tarkastus
787/78	Textron Aviation Inc. (Cessna)	11.4.1978	Suurimmasta sallitusta kuormasta muistuttava kilpi
789/78	Pratt & Whitney Aircraft Division of United Aircraft Corp.	4.5.1978	Sylinterinpään tarkastus
790/78	DG Flugzeugbau GmbH	22.5.1978	Korkeusvakaimen asennuksen muutos
791/78	Textron Aviation Inc. (Cessna)	8.6.1978	Autopilotin muutostyö
792/78	Piper Aircraft, Inc.	8.6.1978	Polttoainesäiliön täyttöaukon kannen muutostyö
795/78	SOCATA	27.9.1978	Kaasuttimen etulämmityksen läpän vaihto

796/78	Textron Aviation Inc. (Cessna)	7.7.1978	Istuimien asennuksen tarkastus
797/78	Piper Aircraft, Inc.	6.7.1978	Pyöräjarrujen tarkastus
798/78	True Flight Holdings LLC	6.7.1978	Polttoaineen määrämittareiden muutostyö
799/78	Rolls-Royce Corporation	6.11.1979	Polttoainepumpun tarkastus ja korjaus
800/78	AgustaWestland S.p.A	23.8.1978	P-a-säiliöiden ristisyöttöputken muutos
802/78	Sensenich Corp.	31.5.1996	Pyörimisnopeusalueen rajoitus ja potkurin korjaus
803/78	Hawker Beechcraft Corporation	29.8.1978	Trimmilaipan työntötangon tarkastus
804/78	Textron Aviation Inc. (Cessna)	29.8.1978	Muutos kuormausohjeisiin
805/78	Mooney Aircraft Corp.	20.8.1978	Hätälähettimen antennin asennuksen muutos
807/78	()	20.9.1978	Firestone. Renkaiden vaihto
808/78	VulcanAir S.p.A	27.11.1978	Runkokaaren tarkastus ja muutostyö
810/78	AgustaWestland S.p.A	12.10.1978	Ohjainjärjestelmään kuuluvien laakereiden tarkastus
811/78	VulcanAir S.p.A	12.10.1978	Potkurin säätövaijerin nivelen tarkastus ja muutos
813/78	Piper Aircraft, Inc.	25.10.1978	Sivuvakaimen etukiinnityksen tarkastus
814/78	VulcanAir S.p.A	28.11.1978	Trimmin asennonosoituksen tarkastus ja trimmijärjest. muutos
815/78	()	13.2.1979	Slick. Kondensaattorin tai magneeton vaihto
816/78	Issoire Aviation	30.10.1978	Ohjainjärjestelmän tarkastus
818/78	Piper Aircraft, Inc.	13.11.1978	Sivu- ja korkeusperäsimen tarkastus ja korjaus
819/78	()	15.11.1978	Deutsch. Letkujen tarkastus
821/78	Piper Aircraft, Inc.	18.4.1979	Polttoaineen vedenpoistoventtiilin kahvan kansi
822/78	Piper Aircraft, Inc.	16.11.1979	Sivuperäsimen korvakkeiden tarkastus
823/78	Textron Aviation Inc. (Cessna)	1.12.1978	Polttoainemittarin anturin tarkastus ja vaihto
824/78	SOCATA	14.12.1978	Pakoputkiston tarkastus ja muutos
825/78	Lycoming Engines	13.12.1978	Polttoaine-ilmasäätimen korjaus
826/79	Piper Aircraft, Inc.	4.1.1979	Kehräpyörän korvakkeen kiinnityksen tarkastus
827/79	Honeywell International	27.6.1980	Alennusvaihteiston muutostyö
828/79	Piper Aircraft, Inc.	4.1.1979	Korkeusperäsinvaijerin tarkastus ja suojaus
829/79	Schweizer Aircraft	4.1.1979	Voimansiirtoakselin tarkastus
830/79	MD Helicopters, Inc	8.1.1979	Pyrstöroottorin navan tarkastus
833/79	Piper Aircraft, Inc.	17.1.1979	Muutos lentokäsikirjaan
837/79	Enstrom Helicopter Corporation	21.2.1979	Ahtimen muutostyö
838/79	Continental Motors, Inc.	6.3.1979	Potkurin kiinnityslaipan tarkastus
838/79	Lycoming Engines	6.3.1979	Potkurin kiinnityslaipan tarkastus
839/79	Lycoming Engines	8.10.1979	Polttoaine-ilmasäätimen korjaus II
840/79	()	27.9.1979	Lithium-paristojen poisto käytöstä
841/79	Continental Motors, Inc.	26.3.1979	Öljyn paineensäätöventtiilin tarkastus
842/79	Aircraft Industries, a.s.	5.4.1979	Kaaren nro. 1 tarkastus ja laukaisumekanismin muutos
843/79	Alexander Schleicher GmbH & Co	5.4.1979	Tarkastusluukun muutos rungossa
845/79	Slingsby Sailplane Ltd	5.4.1979	Korkeusvakaimen salon paarteiden tarkastus
846/79	Bell Helicopter Textron	2.5.1980	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus
847/79	Aircraft Industries, a.s.	9.4.1979	Korkeusvakaimen päätykaarien tarkastus
848/79	()	18.7.1979	ESB Wisco. Akkujen vaihto.
849/79	Enstrom Helicopter Corporation	2.5.1979	Pyrstöroottorin tarkastus- ja muutostyö
850/79	Piper Aircraft, Inc.	2.5.1979	Sivuvakaimen kiinnityksen tarkastus
853/79	Ayres Corporation	1.6.1979	Sivuperäsimen yläsaranan tarkastus
854/79	AgustaWestland S.p.A	8.6.1979	Vapaapyörästä akselin tarkastus
855/79	Piper Aircraft, Inc.	27.9.1979	Laskutelineen valitsinvivun tarkastus
856/79	Textron Aviation Inc. (Cessna)	27.7.1979	Muutos sähköjärjestelmään
858/79	Piper Aircraft, Inc.	21.6.1979	Korkeusperäsimen liikkeenrajoittimen tarkastus
859/79	()	27.6.1979	Airborne. Alipainepumpun vaihto
860/79	()	2.7.1979	Bendix. Magneeton laakeroinnin tarkastus

864/79	AgustaWestland S.p.A	26.7.1979	Pääroottorin ohjauslevyn tarkastus
866/79	Issoire Aviation	1.8.1979	Ohjauspyörän tarkastus ja vaihto
867/78	Issoire Aviation	13.12.1979	Päälaskutelineen nivelkorvakkeiden tarkastus
869/79	Textron Aviation Inc. (Cessna)	9.8.1979	Polttoaineen virtauksen vakavoiminen
870/79	de Havilland Support Ltd	9.8.1979	Moottoripukin tarkastus
871/79	()	21.8.1979	Indiana M&M. Turvavöiden poisto käytöstä
872/79	Piper Aircraft, Inc.	21.8.1979	Ohjauspyörän tarkastus
874/79	de Havilland Support Ltd	19.4.1991	Siipisalkojen tarkastus ja korjaus
876/79	()	20.9.1979	Bendix. Polttoainesäätimen tarkastus ja korjaus
877/79	()	28.9.1979	Bendix. Magneettojen tarkastuksia II
879/79	Piper Aircraft, Inc.	11.10.1979	Muutos sähköjärjestelmään
880/79	Piper Aircraft, Inc.	11.10.1979	Siivekkeiden tarkastus ja vahvistus
881/79	VulcanAir S.p.A	11.10.1979	Lisäpolttoainepumpun muutostyö
882/79	Embraer	4.8.1980	Päälaskutelineen tarkastus
883/79	Embraer	16.10.1979	Laskusiivekkeiden kiinnityskorvakkeiden tarkastus
886/79	Embraer	10.1.1980	Potkurin jäänpoistojärjestelmän liukurenkaiden kiinnitys
888/79	VulcanAir S.p.A	2.11.1979	Öljyletkun kiinnityksen tarkastus
889/79	()	6.11.1979	Walter Kidde. Pelastusliivien täyttöventtiili
890/79	Revo, Incorporated	6.11.1979	Sulakkeen asennus
891/79	Issoire Aviation	18.3.1980	Korkeusperäsimen salon tarkastus
892/79	B-N Group Ltd.	6.11.1979	Päälaskutelineen joustintukien muutostyö
893/79	B-N Group Ltd.	6.11.1979	Päälaskutelineen tarkastus ja korjaus
895/79	()	12.11.1979	Slick. Jakopään kiinnityksen tarkastus
898/79	Hawker Beechcraft Corporation	15.11.1979	Korkeusperäsimen tarkastus ja korjaus
899/79	ASI Aviation	19.11.1979	Nokkatelineen muutostyö
900/79	Piper Aircraft, Inc.	27.6.1980	Polttoainesäiliöiden huohotuksen muutos
904/79	Schweizer Aircraft	26.11.1979	Muutoksia lentokäsikirjaan ja huolto-ohjeisiin
905/79	Schweizer Aircraft	26.11.1979	Muutoksia moottoriin ja sen apulaiteasennuksiin
908/79	Textron Aviation Inc. (Cessna)	21.12.1979	Alternaattorin kiinnityksen ja maadoituksen tarkastus
909/80	AgustaWestland S.p.A	9.1.1980	Pääroottorin navan suojaus syöpymältä
911/80	()	10.1.1980	Bendix. Polttoainesäätimen tarkastus ja korjaus
912/80	()	16.1.1980	Aircraft Metal Products. Öljy- ja polttoaineletkut
913/80	Hawker Beechcraft Corporation	7.2.1980	Polttoainehanan tarkastus ja muutos
914/80	Continental Motors, Inc.	7.2.1980	Sylintereiden kiinnityslaippojen tarkastus
916/80	()	15.2.1980	Blast-laukaisukahva
918/80	AgustaWestland S.p.A	19.2.1980	Pituusjäykisteiden tarkastus
919/80	()	26.2.1980	Slick. Magneeton laukaisukytkimen tarkastus ja vaihto
922/80	Pratt & Whitney Canada	3.3.1980	Potkurin säätövivuston tarkastus ja säätö
923/80	Ayres Corporation	3.3.1980	Korkeusvakaimen tarkastus ja vaihto
926/80	Lycoming Engines	8.4.1980	Kampiakselin laipan pultin tarkastus
928/80	Textron Aviation Inc. (Cessna)	18.3.1980	Turboahtimen vaihto
929/80	()	26.3.1980	Hamill Manufacturing Company. Turvavöiden poisto käytöstä
930/80	()	26.3.1980	EON Corp. Istuin- ja olkavöiden muutos
932/80	Textron Aviation Inc. (Cessna)	28.3.1980	Laskusiivekkeiden seurantakaapelin korvakkeen vaihto
933/80	Bombardier Inc.	10.4.1980	Siivekejärjestelmän tarkastus
934/80	Textron Aviation Inc. (Cessna)	8.8.1980	Trimmiaktuuaattorin tarkastus ja korjaus
936/80	Pratt & Whitney Canada	5.5.1980	Polttoainepumpun käyttimen tarkastus
937/80	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	7.5.1980	Tarkastusluukku rungossa
938/80	()	15.5.1980	Pure-Air. Kaasuttimen imuilman suodatin
940/80	Hawker Beechcraft Corporation	20.5.1980	Happijärjestelmän muutos
942/80	()	23.5.1980	Pacific Scientific. Turvavyön lukon tarkastus

944/80	Bell Helicopter Textron	27.3.1980	Pyrstöroottorin lapojen vaihto
946/80	Piper Aircraft, Inc.	12.11.1980	Sivuperäsimen saranan tarkastus
948/80	Bell Helicopter Textron	3.12.1980	Pyrstöroottorin lapakulman säätömekanismin muutos
949/80	()	3.7.1980	Strong Enterprises. Laskuvarjon laukaisukahvan tarkastus
950/80	Alexander Schleicher GmbH & Co	14.7.1980	Kuomun lukitussalvan tarkastus
951/80	Piper Aircraft, Inc.	17.7.1980	Kaasuvaajerin päätteän vaihto
953/80	B-N Group Ltd.	8.8.1980	Kaasuttimen etulämmityksen läpän tarkastus
954/80	Piper Aircraft, Inc.	8.8.1980	Radiolaitteiden asennuksen muutos
955/80	Embraer	13.8.1980	Korkeusperäsimen trimmilaipan tarkastus
959/80	Schweizer Aircraft	15.9.1980	Voimansiirtoakselin tarkastus II
960/80	Piper Aircraft, Inc.	15.9.1980	Korkeusperäsimen vastapainojen tarkastus
961/80	Piper Aircraft, Inc.	15.9.1980	Ohjekilpien tarkastus
962/80	()	15.9.1980	Bendix. Magneettojen tarkastus ja korjaus
963/80	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	24.9.1980	Korkeusperäsimen työntötangon käyttövivun tarkastus
964/80	Hawker Beechcraft Corporation	26.9.1980	Moottoritilan tulipalon ehkäisy
965/80	Piper Aircraft, Inc.	25.9.1980	Polttoaineen valintajärjestelmän tarkastus
966/80	Piper Aircraft, Inc.	12.11.1980	Äänenvaimentimen korjaus
967/80	AgustaWestland S.p.A	25.9.1980	Pyrstöroottorin vaihteiston kiinnitys
968/80	Pratt & Whitney Canada	25.9.1980	Potkurinsäätimen nopeudenrajoitin
969/80	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	1.10.1980	Siivekkeiden massatasapainotus
970/80	()	6.10.1980	Sperry Flight Systems. Sähkökytkennän muutos
971/80	VulcanAir S.p.A	6.10.1980	Alternaattorin kaapelin kiinnitys
972/80	Piper Aircraft, Inc.	6.10.1980	Lentokäsikirjan muutos
975/80	Piper Aircraft, Inc.	3.11.1980	Laskusiivekkeiden käyttöohjeiden muutos
979/80	SAAB AB, Aeronautics	30.10.1980	Moottorin kiinnityspulttien vaihto
980/80	Piper Aircraft, Inc.	16.8.1996	Runkokaaren tarkastus ja vahvistus
981/80	AgustaWestland S.p.A	10.11.1980	Runkokaaren vahvistus
983/80	American Champion Aircraft Corp.	10.11.1980	Äänenvaimentimien tarkastus
984/80	Continental Motors, Inc.	10.11.1980	Kampiakselin tiivisteen varmistus
985/80	()	13.11.1980	Aerosonic. Polttoaineen virtauksen anturi
986/80	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	18.11.1980	Nokkatelineen tarkastus
988/80	Lycoming Engines	29.1.1981	Venttiileiden työntötankojen tarkastus
989/80	Bell Helicopter Textron	2.12.1980	Ulkopuolisen vintturin muutos ja tarkastus
991/80	MD Helicopters, Inc	12.12.1980	Kilven asennus ohjaamoon
992/80	Piper Aircraft, Inc.	12.12.1980	Ampeerimittarin kytkennän tarkastus
993/80	()	15.10.1981	Stewart-Warner. Öljynjäähdyttimen tarkastus
994/80	()	18.12.1980	Bendix. Autopilotin tarkastus
995/80	MD Helicopters, Inc	18.12.1980	Pyrstöroottorin akselin kytkinkappaleiden tarkastus
996/80	Continental Motors, Inc.	7.4.1981	Öljyjärjestelmän tarkastus
998/81	Bombardier Inc.	14.1.1981	Korkeusperäsimen kaaren tarkastus
999/81	Brandenburgische Motorenwerke GmbH	10.4.1981	Kampiakselin pulttien tarkastus ja vaihto
1001/81	Piper Aircraft, Inc.	20.1.1981	Runkokaaren tarkastus
1003/81	Lycoming Engines	18.2.1981	Seoksensäätimen korjaus
1004/81	Viking Air Limited	18.2.1981	Sähköjohtojen tarkastus
1007/81	Robinson Helicopter Company	27.3.1981	Päävaihteiston joust. kytkimen varsien tarkastus
1008/81	Textron Aviation Inc. (Cessna)	10.9.1981	Korkeusperäsinjärjestelmän tarkastus
1009/81	Piper Aircraft, Inc.	20.3.1981	Laskusiivekejärjestelmän tarkastus
1011/81	SOCATA	27.3.1981	Potkurinkuvun tarkastus
1013/81	Bell Helicopter Textron	27.4.1981	Pyrstöroottorijärjestelmän laakerin tarkastus
1015/81	Allstar PZL Glider Sp.	29.4.1981	Tarkastuksia vakaajissa ja peräsimissä
1017/81	SOCATA	6.5.1981	Korkeusvakaimen etukiinnityksen tarkastus

1019/81	Piper Aircraft, Inc.	12.5.1981	Kiinnityskorvakkeen tark. ja vahvistus
1020/81	AgustaWestland S.p.A	12.5.1981	Pyrstöroottorin lapojen vaihto
1021/81	Alexander Schleicher GmbH & Co	26.5.1981	Siiveke- ja laskusiivekejärjestelmän tarkastus
1024/81	Alexander Schleicher GmbH & Co	9.6.1981	Siivekelaakerin tarkastus
1026/81	()	30.9.1982	Turvavyöt
1029/81	VulcanAir S.p.A	7.7.1981	Magneettojen maadoitusjohdon suojaus
1034/81	Piper Aircraft, Inc.	16.10.1981	Öljyn pikatyhjennysventtiili
1035/81	Rolls-Royce Corporation	2.7.1981	Turbiinipyörien vaihto
1036/81	()	11.8.1982	Slick. Sytytyskelan tarkastus ja vaihto
1037/81	Alpa - Werke	10.7.1981	Siivekkeiden saranapukkien tarkastus
1041/81	Twin Commander Aircraft Corporation	3.12.1981	Korkeusperäsimen vastapainojen asennus
1043/81	Bell Helicopter Textron	4.8.1981	Korkeusvakaimen tarkastus
1044/81	Continental Motors, Inc.	10.12.1981	Öljypumpun ja käyttöakselin tarkastus
1046/81	()	24.8.1981	Bracket. Moottorin imuilman suodattimen tarkastus
1047/81	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	9.9.1981	Pikalukkojen tarkastus ja vaihto ohjainjärjestelmässä
1049/81	Schweizer Aircraft	10.9.1981	Pääroottorin vaihteiston tark. ja muutos
1052/81	Hiller Aviation	15.9.1981	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus
1053/81	Robinson Helicopter Company	22.9.1981	Pääroottorin lapojen käyntiajan rajoitus
1055/81	Textron Aviation Inc. (Cessna)	14.10.1981	Letkujen tarkastus
1057/81	()	15.1.1982	Rajay. Letkujen tarkastus ja vaihto
1059/81	()	6.11.1981	Bendix. Käynnistinvibraattorin korjaus
1060/81	Hawker Beechcraft Corporation	8.2.1982	Siipien kiinnityspulttien tarkastus
1062/81	Piper Aircraft, Inc.	26.11.1981	Takaistuimen ja akkukotelon tarkastus
1063/81	Piper Aircraft, Inc.	10.6.1996	Laskusiivekekiskojen kiinnityksen korjaus
1064/81	Piper Aircraft, Inc.	3.12.1981	Moottoripukin tarkastus ja vaihto
1065/81	True Flight Holdings LLC	8.12.1981	Imuilman suodattimen tarkastus
1066/81	Piper Aircraft, Inc.	9.12.1981	Nokkatelineen korjaus
1067/81	()	7.12.1981	Laskuvarjon vapaapakkaus
1069/81	Continental Motors, Inc.	11.12.1981	Polttoainepumpun vuodon tarkastus ja korjaus
1071/82	B-N Group Ltd.	13.1.1982	Moottoreiden kiinnityskorvakkeiden tarkastus
1072/82	SOCATA	13.1.1982	Etummaisen painopisteseaman muutos
1073/82	MD Helicopters, Inc	8.2.1982	Moottorin pyörimisnopeussäätimen tangon vaihto
1075/82	Rolls-Royce Corporation	12.2.1982	Moottorin sähköinen sylinopeussäädin
1078/82	Textron Aviation Inc. (Cessna)	13.4.1982	Muutoksia alipainepumppuun
1079/82	Embraer	14.4.1982	Muutoksia palohälytysjärjestelmään
1080/82	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	14.4.1982	Trimmilaipan korvakkeen vaihto ja tarkastus
1081/82	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	14.4.1982	Moottorin sähköjohtojen tarkastus ja vaihto
1082/82	Bell Helicopter Textron	14.4.1982	Korkeusvakaimen korjaus ja vaihto
1085/82	Textron Aviation Inc. (Cessna)	5.5.1982	Moottorin kampikammion huohotinputki
1087/82	Piper Aircraft, Inc.	29.8.1983	Laskusiivekejärjestelmän tarkastus
1088/82	Alexander Schleicher GmbH & Co	17.5.1982	Korkeusperäsimen käyttövivun tarkastus
1089/82	Slingsby Sailplane Ltd	17.5.1982	Korkeusvakaimen etukiinnityskorvakkeen tarkastus
1090/82	Scheibe Aircraft GmbH	17.5.1982	Korkeusvakaimen etukiinn. korvakkeen tark.
1091/82	Scheibe Aircraft GmbH	17.5.1982	Taaemman ohjaussauvan asennus
1093/82	Aircraft Industries, a.s.	18.6.1982	Siipikaarien jäykisteen tarkastus
1095/82	Robinson Helicopter Company	8.6.1982	Putkikehikon tarkastus
1097/82	Airbus Helicopters	18.6.1982	Pyrstöroottorivaihteiston kiinnityksen tarkastus
1098/82	()	17.6.1983	Bendix. Magneeton jakopyörän tarkastus
1099/82	AgustaWestland S.p.A	1.7.1982	Vintturin sähkökytkennän muutos
1100/82	Rolls-Royce Corporation	12.7.1982	Polttoainesäätimen muutos
1101/82	Embraer	25.7.1983	Jäänpoistojärjestelmän korjaus

1102/82	()	28.7.1982	Bendix. Magneeton jakajakannen tarkastus ja vaihto
1103/82	Schweizer Aircraft	5.11.1982	Pääroottorin vaihteiston tarkastus
1104/82	Schweizer Aircraft	2.8.1982	Vapaahihnapyörän korvakkeen tarkastus
1105/82	SOCATA	2.8.1982	Syöpymätarkastus
1107/82	Issoire Aviation	5.8.1982	Rungon metallivahvikkeiden korjaus
1109/82	Robinson Helicopter Company	9.8.1982	Pyrstöroottorin käyttöakselin vaihto
1110/82	Viking Air Limited	9.8.1982	Tuulilasin pesu- ja jäänpoistojärjestelmä
1112/82	Scheibe Aircraft GmbH	11.8.1982	Pääkiinnityksen tarkastus
1114/82	Enstrom Helicopter Corporation	15.9.1982	Pääroottorin lapojen haarukoiden tarkastus
1116/82	MD Helicopters, Inc	15.9.1982	Vaihteiston voimansiirtoakselin tark.
1117/82	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	25.7.1983	Polkimen kelkan tarkastus
1118/82	()	27.1.1983	Bendix. Magneeton laukaisukytkimen vastapainon tarkastus
1120/82	SOCATA	3.12.1982	Moottoripukin tarkastus
1121/82	AgustaWestland S.p.A	19.10.1982	Pyrstöroottorin lapojen kiinnitys
1122/82	Hawker Beechcraft Corporation	19.10.1982	Siipien etukiinnityksen tarkastaminen
1124/82	SAAB AB, Aeronautics	26.4.1983	Korkeusperäsimen salon tarkastus
1125/82	Textron Aviation Inc. (Cessna)	8.11.1982	Pyöränakselin vaihto suksikäytössä
1126/82	Embraer	5.11.1982	Polttoaineen tyhjennysletkun vaihto
1127/82	Embraer	5.11.1982	Muutos laskutelinejärjestelmään
1131/82	SAAB AB, Aeronautics	19.11.1982	Nopeusmittarin värimerkinnot
1132/82	Embraer	22.11.1982	Rajoittimien asennus öljynpainejärjestelmään
1133/82	Embraer	22.11.1982	Rajoittimien asennus polttoainejärjestelmään
1134/82	Enstrom Helicopter Corporation	2.12.1982	Kytkimen tarkastus ja muutostyö
1135/82	Rolls-Royce Corporation	2.12.1982	Moottorin säätimien tarkastus
1136/82	Embraer	16.12.1982	Korjauksia trimmijärjestelmiin
1137/82	Embraer	16.12.1982	Polkimen laakerin kiinnitys
1139/83	Piper Aircraft, Inc.	2.2.1983	Sivuvakaimen ja runkokaaren tarkastus
1140/83	VulcanAir S.p.A	26.4.1983	Laskusiivekkeen käyttökytkimen vaihto
1141/83	McCauley Propeller Systems	4.2.1983	Potkurin tarkastus
1143/83	Alexander Schleicher GmbH & Co	4.2.1983	Korkeusperäsimen käyttövivun vahvistus
1144/83	()	4.2.1983	Roto-Master. Pakokaasuahntimen tarkastus.
1145/83	McCauley Propeller Systems	25.7.1983	Potkurin lapojen tarkastus
1146/83	Rolls-Royce Corporation	8.2.1983	Tiivisteiden asennuksen tarkastus
1147/83	VulcanAir S.p.A	15.2.1983	Laskusiivekkeiden kulmavipujen korvakkeet
1148/83	Textron Aviation Inc. (Cessna)	15.2.1983	Valojen tarkastus
1149/83	()	15.2.1983	Switlik Parachute. Pelastusliivien tarkastus
1152/83	Piper Aircraft, Inc.	26.8.2009	Muutoksia lentokäsikirjaan ja ohjaamokilpiin
1153/83	Rolls-Royce Corporation	19.4.1984	Moottorin pyörimisnopeuden rajoittaminen
1154/83	Embraer	17.3.1983	Päälaskutelineen joustintuen putki
1156/83	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	28.3.1983	Trimmipainon kiinnitys
1158/83	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	9.5.1983	Nokkatelineen vinotuen kiinnityskorvake
1160/83	Eichelsdörfer GmbH	27.5.1983	Lentonopeuksien rajoitus
1161/83	Piper Aircraft, Inc.	9.5.1983	Laskutelineen kiinnityspulttien vaihto
1162/83	Pilatus Aircraft Ltd.	9.5.1983	Ohjainlukkojen korjaus ja vaihto
1163/83	Pilatus Aircraft Ltd.	15.4.1984	Siivekekorvakkeiden tarkastus
1164/83	Enstrom Helicopter Corporation	11.5.1983	Päävaihteiston tarkastus
1165/83	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	12.5.1983	Laskusiivekejärjestelmän nivelen tarkastus
1167/83	VulcanAir S.p.A	1.6.1983	Korkeusvakaimen kiinnityspulttien tark.
1169/83	Viking Air Limited	10.5.1994	Korkeusperäsimen sarana-asennuksen tarkastus
1170/83	AgustaWestland S.p.A	17.6.1983	Moottorin kiinnitystukien ja käyttöakselin tark.
1171/83	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	17.6.1983	Kuomun saranan vaihto

1175/83	Aviostar (ent. Rhein Flugzeugbau)	23.6.1983	Rungon vesivauriot
1176/83	Piper Aircraft, Inc.	7.7.1983	Polttoainejärjestelmän tarkastus
1177/83	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	7.7.1983	Strobe-valojen johtoputkien tarkastus
1178/83	McCauley Propeller Systems	7.7.1983	Pyörimisnopeuden rajoituskilven asennus
1179/83	Embraer	7.7.1983	Ohjainpintojen tasapainotuksen tarkastus
1180/83	Grob Aircraft AG	4.8.1983	Massakeskiörajojen ja syöksykierteen oikaisuohjeiden muutos
1181/83	Textron Aviation Inc. (Cessna)	5.8.1983	Ohjaussauvan ohjaimen muutos
1182/83	Textron Aviation Inc. (Cessna)	5.8.1983	Sähköasennuksen tarkastus
1183/83	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	5.8.1983	Laskutelineen jarruvivun asennon muutos
1186/83	Textron Aviation Inc. (Cessna)	23.9.1983	Polttoainesäiliön täyttöaukon kannen tarkastus ja kilven as.
1187/83	Piper Aircraft, Inc.	17.8.1983	Virtauksenirrottimen asennus
1188/83	Bombardier Inc.	17.8.1983	Lisäevän asennus
1189/83	Piper Aircraft, Inc.	17.8.1983	Pakoputkiston äänenvaimentimen tarkastus
1190/83	Allstar PZL Glider Sp.	17.8.1983	Suojuksen asennus ohjainjärjestelmään
1191/83	Robinson Helicopter Company	2.9.1983	Pääroottorin lapojen vaihto
1192/83	Hoffmann Propeller GmbH & Co. KG	6.2.1985	Kilpien asennus ja potkurin tarkastus
1193/83	Textron Aviation Inc. (Cessna)	14.5.1984	Siivekkeiden vastapainojen tarkastus
1194/83	Bell Helicopter Textron	11.10.1983	Moottorin ilmanottoaukon renkaan kiinnitys
1195/83	Viking Air Limited	11.10.1983	Korkeusvakaimen kiinnityskorvakkeet
1196/83	Allstar PZL Glider Sp.	13.10.1983	Sivuperäsimen reiän tarkastus
1197/83	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	13.10.1983	Lentojarrujen tarkastus
1201/83	Piper Aircraft, Inc.	31.10.1983	Sivuvakaimen salkojen tarkastus
1202/83	VulcanAir S.p.A	1.3.1984	Siivekevajereiden tarkastus
1204/83	Textron Aviation Inc. (Cessna)	7.11.1983	Hinauskäytössä tarvittavan peilin tarkastus
1205/83	Hawker Beechcraft Corporation	7.12.1983	Polttoainehanan salpa
1206/83	Viking Air Limited	20.12.1983	Polttoaineen huohotusjärjestelmän muutos
1207/83	Lycoming Engines	20.12.1983	Polttoaineen ruiskutusjärjestelmän muutos
1208/83	Textron Aviation Inc. (Cessna)	20.12.1983	Siivekesaranoiden tarkastus
1209/84	Embraer	13.8.1991	Trimmilappojen saranatapppien tarkastus ja vaihto
1210/84	Piper Aircraft, Inc.	6.1.1984	Siiven pääsalon tarkastus
1211/84	()	6.1.1984	Irvin. Istuinvyön vaihto
1212/84	()	7.6.1984	AMI Industries. Istuimien vahvistaminen
1214/84	()	27.1.1984	Teleflex Morse. Turvavöiden inertiarullat
1215/84	MD Helicopters, Inc	15.4.1984	Ohjauslevyn laakerin tarkastus
1216/84	Pilatus Aircraft Ltd.	13.2.1984	Laskusiivekkeiden korvakkeiden tark. ja vaihto
1217/84	Pilatus Aircraft Ltd.	15.4.1984	Laskusiivekkeiden käyttimen kiinnitys
1218/84	Pilatus Aircraft Ltd.	13.2.1984	Kannuspyörän suojuksen asennus
1219/84	Honeywell International	13.2.1984	Muutoksia moottorissa ja turbiinipyörien käyntiaikarajoitus
1220/84	AgustaWestland S.p.A	14.2.1984	Vintturin tarkastus ja muutos
1222/84	()	2.5.1984	Laskuvarjon 3-rengasolkalukot
1223/84	Textron Aviation Inc. (Cessna)	15.3.1984	Tuulilasin tarkastus ja vaihto
1224/84	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	15.3.1984	Lisäys lentokäsikirjaan
1225/84	()	20.3.1984	Scott Aviation. Hapissäiliöiden tarkastus
1227/84	Embraer	13.12.1984	Laskusiivekkeiden käyttökytkimen muutos
1229/84	Bombardier Inc.	2.5.1984	Ohjainpylvään tarkastus
1231/84	Viking Air Limited	2.5.1984	Nokkatelineen ohjainvajereiden tarkastus
1233/84	Alexander Schleicher GmbH & Co	2.5.1984	Hinauskytkimen laukaisuajeri
1236/84	Honeywell International	8.1.1985	Polttoainepumpun tarkastus
1237/84	Embraer	22.5.1984	Hätäovien kahvojen suojus
1240/84	Alexander Schleicher GmbH & Co	4.6.1984	Korkeusperäsimen korjaus

1242/84	Allstar PZL Glider Sp.	27.6.1984	Siipien hartsivalumat
1245/84	Allstar PZL Glider Sp.	27.6.1984	Mittaritaulun painejärjestelmä
1246/84	B-N Group Ltd.	27.6.1984	Istuinten tarkastus
1247/84	()	27.6.1984	Securaiglon. Turvavyön lukon tarkastus
1248/84	Hawker Beechcraft Corporation	27.6.1984	Varaueloskäynnin tarkastus
1249/84	de Havilland Support Ltd	27.6.1984	Korkeusvakaimen etusalon kiinnitys
1251/84	Alexander Schleicher GmbH & Co	28.6.1984	Lentokäsikirjan muutos
1253/84	Airbus Helicopters	28.6.1984	Pyrstöroottorin lapakulmien säätötangot
1254/84	AgustaWestland S.p.A	28.6.1984	Pääroottorin maston tarkastus
1256/84	MD Helicopters, Inc	26.11.1984	Pääroottorin lapojen tarkastus
1260/84	VulcanAir S.p.A	15.8.1984	Korkeusperäsimen rajoittimet
1261/84	VulcanAir S.p.A	16.10.1984	Ohjainketjun lukko
1262/84	Allstar PZL Glider Sp.	15.8.1984	Pyröäjarrun kahvan kiinnitys
1263/84	Allstar PZL Glider Sp.	15.8.1984	Kuomun lukot
1264/84	Alexander Schleicher GmbH & Co	15.8.1984	Hinauskytkimen laukaisuvaijerin ohjaimet
1265/84	()	12.9.1984	Käsisammuttimen teline
1267/84	Robinson Helicopter Company	8.10.1984	Pääroottorin vaihteiston tarkastus
1268/84	Lycoming Engines	8.10.1984	Kampiakselin tarkastus
1269/84	MD Helicopters, Inc	17.2.1986	Pyrstöroottorin lapojen korjaus
1270/84	SN Centrair	18.10.1984	Sivuperäsimen saranan tarkastus
1271/84	True Flight Holdings LLC	23.9.1985	Siivekkeiden tarkastus ja muutos
1272/84	Textron Aviation Inc. (Cessna)	2.11.1984	Nokkatelineen muutos
1273/84	Twin Commander Aircraft Corporation	13.11.1984	Moottoreiden vaimentimien tarkastus
1275/85	Continental Motors, Inc.	8.1.1985	Öljyn kokoojasäiliön vaihto
1276/85	()	18.12.1985	Irvin EB-73
1277/85	()	17.1.1985	Kahvataskun kiinnitys
1278/85	()	17.1.1985	Metallikartioiden tarkastus
1279/85	()	13.4.1985	Pelastus- ja varav. muoviset laukaisuk.
1281/85	()	17.11.1985	Warp III. Laukaisuvaijerin suojaputki
1282/85	()	17.1.1985	Scanpara. Pakkolaukaisujärj. varmistuss.
1283/85	Hawker Beechcraft Corporation	6.2.1985	Ikkunoiden tarkastus
1284/85	AgustaWestland S.p.A	12.2.1985	Moottorin imuilma-aukon muotolevyn tiiviste
1285/85	()	14.3.1985	Moottorin imuilman suodattimet
1286/85	Scheibe Aircraft GmbH	12.2.1985	Siipien pääkiinnityksen tarkastus
1287/85	Pilatus Aircraft Ltd.	13.2.1985	Korkeusvakaimen etusalon tarkastus
1288/85	Pilatus Aircraft Ltd.	13.2.1985	Korkeusvakaimen takareunan tarkastus
1289/85	Pilatus Aircraft Ltd.	13.2.1985	Sivuvakaimen tarkastus
1290/85	SN Centrair	14.2.1985	Hinauskytkimen laukaisuvaijerin ohjaimet
1291/85	Piper Aircraft, Inc.	26.11.1997	Kilven asennus ohjaamoon
1293/85	Embraer	3.6.1985	Korkeusperäsimen käyttötangon tarkastus
1294/85	Allstar PZL Glider Sp.	22.2.1985	Rajoittimen asennus trimmijärjestelmään
1296/85	Textron Aviation Inc. (Cessna)	4.3.1985	Polttoaineen valintaventtiilin tarkastus ja muutos
1297/85	Textron Aviation Inc. (Cessna)	11.3.1985	Moottorin säätimien tarkastus
1303/85	Korff + Co.KG	3.4.1985	Moottoripurjelentokoneen tarkastuksia ja korj.
1304/85	SOCATA	22.4.1985	Trimmijärjestelmän vällys
1305/85	Bell Helicopter Textron	3.5.1985	Hätäkelkköiden kilvet
1306/85	Piper Aircraft, Inc.	3.5.1986	Vedenpoistoventtiileiden asennus
1307/85	Continental Motors, Inc.	20.5.1985	Sylinterien ja venttiileiden tarkastus
1308/85	()	2.7.1985	T.S.E Chaser-tandemit
1309/85	Korff + Co.KG	24.6.1985	Sakkausominaisuuksien parantaminen
1310/85	Bell Helicopter Textron	24.6.1985	Pyrstöroottorin poisto käytöstä

1311/85	McCauley Propeller Systems	24.6.1985	Potkurin navan muutos
1312/85	Bell Helicopter Textron	24.6.1985	Pääroottorin lapojen tarkastus
1313/85	Piper Aircraft, Inc.	24.6.1985	Laskutelineiden tarkastus
1314/85	B-N Group Ltd.	24.6.1985	Päälaskutelineen saksinivelten tarkastus
1315/85	B-N Group Ltd.	24.6.1985	Korkeusvakaimen tarkastus
1316/85	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	27.6.1985	Lentojarrujen tarkastus
1317/85	Grob Aircraft AG	4.7.1985	Päälaskutelineen tarkastus
1318/85	Continental Motors, Inc.	4.7.1985	Polttoainepumpun tarkastus
1319/85	SOCATA	4.7.1985	Vastapainon vaihto
1320/85	Textron Aviation Inc. (Cessna)	4.7.1985	Imukomun tarkastus
1321/85	Piper Aircraft, Inc.	4.7.1985	Ohjainjärjestelmän muutos
1322/85	VulcanAir S.p.A	9.3.1987	Siiven johtoreunan tarkastus
1324/85	AgustaWestland S.p.A	22.7.1985	Öljyputken kiinnitys
1325/85	AgustaWestland S.p.A	22.7.1985	Sokkien asennus ohjaimiin
1326/85	Grob Aircraft AG	5.8.1985	Muutoksia lentokäsikirjaan
1327/85	Scheibe Aircraft GmbH	5.8.1985	Pulttien tarkastus ja vaihto
1328/85	SOCATA	5.8.1985	Akkukotelon tarkastus
1333/85	AgustaWestland S.p.A	30.8.1985	Pääroottorin lapojen kiinnitysmutterit
1334/85	Textron Aviation Inc. (Cessna)	16.9.1985	Siiven takasalun tarkastus
1338/85	()	1.11.1988	Polttoaineputkien tarkastus
1341/85	Grob Aircraft AG	6.11.1985	Nopeusrajoitus
1342/85	()	19.11.1985	Marvel-Schebler. Kaasuttimen uimuri
1344/85	True Flight Holdings LLC	19.11.1985	Istuinvöiden kiinnityskorvakkeet
1345/85	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	19.11.1985	Lentojarrujen käyttövipu
1346/85	Aviostar (ent. Rhein Flugzeugbau)	19.11.1985	Korkeusvakaimen takakorvakkeet
1347/85	()	21.11.1985	Collins. Lennonvalvontamittareiden tarkastus
1348/85	()	0.1.1900	King. Autopilotin korjaus
1349/85	VulcanAir S.p.A	3.12.1985	Siipisalkojen tarkastus
1350/85	Airbus Helicopters	0.1.1900	Pääroottorin akselin tarkastus
1352/85	Hawker Beechcraft Corporation	3.12.1985	Siipien kiinnityspulttien tarkastus
1354/85	Viking Air Limited	16.12.1985	Siipitukien tarkastus
1355/85	Piper Aircraft, Inc.	16.12.1985	Polttoainehanojen paneelin tarkastus
1356/86	Textron Aviation Inc. (Cessna)	8.1.1986	Korkeusvakaimen etusalun tarkastus
1357/86	()	17.1.1986	SST/Racer-laskuvarjot
1358/86	()	29.1.1986	Swift-varavarjot
1359/86	()	5.6.1986	Phantom-varavarjo
1360/86	()	5.6.1986	Varavarjon laukaisukahvat
1361/86	()	24.1.1986	Skylark-päävarjo
1362/86	Rolls-Royce Corporation	12.2.1986	Ahtimen kiinnityslaipan tarkastus
1363/86	Rolls-Royce Corporation	12.2.1986	Turbiinin akselin tarkastus ja O-renkaan vaihto
1364/86	Rolls-Royce Corporation	12.2.1986	Polttokammion ulkokuoren tarkastus
1365/86	Rolls-Royce Corporation	12.2.1986	Ahtimen ja turbiinin välinen kytkinakseli
1366/86	Hawker Beechcraft Corporation	12.2.1986	Ohjauspylvään tarkastus
1367/86	Hawker Beechcraft Corporation	12.2.1986	Siipirakenteiden tarkastus
1368/86	Hawker Beechcraft Corporation	12.2.1986	Polttoaineputkien tarkastus
1369/86	Hawker Beechcraft Corporation	12.2.1986	Laskutelineen tarkastus
1370/86	Hawker Beechcraft Corporation	12.2.1986	Sivuperäsimen vääntöputken tarkastus
1372/86	Hawker Beechcraft Corporation	12.2.1986	Päälaskutelineen tarkastus
1373/86	Bell Helicopter Textron	26.2.1986	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus
1374/86	()	17.2.1986	Airborne. Alipainepumpun vaihto.
1375/86	Embraer	1.9.1986	Päälaskutelineen pyörien akselit
1376/86	Textron Aviation Inc. (Cessna)	3.3.1986	Nokkatelinejärjestelmän tarkastus

1377/86	()	24.3.1986	United Instruments. Kork.mittareiden tarkastus ja vaihto
1378/86	Hartzell Propeller Inc.	2.10.1986	Pantojen tarkastus
1379/86	Pilatus Aircraft Ltd.	7.4.1986	Trimmiaktuuaattorin kiinnityskorvakkeen tark./m.
1380/86	McCauley Propeller Systems	7.4.1986	Potkurin lapojen tarkastus
1381/86	SAAB AB, Aeronautics	7.4.1986	Käsi käyttöisen polttoainepumpun tarkastus
1382/86	Lycoming Engines	22.4.1986	Pakoventtiilien tarkastus
1383/86	Continental Motors, Inc.	7.12.1987	Sylintereiden tarkastus
1385/86	B-N Group Ltd.	27.5.1986	Korkeusperäsimen ja sen trimmijärjestelmän tark.
1386/86	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	9.6.1986	Lentonopeuden rajoittaminen
1387/86	Bell Helicopter Textron	24.8.1987	Pääroottorin lapojen tarkastus
1388/86	VulcanAir S.p.A	16.6.1986	Pyöräjarrujen öljyputken tarkastus
1389/86	Airbus Helicopters	1.8.1986	Pääroottorin lapojen kiinnityspalkit
1390/86	SAAB AB, Aeronautics	16.6.1986	Korkeusvakaimen etukiinnityksen tark.
1391/86	Textron Aviation Inc. (Cessna)	30.7.1986	Sivuvakaimen kiinnityksen tarkastus
1393/86	Korff + Co.KG	5.8.1986	Korkeusvakaimen etukiinnityksen tark.
1394/86	DG Flugzeugbau GmbH	5.8.1986	Eräiden ohjaamon laitteiden merkintä
1395/86	SN Centrair	6.1.1987	Vesiballastin käyttökielto
1396/86	Issoire Aviation	22.8.1986	Polttoaineen valintahanan tarkastus
1397/86	Rolls-Royce Corporation	4.9.1986	Öljynkulutuksen tarkkailu ja erottimen asennus
1399/86	SN Centrair	25.9.1986	Ohjainjärjestelmien kulmavipujen kiinnitys
1400/86	Piper Aircraft, Inc.	2.10.1986	Ampeerimittarin vaihto
1401/86	Piper Aircraft, Inc.	1.11.1996	Letkujen vaihto
1402/86	Alpha Aviation Concept Ltd.	8.10.1986	Sivuperäsinpolkimien tarkastus
1404/86	Schweizer Aircraft	10.10.1986	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus
1405/86	Airbus Helicopters	8.2.1988	Lentorajoitus
1406/86	Airbus Helicopters	27.10.1986	Helikopterin tarkastus
1407/86	Airbus Helicopters	27.10.1986	Hydraulijärjestelmän tarkastus
1408/86	Textron Aviation Inc. (Cessna)	27.10.1986	Polttoainesäiliöiden pikatyhjennysventtiilit
1409/86	Rolls-Royce Corporation	27.10.1986	Mutterin kiristysmomentin tarkastus
1410/86	Hawker Beechcraft Corporation	2.4.1987	Korkeusperäsimen trimmijärjestelmän korjaus
1412/86	MD Helicopters, Inc	12.11.1986	Pyrstöroottorin käyttöäkseli
1413/86	Textron Aviation Inc. (Cessna)	19.11.1986	Moottoripukin tarkastus
1414/86	AgustaWestland S.p.A	17.11.1986	Öljynjäähdyttimen tuulettimen tarkastus
1415/86	Airbus Helicopters	1.12.1986	Hydraulijärjestelmän tarkastus
1416/86	Textron Aviation Inc. (Cessna)	15.12.1986	Pakoputkiston tarkastus
1417/86	()	17.12.1986	Collins. Lentosuunnistuslaitteen korjaus
1418/86	Alexander Schleicher GmbH & Co	19.12.1986	Sivuperäsinpolkimien kiinnityskorvakkeiden tarkastus
1419/87	Textron Aviation Inc. (Cessna)	6.1.1987	Muutos lentokoneen käyttöohjeisiin
1420/87	Twin Commander Aircraft Corporation	2.3.1988	Muutos lentokoneen käyttöohjeisiin
1421/87	Textron Aviation Inc. (Cessna)	5.2.1987	Moottorin ja potkurin säätimien kiinnityksen varmistus
1423/87	AgustaWestland S.p.A	19.1.1987	Polttoainesuodattimen muutos
1423/87	Bell Helicopter Textron	19.1.1987	Polttoainesuodattimen muutos
1424/87	Grob Aircraft AG	19.1.1987	Korjauksia flutterin välttämiseksi
1425/87	Grob Aircraft AG	20.1.1987	Korjauksia lento- ja huoltokäsikirjaan
1426/87	AgustaWestland S.p.A	20.1.1987	Pyrstöroottorin tarkastus
1428/87	SOCATA	30.1.1987	Korkeusperäsimen työntötangon tarkastus
1430/87	()	12.2.1987	Pioneer varavarjat
1431/87	Hawker Beechcraft Corporation	16.2.1987	Korkeusperäsimen kiinnityksen tarkastus
1432/87	Hawker Beechcraft Corporation	26.3.1987	Korkeusperäsimen saranan kiinnitys
1433/87	DG Flugzeugbau GmbH	19.3.1987	Siivekkeiden massatasapainotus
1434/87	Raytheon Aircraft Company	23.3.1987	Moottorin takakiinnitys

1435/87	()	21.4.1987	EON Corp. Turvavöiden lukon vaihto
1436/87	Airbus Helicopters	21.4.1987	Pääroottorin vaihteiston kiinnitys
1437/87	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	23.4.1987	Vaimentimien asennus
1438/87	Textron Aviation Inc. (Cessna)	20.11.1987	Turboahtimen tarkastus
1439/87	CPAC, Inc. (ent./f.d. Rockwell)	29.4.1987	Olkavöiden kiinnityksen ja istuimien korjaus
1442/87	Bell Helicopter Textron	26.5.1987	Pääroottorin maston vaihto
1443/87	de Havilland Support Ltd	2.6.1987	Ohjainjärjestelmien päätteiden varmistus
1444/87	Raytheon Aircraft Company	2.6.1987	Korkeusperäsimen vastapainon tarkastus
1445/87	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	2.6.1987	Ohjainvajereiden tarkastus
1446/87	Korff + Co.KG	2.6.1987	Hitsiliitosten tarkastus
1449/87	()	9.6.1987	Mechanical Products. Suojakytkimien poisto käytöstä
1450/87	Airbus Helicopters	22.7.1987	Liukuovien niveltappien vaihto
1451/87	Embraer	22.7.1987	Lentokäsikirjan muutos
1454/87	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	30.7.1987	Hinauskytkimen laukaisukahvan siirto
1455/87	VulcanAir S.p.A	11.8.1987	Moottoripukin kiinnityskorvakkeiden tarkastus
1457/87	Korff + Co.KG	13.8.1987	Korjauksia massakeskiön asemaan
1458/87	Allstar PZL Glider Sp.	26.8.1987	Siipien kiinnityksen varmistus
1459/87	Bell Helicopter Textron	26.8.1987	Korkeusvakaimen tarkastus
1461/87	Airbus Helicopters	2.9.1987	Lentojen lukumäärän laskeminen
1462/87	SOCATA	7.9.1987	Jarruputkien asennus
1463/87	Alexander Schleicher GmbH & Co	24.9.1987	Tahattoman laukkaliikkeen estäminen
1464/87	Alexander Schleicher GmbH & Co	9.9.1987	Siivekkeiden tiivisteteippien tarkastus
1465/87	Embraer	9.8.1991	Trimmiaktuuaattoreiden jousisokkien vaihto
1466/87	SOCATA	13.4.1988	Korkeusvakaimen kiinnityksen tarkastus
1467/87	Robinson Helicopter Company	29.9.1987	Pääroottorin lapakulmien säätövipujen tarkastus
1468/87	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	1.10.1987	Sivuperäsimen vivun vaihto
1469/87	Raytheon Aircraft Company	8.10.1987	Akkukaapeleiden tarkastus
1470/87	Aircraft Industries, a.s.	8.10.1987	Siiven pääsalon tarkastus
1472/87	()	19.10.1987	RW2-renkaiden väärinkäyttö
1473/87	()	19.10.1987	Puskurihihnan käyttö MS70101-soljen kanssa
1474/87	Schempp-Hirth KG.	27.10.1987	Korkeusperäsimen kulmavipujen tarkastus ja vaihto
1475/87	Textron Aviation Inc. (Cessna)	27.10.1987	Polttoainesäiliöiden pikatyhjennysventtiilit II
1477/87	Bell Helicopter Textron	11.11.1987	Pääroottorin lavan välilevyjen vaihto
1478/87	Bombardier Inc.	11.11.1987	Siivekkeiden saranakorvakkeiden vaihto
1480/87	()	11.11.1987	AM-SAFE. Turvavöiden soljen tarkastus
1481/87	()	13.11.1987	Magneettikompassin tarkastus ja korjaus
1483/87	Schweizer Aircraft	1.12.1987	Pyrstöroottorin etureunan liimauksen tarkastus
1484/87	Airbus Helicopters	9.12.1987	Pallolaakereiden pulttien käyntiaika
1485/87	AgustaWestland S.p.A	11.12.1987	Hätäventtiileiden täyttöventtiilin korjaus
1486/87	()	11.12.1987	Pacific Scientific. Turvavöiden tarkastus
1490/88	Bombardier Inc.	29.1.1988	Korkeusvakaimen kiinnityskorvakkeiden tarkastus
1492/88	Raytheon Aircraft Company	29.1.1988	Suojakytkimien merkintä
1495/88	Pratt & Whitney Canada	25.4.1988	Ahtimen kuoren tarkastus
1497/88	AgustaWestland S.p.A	11.2.1988	Pyrstöroottorin lapakulmien säätötangot
1497/88	Bell Helicopter Textron	11.2.1988	Pyrstöroottorin lapakulmien säätötangot
1499/88	Continental Motors, Inc.	19.2.1988	Öljysuodattimen vaihto
1500/88	Lycoming Engines	19.2.1988	Kaasuttimen vaihto
1501/88	Alexander Schleicher GmbH & Co	19.2.1988	Purjekoneen korjauksia ja muutoksia käsikirjoihin
1502/88	()	24.2.1988	Bronzavia-Air Eq. Palautusjousen vaihto
1504/88	Twin Commander Aircraft Corporation	24.2.1988	Polttoainesäiliöiden täyttöaukkojen pienennys
1505/88	Textron Aviation Inc. (Cessna)	24.2.1988	Polttoainesäiliöiden täyttöaukkojen pienennys

1506/88	Piper Aircraft, Inc.	24.2.1988	Polttoainesäiliöiden täyttöaukkojen pienennys
1507/88	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	2.3.1988	Korkeusperäsimen työntötangon tarkastus
1508/88	Hawker Beechcraft Corporation	14.3.1988	Siipien kiinnitysmuttereiden tarkastus
1509/88	Piper Aircraft, Inc.	11.3.1988	Matkatavaratilan oven tarkastus ja korjaus
1510/88	Hoffmann Propeller GmbH & Co. KG	15.3.1988	Potkurin lapojen tarkastus
1513/88	()	29.6.1988	National Parachute. Kuvun vahvistus
1514/88	()	29.6.1988	Pakkoaukaisuvarjojen varmistussidokset
1515/88	()	13.4.1988	Pelastus- ja varavarjojen laukaisuvaajeri
1516/88	Grob Aircraft AG	25.4.1988	Korkeusperäsimen saranoiden tarkastus
1517/88	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	25.4.1988	Korkeusperäsimen kulmavivun tarkastus
1519/88	DG Flugzeugbau GmbH	25.4.1988	Tyhjän koneen massakeskiön asema
1522/88	Raytheon Aircraft Company	25.4.1988	Päälaskutelineen sivuttaistuki
1523/88	Pratt & Whitney Canada	25.4.1988	Ahtimen napa
1524/88	CPAC, Inc. (ent./f.d. Rockwell)	25.4.1988	Sivuvakaimen kiinnitys
1526/88	Airbus Helicopters	22.2.1988	Öljynlauhduttimen tuulettimen värinä
1527/88	Bell Helicopter Textron	4.5.1988	Polttoaineventtiilin sähköliitin
1528/88	()	13.5.1988	Aerazur. Laukaisujärjestelmän tarkastus
1529/88	Issoire Aviation	18.5.1988	Korkeusperäsimen saranan kiinnitys
1530/88	Raytheon Aircraft Company	20.6.1988	Moottorin tulensammuttimen tarkastus
1531/88	Alexander Schleicher GmbH & Co	3.2.1989	Siipisaloon tarkastus
1532/88	Textron Aviation Inc. (Cessna)	20.6.1988	Polttoainesäiliöiden huohotuksen parannus
1534/88	()	20.6.1988	Teho-Filter-öljysuotimien tarkastus
1535/88	Schweizer Aircraft	23.6.1988	Pyrstöroottorin jousipakan vaihto
1536/88	Lycoming Engines	21.9.1988	Venttiilikoneiston tarkastus y.m.
1537/88	Enstrom Helicopter Corporation	23.6.1988	Korkeusvakaimen tarkastus
1538/88	de Havilland Support Ltd	7.7.1988	Ohjainjärjestelmän tarkastus ja korjaus
1540/88	Textron Aviation Inc. (Cessna)	20.7.1988	Polttoainesuodattimen vedenpoistiventtiili
1541/88	Textron Aviation Inc. (Cessna)	20.7.1988	Polttoainesäiliöiden tarkastus
1542/88	Schempp-Hirth KG.	20.7.1988	Lentojarrujen tarkastus
1543/88	Pratt & Whitney Canada	4.8.1988	Tuulettimen siipien tarkastus
1544/88	VulcanAir S.p.A	6.9.1988	Trimmilipan korjaus tai vaihto
1546/88	Textron Aviation Inc. (Cessna)	22.8.1988	Akun johdon kiinnitys
1547/88	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	13.9.1988	Siiven päätapin tarkastus ja vaihto
1548/88	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	13.9.1988	Ohjainjärjestelmien hitsisaumojen tarkastus
1549/88	Raytheon Aircraft Company	13.9.1988	Moottorikiinnityksen vahvistus
1550/88	Raytheon Aircraft Company	13.9.1988	Virtakiskojen kytkentä
1551/88	Raytheon Aircraft Company	13.9.1988	Laskutelineluukkujen saranakorvakkeet
1552/88	Rolls-Royce Corporation	13.9.1988	Polttoainesäätimen vaihto
1554/88	Embraer	8.7.1989	Polttoainesäätimen tarkastus
1555/88	Honeywell International	29.9.1988	Turbiinin roottorin kiekon vaihto
1557/88	Schweizer Aircraft	5.10.1988	Pyrstöpuomin korvakkeiden tarkastus
1558/88	Piper Aircraft, Inc.	5.10.1988	Siiven osien käytäntöaika-rajotus
1560/88	()	12.10.1988	Bronzavia. Ohjausyksikön tarkastus
1561/88	Allstar PZL Glider Sp.	12.10.1988	Kantokahvan rajoitinpultin muutos
1562/88	Allstar PZL Glider Sp.	12.10.1988	Trimmijousen tarkastus
1563/88	Embraer	29.5.1989	Laskusiivekkeiden käyttökytkimen korjaus
1564/88	Gyroflug Ingenieure GmbH	1.11.1988	Öljyletkujen vaihto
1567/88	Piper Aircraft, Inc.	28.8.1989	Polttoainejärjestelmän tarkastus
1568/88	Fairchild Aircraft	21.11.1988	Ohjainvajereiden tarkastus ja vaihto
1570/88	Fairchild Aircraft	21.11.1988	Jarrunestesäiliön huohotusalueen tarkastus
1573/88	Textron Aviation Inc. (Cessna)	27.1.1988	Letkujen tarkastus ja vaihto

1574/88	()	29.11.1988	Chaser-reppu/valjasjärjestelmä
1575/88	()	1.12.1988	Invader-varavarjo
1576/88	Robinson Helicopter Company	27.2.1989	Pääroottorin navan tarkastus
1580/88	Airbus Helicopters	15.12.1988	Pyrstöroottoriakselin laakerin tarkastus
1582/88	Embraer	15.12.1988	Sähköliittimien tarkastus
1585/89	Raytheon Aircraft Company	26.1.1989	Sähkökytkimen asennuksen korjaus
1586/89	Bell Helicopter Textron	26.1.1989	Pyrstöroottorin napakappaleen tarkastus
1586/89	AgustaWestland S.p.A	26.1.1989	Pyrstöroottorin napakappaleen tarkastus
1588/89	B-N Group Ltd.	27.1.1989	Korkeusperäsimen massatasapaino
1589/89	Textron Aviation Inc. (Cessna)	27.1.1989	Magneettojen tarkastus
1591/89	Airbus Helicopters	27.1.1989	Pyrstöroottorin vaihteiston tuen tarkastus
1592/89	Airbus Helicopters	27.1.1989	Servo-ohjaimien pulttien tarkastus
1595/89	Bell Helicopter Textron	10.11.1989	Roottorin maston ja napakappaleen käyntiaika
1596/89	Textron Aviation Inc. (Cessna)	17.2.1989	Polttoaineensyöttöhäiriöiden estäminen I
1597/89	Textron Aviation Inc. (Cessna)	17.2.1989	Polttoaineensyöttöhäiriöiden estäminen II
1600/89	()	2.3.1989	BFGoodrich. Pelastuslaittojen tarkastus
1602/89	Textron Aviation Inc. (Cessna)	3.3.1989	Laskusiivekkeen matoruuvien tarkastus,voitelu,muut.
1603/89	Raytheon Aircraft Company	9.3.1989	Nokkelineen tarkastus
1604/89	()	21.3.1989	Facet. Kaasuttimien tarkastus
1605/89	()	16.3.1989	Rapid Link/Sunshine Factory
1607/89	Hawker Beechcraft Corporation	18.4.1989	Korkeusperäsimen korvakkeiden tarkastus ja vaihto
1608/89	()	13.12.1989	Switlik. Pelastusliivien täyttölaitteet
1610/89	Issoire Aviation	18.4.1989	Jarrusylintereiden tarkastus
1612/89	Gyroflug Ingenieure GmbH	19.4.1989	Polttoainejärjestelmän liittimien vaihto
1613/89	Diamond Aircraft Industries GmbH	19.4.1989	Siiven pääpultin tarkastus
1614/89	DG Flugzeugbau GmbH	19.4.1989	Lentojarrujen lukituksen tarkastus
1615/89	AgustaWestland S.p.A	8.5.1989	Pääroottorin vaihteiston tarkastus
1616/89	Honeywell International	13.11.1989	Öljyn ja öljypumpun tarkastus
1617/89	SAAB AB, Aeronautics	19.5.1989	Murtuma- ja syöpymätarkastus
1622/89	()	4.7.1989	Davis Aircraft.Turvavöiden tarkastus
1624/89	MD Helicopters, Inc	21.7.1989	Pyrstöroottorin tarkastus
1626/89	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	21.7.1991	Lentojarrujen muutos
1627/89	Lycoming Engines	21.7.1989	Polttoaineen ruiskutusservon vaihto
1629/89	Bell Helicopter Textron	20.9.1989	Letkujen tarkastus
1632/89	Embraer	7.8.1989	Ohjainvajereiden tarkastus
1633/89	Embraer	2.8.1989	Korkeusvakaimen etukiinnityksen tarkastus
1635/89	Bombardier Inc.	7.8.1989	Jarruvarjon yhdyspunos
1637/89	Alexander Schleicher GmbH & Co	17.8.1989	Polttoainesäiliön tarkastus
1638/89	Raytheon Aircraft Company	29.8.1989	Lämmitysruuvien korjaus
1639/89	Textron Aviation Inc. (Cessna)	24.8.1989	Polttoainemittarin anturien vaihto
1640/89	Textron Aviation Inc. (Cessna)	29.8.1989	Lämmönvaihtimen tarkastus
1641/89	Hamilton Sundstrand Corporation	11.9.1989	Lapojen tarkastus
1642/89	Lycoming Engines	20.9.1989	Venttiilin keinuviivun tarkastus
1643/89	Alexander Schleicher GmbH & Co	26.1.1990	Korkeusperäsimen liimasaumojen tarkastus
1644/89	MD Helicopters, Inc	28.9.1989	Päävaihteiston tarkastus
1645/89	MD Helicopters, Inc	26.1.1990	Tarkastuksia pyrstöpuomin alueelta
1646/89	MD Helicopters, Inc	16.11.1989	Pääroottorin vääntö- ja jännityspakat
1648/89	Embraer	4.10.1989	Laskutelinejärjestelmän sähköjohtojen tarkastus
1649/89	True Flight Holdings LLC	6.11.1989	Polttoainejärjestelmän tarkastus
1651/89	()	6.11.1989	Radio- ja radiosuunnistuslaitteiden pääkytkin
1652/89	American Champion Aircraft Corp.	19.10.1989	Istuimen tarkastus
1653/89	Schweizer Aircraft	19.4.1991	Pyrstöroottorin lapojen teipit

1654/89	DG Flugzeugbau GmbH	19.10.1989	Korkeusperäsimen pääkorvakkeen tarkastus
1655/89	AgustaWestland S.p.A	4.12.1989	Pääroottorin lapojen tarkastus
1656/89	Bell Helicopter Textron	2.11.1989	Korkeusvakaimen tarkastus
1657/89	Bell Helicopter Textron	2.11.1989	Pyrstöroottorin navan tarkastus
1658/89	Airbus Helicopters	6.11.1989	Pääroottorin lapojen käyntiaikarajoitus
1659/89	Eichelsdörfer GmbH	6.11.1989	Sivuperäsimen kiinnityksen tarkastus
1661/89	Solar Wings	10.11.1989	Kallistuskulman rajoittaminen
1663/89	Hawker Beechcraft Corporation	16.11.1989	Siivekkeiden tarkastus
1666/89	Bell Helicopter Textron	8.12.1989	Latausjärjestelmän varoitusvalo
1668/89	MD Helicopters, Inc	13.12.1989	Ohjausputkien tarkastus
1669/89	Hawker Beechcraft Corporation	14.12.1989	Siivekkeiden työntötankojen päätteet
1670/89	Eichelsdörfer GmbH	28.12.1989	Sivuperäsimen tarkastus
1674/90	Enstrom Helicopter Corporation	26.1.1990	Pyrstöroottorin vaihteiston tarkastus
1676/90	Hawker Beechcraft Corporation	26.1.1990	Siipisalkojen tarkastus
1677/90	McCauley Propeller Systems	26.1.1990	Kiintopotkurin tarkastus ja korjaus
1678/90	B-N Group Ltd.	26.1.1990	Jänniteanturin vaihto
1679/90	Viking Air Limited	26.1.1990	Ohjaimien lukituksen muutos
1680/90	Pratt & Whitney Canada	26.1.1990	Apulaitevaihteiston korjaus
1681/90	Scheibe Aircraft GmbH	26.1.1990	Polttoainehanan kalenteriaikarajoitus
1682/90	Bell Helicopter Textron	26.1.1990	Pyrstöroottorin laakerin vaihto
1683/90	MD Helicopters, Inc	26.1.1990	Kytkimen vaihto
1685/90	Piper Aircraft, Inc.	9.2.1990	Siipisalkojen tarkastus
1686/90	Bell Helicopter Textron	15.2.1990	Pyrstöroottorin lapahaarukoiden tarkastus
1688/90	Textron Aviation Inc. (Cessna)	15.2.1990	Päälaskutelineen tarkastus
1690/90	()	7.5.1990	Honeywell. Hyrrän korjaus
1691/90	Honeywell International	23.2.1990	Turbiinin roottorin kiekon vaihto II
1692/90	Fairchild Aircraft	5.3.1990	Diodin poisto sähköjärjestelmästä
1693/90	B-N Group Ltd.	7.3.1990	Rungon syöpymätarkastus
1694/90	Lycoming Engines	11.9.1991	Potkurinsäätimen öljyputken kiinnitys
1695/90	CPAC, Inc. (ent./f.d. Rockwell)	16.3.1990	Siiven etusalon tarkastus
1696/90	Hawker Beechcraft Corporation	16.3.1990	Siipien tarkastus
1697/90	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	7.5.1990	Pulttien vaihto
1698/90	Fairchild Aircraft	7.5.1990	Laskutelineelukun kiinnijuuttumisen estäminen
1699/90	Airbus Helicopters	7.5.1990	Polttoaineputkien vaihto
1700/90	Hawker Beechcraft Corporation	15.5.1990	Siipisalon runkorakenteen tarkastus
1701/90	Schweizer Aircraft	16.5.1990	Pituusohjaussauvan asennuksen tarkastus
1702/90	Schweizer Aircraft	16.5.1990	Kaasuvaijerin tarkastus ja vaihto
1704/90	Viking Air Limited	22.5.1990	Korkeusperäsimen työntötangon tarkastus
1705/90	Hawker Beechcraft Corporation	23.5.1990	Vedenpoistojärjestelmän tarkastus
1707/90	Textron Aviation Inc. (Cessna)	28.5.1990	Ilmastointilaitteen korjaus
1709/90	de Havilland Support Ltd	16.8.1996	Ohjaussauvan kahvan tarkastus
1711/90	Textron Aviation Inc. (Cessna)	5.6.1990	Nokkatelineen laakeritappien tarkastus
1713/90	Eichelsdörfer GmbH	18.6.1990	Sivuperäsimen punnitus
1714/90	Eichelsdörfer GmbH	18.6.1990	Lentokäsikirjan ja huolto-ohjekirjan korjaus
1716/90	SAAB AB, Aeronautics	31.7.1990	Polttoainesäiliön syöttöputken tarkastus
1717/90	Bell Helicopter Textron	31.7.1990	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus
1719/90	Raytheon Aircraft Company	31.7.1990	Valaistuksen tarkastus
1720/90	MD Helicopters, Inc	31.7.1990	Pyrstöroottorin laakerin tarkastus
1723/90	Hawker Beechcraft Corporation	31.7.1990	Siiven kiinnityspulttien ja -muttereiden vaihto
1725/90	Fairchild Aircraft	31.7.1990	Matkustamon ikkunan vahvistaminen
1726/90	Raytheon Aircraft Company	31.7.1990	Päälaskutelineen mutterin tarkastus
1727/90	()	31.7.1990	Gilcouss. Polttoainepumpun tarkastus

1729/90	Continental Motors, Inc.	10.8.1990	Öljypumpun tarkastus
1730/90	Hawker Beechcraft Corporation	10.8.1990	Siipipaneelien tarkastus
1731/90	Hiller Aviation	10.8.1990	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus
1732/90	AgustaWestland S.p.A	19.4.1991	Pääroottorin lapojen tarkastus
1734/90	Raytheon Aircraft Company	20.8.1990	Maadoitusjohdon tarkastus
1735/90	Hawker Beechcraft Corporation	20.8.1990	Sivuvakaimen tarkastus ja vaihto
1736/90	Bell Helicopter Textron	20.8.1990	Ohjainjärjestelmän pulttien tarkastus
1739/90	Enstrom Helicopter Corporation	4.9.1990	Pyrstöroottoriakselin kytkimien tarkast. ja vaihto
1740/90	Enstrom Helicopter Corporation	4.9.1990	Pyrstöroottoriakselin kytkimien tark. ja voitelu
1742/90	Robinson Helicopter Company	5.9.1990	Imukomun kannen kiinnitys
1747/90	SOCATA	24.9.1990	Öljynlauhduttimen tarkastus
1749/90	Piper Aircraft, Inc.	4.10.1990	Päälaskutelineen muutos
1750/90	MD Helicopters, Inc	4.10.1990	Vapaakytkimen muutos ja tarkastus
1752/90	Raytheon Aircraft Company	9.10.1990	Nokkapyörän mutterin kireyden tarkastus
1757/90	Allstar PZL Glider Sp.	11.10.1990	Korkeusvakaimen varmistussokan muutos
1760/90	Textron Aviation Inc. (Cessna)	15.10.1990	Olkavöiden kiinnityksen tarkastus
1762/90	Bell Helicopter Textron	19.10.1990	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus IV
1767/90	MD Helicopters, Inc	5.11.1990	Pääroottorin akselin tarkastus
1768/90	Fairchild Aircraft	5.11.1990	Lentokoneen tarkastus
1769/90	Textron Aviation Inc. (Cessna)	5.11.1990	Polttoainesäiliön huuhotus
1771/90	Airbus Helicopters	8.1.1992	Akun lämpöanturin tarkastus
1773/90	Grob Aircraft AG	30.11.1990	Tappilevyn tarkastus
1774/90	Raytheon Aircraft Company	12.12.1990	Suojuksen asentaminen varainvertterin päälle
1775/90	Fairchild Aircraft	12.12.1990	Sivuperäsimen trimmilaipan työntötangon tarkastus
1776/90	Bell Helicopter Textron	19.4.1991	Rajoittimien asennus kellukkeisiin
1778/90	AgustaWestland S.p.A	17.12.1990	Vapaakytkimen kuoren istukan tarkastus
1779/90	AgustaWestland S.p.A	17.12.1990	Pyrstöroottorin ohjaustangon asennus
1779/90	Bell Helicopter Textron	17.12.1990	Pyrstöroottorin ohjaustangon asennus
1780/90	Issoire Aviation	27.12.1990	Moottoripukin tarkastus
1783/90	MD Helicopters, Inc	27.12.1990	Päävaihteiston kannen pulttien tarkastus
1785/91	()	14.1.1991	Palopullon korjaus
1787/91	Alexander Schleicher GmbH & Co	16.1.1991	Korkeusperäsimen automaattikytkennän korjaus
1788/91	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	28.1.1991	Siiven päätapin tarkastus ja vaihto II
1789/91	SOCATA	21.2.1991	Kaasuttimen imuilmakotelon tarkastus
1790/91	SOCATA	21.2.1991	Korkeusperäsimen massatasap. kiinnitys
1793/91	VulcanAir S.p.A	19.4.1991	Lämmönvaihtimen tarkastus
1801/91	Lycoming Engines	25.4.1991	Polttoainepumpun tarkastus
1802/91	MD Helicopters, Inc	25.4.1991	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus
1803/91	Schweizer Aircraft	3.5.1991	Pyrstöroottorin tukikorvakkeen tarkastus
1804/91	Viking Air Limited	8.5.1991	Rakenteen kiinnityselimien tarkastus
1805/91	Eichelsdörfer GmbH	8.5.1991	Siipien pääpulttien holkkien tarkastus ja vaihto
1806/91	SN Centrair	10.5.1991	Polkimien liitosten tarkastus
1807/91	Viking Air Limited	10.5.1991	Runkokaarien tarkastus
1809/91	Viking Air Limited	10.5.1991	Siipien kiinnitys
1810/91	Viking Air Limited	10.5.1991	Korkeusperäsimen tyvikaaren tarkastus
1811/91	Viking Air Limited	10.5.1991	Siipien syöpymätarkastus
1813/91	American Champion Aircraft Corp.	10.5.1991	Siipitukien yläkorvakkeiden tarkastus
1814/91	AgustaWestland S.p.A	24.5.1991	Päävaihteiston kiinnityskorvakkeiden tark./vaihto
1815/91	Raytheon Aircraft Company	15.5.1991	Mittarivalaistuksen himmentimen vaihto
1817/91	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	15.5.1991	Jäänpoistojärjestelmän tarkastus
1818/91	()	27.5.1991	Moottorin ilmasuodattimen tarkastus
1824/91	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	16.7.1991	Korkeusperäsimen saranoiden kiinnityksen tarkastus

1826/91	Airbus Helicopters	22.7.1991	Pyrstöroottorin lapakulmien säätöjärjestelmä
1828/91	B-N Group Ltd.	18.7.1991	Katkaisimien suojaus
1830/91	AgustaWestland S.p.A	18.7.1991	Pyrstöroottorin akselin vaihto
1831/91	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	18.7.1991	Autopilotin muutos
1832/91	Pratt & Whitney Canada	18.7.1991	Moottorin tarkastus
1833/91	SN Centrair	18.7.1991	Lentojarrujen kahvan väri
1834/91	Hawker Beechcraft Corporation	18.7.1991	Ohjaamon ikkunoiden tarkastus
1836/91	Aviostar (ent. Rhein Flugzeugbau)	22.7.1991	Polttoainesäiliöiden huohotuksen tarkastus
1838/91	VulcanAir S.p.A	6.8.1991	Korkeusvakaimen vahvistaminen
1839/91	SOCATA	6.8.1991	Muutos autopilotin katkaisimeen
1842/91	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	9.8.1991	Kuomun tappien tarkastus
1845/91	Textron Aviation Inc. (Cessna)	2.9.1992	Nokkatelineen haarukan tarkastus ja vaihto
1846/91	McCauley Propeller Systems	29.8.1991	Navan tarkastus ja muutos
1848/91	Pratt & Whitney Canada	19.8.1991	Moottorin korjaus
1849/91	Viking Air Limited	19.8.1991	Moottorikehdon palkkien tarkastus
1851/91	Viking Air Limited	21.8.1991	Siipitukien suojaus
1853/91	()	21.8.1991	EROS. Happinaamareiden tarkastus
1855/91	Hawker Beechcraft Corporation	22.8.1991	Moottoripukin tarkastus
1857/91	Viking Air Limited	3.9.1991	Laskusiivekejärjestelmän työntötangot
1862/91	Hawker Beechcraft Corporation	21.5.1992	Moottorisuojusten tarkastusluukut
1865/91	Viking Air Limited	19.11.1992	Ohjainjärjestelmän työntötangot
1869/91	Continental Motors, Inc.	26.9.1991	Öljynsuodattimen vaihto
1870/91	Alexander Schleicher GmbH & Co	18.10.1991	Moottoripurjelentokoneen korjauksia
1871/91	()	18.10.1991	EROS. Happinaamarin tarkastus
1872/91	Hawker Beechcraft Corporation	18.10.1991	Raitisilmapuhaltimen kotelon kiinnitys
1873/91	Pratt & Whitney Canada	26.3.1992	Polttoaineen virtauksen sulkujärjestelmä
1875/91	Airbus Helicopters	22.11.1991	Pääroottorin ohjauslevyn laakeri
1877/91	Hawker Beechcraft Corporation	25.11.1991	Mittareiden alipainejärjestelmä
1879/91	Textron Aviation Inc. (Cessna)	6.11.1991	Sähköjohtojen ja polttoaineputken tarkastus
1880/91	Bell Helicopter Textron	11.11.1991	Kuormakoukun laukaisuvaijerin tarkastus
1881/91	Piper Aircraft, Inc.	11.11.1991	Siivekesalkojen tarkastus
1882/91	Piper Aircraft, Inc.	7.11.1991	Laskutelinejärjestelmän tarkastus
1883/91	Piper Aircraft, Inc.	7.11.1991	Sivuvakaimen kiinnityksen tarkastus
1887/91	Lycoming Engines	16.8.1996	Pakoputkiston tarkastus ja korjaus
1890/91	Bell Helicopter Textron	19.5.1995	Polttoainehanan katkaisimen vaihto
1893/91	Hawker Beechcraft Corporation	22.11.1991	Korkeusperäsintrimmien aktuaattoreiden tunnistaminen
1894/91	Cameron Balloons Ltd.	22.11.1991	Verhouksen tarkastus
1896/92	Fairchild Aircraft	6.10.1992	Moottorin tehonsäätimien rajoitinvipujen korjaus
1898/92	SOCATA	8.1.1992	Polttoainesäiliöiden tarkastus
1905/92	Bell Helicopter Textron	13.1.1992	Pääroottorin lapahaarukoiden tarkastus
1906/92	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	2.11.1992	Sivuperäsimen trimmilaipan korjaus
1907/92	Continental Motors, Inc.	21.2.1992	Venttiileiden keinuviipujen akseleiden kiinnitys
1909/92	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	16.1.1992	Siivekkeiden automaattikytkimen tarkastus
1910/92	Alexander Schleicher GmbH & Co	16.1.1992	Lentojarrujen tarkastus
1912/92	Honeywell International	14.4.1993	Polttoaineputkien vaihto
1913/92	SOCATA	4.2.1992	Korkeusvakaimen salon tarkastus
1915/92	()	19.6.2008	Pyöreäkupuiset varavarjat
1916/92	Viking Air Limited	14.2.1992	Korkeusvakaimen kiinnitys
1919/92	Viking Air Limited	21.2.1992	Korkeusvakaimen saranapukki
1921/92	de Havilland Support Ltd	28.2.1992	Takarungon kaaren tarkastus
1924/92	VulcanAir S.p.A	11.3.1992	Ohjainviejereiden tarkastus
1926/92	()	10.6.1992	Lentokäsikirjan tarkistus

1927/92	Alpha Aviation Concept Ltd.	11.3.1992	Nokkatelineen tarkastus
1929/92	Robinson Helicopter Company	24.3.1992	Pulttien vaihto
1930/92	Hawker Beechcraft Corporation	26.3.1992	Moottoritukien tarkastus
1931/92	Hawker Beechcraft Corporation	31.3.1992	Autopilotin ja lennonohjausjärjestelmän muutos
1932/92	Raytheon Aircraft Company	8.10.1992	Polttoaineen huohotinputkien asennus
1935/92	Bell Helicopter Textron	1.4.1992	Pääroottorin vaihteiston planeettapyörästä
1936/92	AgustaWestland S.p.A	1.4.1992	Pääroottorin vaihteiston korjaus
1937/92	()	1.9.1992	Aerazur. Pelastusliivien säilytyspussit
1938/92	AgustaWestland S.p.A	4.5.1992	Pääroottorin navan käyntiaikarajoitus
1941/92	Piper Aircraft, Inc.	11.5.1992	Sivuperäsinjärjestelmän tarkastus ja korjaus
1946/92	Viking Air Limited	20.5.1992	Ohjainjärjestelmän tarkastus
1947/92	VulcanAir S.p.A	26.5.1992	Korkeusvakaimen vääntöputki
1952/92	AgustaWestland S.p.A	30.6.1992	Pääroottorin lapojen tarkastus II
1953/92	Bell Helicopter Textron	30.6.1992	Sivuvakaimen kiinnityksen tarkastus
1954/92	Piper Aircraft, Inc.	1.7.1992	Vakaimien niittien vaihto
1957/92	Piper Aircraft, Inc.	13.7.1992	Polttoainejärjestelmän tarkastus
1958/92	Piper Aircraft, Inc.	13.7.1992	Nokkatelineen pultin tarkastus
1959/92	Piper Aircraft, Inc.	13.7.1992	Trimmin säätövaijerin putken tarkastus
1961/92	Schempp-Hirth KG.	17.7.1992	Korkeusvakaimen kiinnityksen tarkastaminen
1962/92	()	1.9.1992	EROS. Happinaamarin radiokaapelin asennus
1963/92	()	28.6.1995	Varavarjon pakkolaukaisuhinnan kiinnitys
1965/92	Continental Motors, Inc.	4.11.1992	Kampikammion tarkastus
1967/92	Bell Helicopter Textron	28.9.1992	Sivuvakaimen kiinnityksen tarkastus
1969/92	Bell Helicopter Textron	28.9.1992	Voimansiirtoakselin tiivisteen vaihto
1970/92	Bell Helicopter Textron	25.2.1993	Pyrstöroottorivaihteiston öljymäärän osoitin
1972/92	Hawker Beechcraft Corporation	28.9.1992	Moottoreiden kiinnityksen tarkastus
1973/92	Hawker Beechcraft Corporation	27.12.1993	Sivuperäsimen tarkastus
1974/92	Hawker Beechcraft Corporation	6.10.1992	Oven saranan syvennyksen tiivistys
1975/92	Textron Aviation Inc. (Cessna)	6.10.1992	Matkustajaistuinten vahvistaminen
1976/92	Piper Aircraft, Inc.	6.10.1992	Alipainemittarin merkinnät
1977/92	Piper Aircraft, Inc.	6.10.1992	Lennonohjausjärjestelmän muutos
1979/92	Pratt & Whitney Canada	13.11.1992	Ilmasuodattimen poisto
1980/92	Lycoming Engines	6.10.1992	Männäntapin vaihto
1981/92	Airbus Helicopters	14.4.1993	Pääroottorin lapakulmien säätömekanismi
1982/92	Airbus Helicopters	6.10.1992	Hätälähettimen antenni
1984/92	Honeywell International	13.10.1992	Turbiinin roottorin poisto käytöstä
1985/92	SOCATA	18.11.1992	Polttoainesäiliöiden huohotinputket
1990/92	SOCATA	8.10.1992	Korkeusvakaimen tarkastus
1994/92	Bombardier Inc.	4.11.1992	Muutoksia ohjaamossa
1999/92	MT-Propeller Entwicklung GmbH	10.11.1992	Muutos hätätilanneohjeisiin
2001/92	Grob Aircraft AG	17.11.1992	Vedenpoistoreikien tarkastus
2002/92	SOCATA	27.4.1993	Polttoainesäiliöiden huohotusputket II
2003/92	Aviostar (ent. Rhein Flugzeugbau)	26.11.1992	Lentojarrujen pulttien tarkastus
2005/92	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	27.11.1992	Lentojarrujen rajoittimien tarkastus
2009/92	Honeywell International	4.12.1992	Turbiinin roottorin kiekon vaihto
2011/92	Grob Aircraft AG	4.12.1992	Polttoaineen sulkuventtiilin tiiviste
2012/92	Grob Aircraft AG	4.12.1992	Pakokaasujärjestelmän tarkastus
2013/92	Honeywell International	27.3.1996	Puhaltimen kiekon tarkastus
2015/92	Honeywell International	28.12.1992	Kolmannen vyöhykkeen staattorin vaihto
2016/92	Honeywell International	20.9.1993	Potkurinsäätimen tiiviste
2020/93	Piper Aircraft, Inc.	18.1.1993	Siivekevajereiden merkitseminen
2023/93	AgustaWestland S.p.A	21.1.1993	Pääroottorin vaihteiston pulttien vaihto

2024/93	AgustaWestland S.p.A	21.1.1993	Pääroottorin vaihteiston tulpan poisto
2027/93	SAAB AB, Aeronautics	19.1.1994	Pulttien vaihto ja särötarkastuksia
2031/93	Bell Helicopter Textron	25.2.1993	Pyrstöroottoriakselin laakereiden kiinnityskorvakkeet
2033/93	SOCATA	25.2.1993	Laskutelineiden nivelvarsien tarkastus
2034/93	SOCATA	25.2.1993	Tuliseinän tarkastus
2036/93	SOCATA	1.3.1993	Tuliseinän vahvikkeiden tarkastus
2037/93	Schempp-Hirth KG.	1.3.1993	Korkeusperäsinjärjestelmän tarkastus ja tangon vaihto
2039/93	Allstar PZL Glider Sp.	12.3.1993	Lentokäsikirjan korjaus
2042/93	Airbus Helicopters	12.3.1993	Pääroottorin maston tarkastus
2043/93	Honeywell International	12.3.1993	Turbiinin staattorin vaihto
2044/93	()	16.8.1993	Polttoainepumppujen tarkastus
2045/93	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	14.4.1993	Lentojarrujen vipuvarren vaihto
2048/93	()	14.4.1993	Rockwell International. Transponderin korjaus.
2049/93	AgustaWestland S.p.A	14.4.1993	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus
2054/93	Textron Aviation Inc. (Cessna)	26.4.1993	Reverssien korjaus
2056/93	Fairchild Aircraft	11.5.1993	Korkeusvakaimen salon tarkastus ja korjaus
2057/93	()	11.5.1993	ACS & Gerdes. Sytytyskytkimen tarkastus ja muutos
2058/93	Piper Aircraft, Inc.	11.5.1993	Polttoaineletkujen vaihto
2059/93	Piper Aircraft, Inc.	11.5.1993	Moottoripukin tarkastus
2060/93	Continental Motors, Inc.	3.6.1993	Venttiileiden tarkastus
2061/93	Continental Motors, Inc.	3.6.1993	Kiertokankien tarkastus
2063/93	de Havilland Support Ltd	18.6.1993	Laskutelineen tarkastus
2066/93	Fairchild Aircraft	18.6.1993	Lentokäsikirjan muutos
2067/93	Schweizer Aircraft	18.6.1993	Tarkastuksia moottoritilassa
2075/93	Bell Helicopter Textron	13.7.1993	Varotuskilven vaihto
2078/93	Enstrom Helicopter Corporation	4.8.1993	Pääroottorin akselin tarkastus
2079/93	Continental Motors, Inc.	16.8.1993	Öljyputken tarkastus
2080/93	Textron Aviation Inc. (Cessna)	16.8.1993	Letkun vaihto
2081/93	MD Helicopters, Inc	16.8.1993	Muutos lento-ohjeisiin
2083/93	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	16.8.1993	Korkeusperäsimen kiinnityksen tarkastus
2086/93	Fairchild Aircraft	27.8.1993	Korkeusvakaimen kiinnitys
2089/93	Airbus Helicopters	27.8.1993	Moottoripalon ilmaisujärjestelmä
2090/93	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	20.9.1993	Laskutelineen käyttimen tarkastus
2093/93	SOCATA	20.9.1993	Nokkatelineen tarkastus
2094/93	Hawker Beechcraft Corporation	1.10.1993	Polttoainesäiliön tarkastus
2095/93	Continental Motors, Inc.	1.10.1993	Polttoainepumpun tarkastus
2096/93	Piper Aircraft, Inc.	22.10.1993	Laskusiivekkeiden käyttövajerin kiinnityspultti
2098/93	Alexander Schleicher GmbH & Co	26.10.1993	Korkeusperäsimen työntötangon tarkastus
2100/93	B-N Group Ltd.	26.10.1993	Nokkatelineen ohjauksjärjestelmän tarkastus
2101/93	SOCATA	8.11.1993	Turvavöiden kiinnityksen tarkastus
2102/93	Piper Aircraft, Inc.	26.6.1995	Siipien kiinnityksen tarkastus
2104/93	Schweizer Aircraft	8.11.1993	Mittareiden merkintä ja akselin tarkastus
2105/93	()	8.11.1993	Precision Airmotive. Kaasuttimen kohon vaihto
2106/93	Viking Air Limited	8.11.1993	Niittien tarkastus ja vaihto
2107/93	AgustaWestland S.p.A	8.11.1993	Hydraulikäyttimien kiinnityspulttien kireys
2108/93	AgustaWestland S.p.A	8.11.1993	Hätäkellukkeiden suojukset
2109/93	Continental Motors, Inc.	10.11.1993	Kaasuttimen imukomun tarkastus
2110/93	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	23.11.1993	Polttoaineputkien tarkastus
2112/93	Schweizer Aircraft	8.12.1993	Pyrstöpuomin tukikappaleen tarkastus
2113/93	MD Helicopters, Inc	8.12.1993	Polttoaineen huohotusputken hätäsulkuventtiili
2114/93	Alexander Schleicher GmbH & Co	8.12.1993	Runkokaaren tarkastus
2115/93	Enstrom Helicopter Corporation	8.12.1993	Trimmijärjestelmän tarkastus

2116/93	Piper Aircraft, Inc.	24.2.1994	Korkeusperäsimen ohjausjärjestelmän tarkastus
2117/93	Diamond Aircraft Industries GmbH	29.12.1993	Pakokaasujärjestelmä
2118/93	Diamond Aircraft Industries GmbH	29.12.1993	Lentojarrujärjestelmä
2119/93	BRP-Powertrain GmbH & Co. KG	27.12.1993	Magneeton korjaus
2120/93	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	29.12.1993	Trimmipainojen pitimen tarkastus
2121/93	Airbus Helicopters	29.12.1993	Ikkunan tarkastus
2123/94	Piper Aircraft, Inc.	1.8.1997	Laskutelineen käyttimen vahvistinkorvake
2125/94	Piper Aircraft, Inc.	19.1.1994	Moottoreiden ilmanohjauslevyjen tiivistys
2126/94	Textron Aviation Inc. (Cessna)	19.1.1994	Säätövastuksen vaihto
2128/94	Rolls-Royce Corporation	2.2.1994	Voimansiirtoakselin kiinnityspulttien vaihto
2130/94	VulcanAir S.p.A	3.2.1994	Polttoaineen valintahanan tarkastus
2131/94	Grob Aircraft AG	3.2.1994	Päälaskutelineen tarkastus
2132/94	de Havilland Support Ltd	15.2.1994	Korkeusvakaimen tukien tarkastus
2134/94	VulcanAir S.p.A	15.2.1994	Moottorin varailmanottojärjestelmän muutos
2135/94	VulcanAir S.p.A	15.2.1994	Moottorin öljynlauhduttimen letkut
2136/94	VulcanAir S.p.A	15.2.1994	Ohjainpintojen holkkien tarkastus
2137/94	Airbus Helicopters	25.4.1994	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus
2139/94	()	1.8.1995	Continental. Magneeton sytytyskelan ja roottorin vaihto
2141/94	()	27.4.1994	Continental/Bendix-magneettojen kondensaattorit
2148/94	SOCATA	25.4.1994	Sivuperäsimen massatasapainon tarkastus
2149/94	Hartzell Propeller Inc.	27.4.1994	Potkurin navan tarkastus
2150/94	Continental Motors, Inc.	19.2.1996	Keinuvivun akselin ja pesän tarkastus
2151/94	Twin Commander Aircraft Corporation	27.4.1994	Siipisaloon tarkastus
2152/94	Twin Commander Aircraft Corporation	27.4.1994	Siipisaloon tarkastus
2153/94	Twin Commander Aircraft Corporation	27.4.1994	Siipikaarien korjaus ja siipisaloon tarkastus
2155/94	AgustaWestland S.p.A	27.4.1994	Liukuoven hätäpaneelin tarkastus
2156/94	AgustaWestland S.p.A	10.5.1994	Sivuvakaimen korjaus ja tarkastus
2157/94	Fairchild Aircraft	13.3.1996	Siipipaneelin tarkastus ja korjaus
2159/94	Airbus Helicopters	10.5.1994	Öljynpainekeytkimen vaihto
2160/94	Korff + Co.KG	10.5.1994	Laskusiivekevivun tarkastus ja vaihto
2161/94	VulcanAir S.p.A	14.6.1994	Mittaritaulun muutostyö
2162/94	SOCATA	19.8.1994	Etuistuinten vahvistus
2163/94	()	1.6.1994	LUCAS AIR EQUIPMENT. Sähkövinssit
2165/94	Honeywell International	1.6.1994	TPE331-moottorit
2166/94	Honeywell International	13.6.1994	TFE731 -moottorin kunnon seuranta
2169/94	Alpha Aviation Concept Ltd.	22.6.1994	Polttoainejärjestelmän huohotusaukko
2170/94	()	12.7.1994	Parachutes de France. Huolto- ja pakkausjaksot
2171/94	Textron Aviation Inc. (Cessna)	12.7.1994	Polttoaineen määrittämisjärjestelmä
2181/94	Piper Aircraft, Inc.	5.8.1994	Päälaskutelineen muutostyö
2182/94	Piper Aircraft, Inc.	5.8.1994	Korkeusvakaimen tarkastus ja muutostyö
2183/94	Piper Aircraft, Inc.	5.8.1994	Nokkatelineen muutostyö
2184/94	SOCATA	26.9.1995	Nokkatelineen tarkastus
2187/94	AgustaWestland S.p.A	19.8.1994	Pyrstöroottorin ohjauspää
2188/94	Robinson Helicopter Company	19.8.1994	Pääroottorin lapojen tarkastus
2189/94	Schweizer Aircraft	29.8.1994	Kytkimen jousen sokkatappien vaihto
2190/94	Enstrom Helicopter Corporation	29.8.1994	Pyrstöroottorin napakappaleen tarkastus
2191/94	Bell Helicopter Textron	29.8.1994	Pääroottorin lapojen tarkastus
2192/94	Continental Motors, Inc.	22.11.1994	Alternattorin käyttimen joustinkumien tarkastus
2195/94	Schweizer Aircraft	16.9.1994	Hihnapyörän laakereiden ja laakerikiinnitysten tarkastus
2196/94	SN Centrair	16.9.1994	Lentonopeuden pienentäminen

2197/94	Enstrom Helicopter Corporation	16.9.1994	Lamiflexlaakereiden tarkastus
2198/94	Viking Air Limited	7.5.1999	Syöpymätarkastus
2199/94	MD Helicopters, Inc	29.9.1994	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus
2200/94	Hartzell Propeller Inc.	23.12.1994	Potkurin navan tarkastus
2201/94	Schweizer Aircraft	29.9.1994	Polkimien kiinnityksen tarkastus
2202/94	Scheibe Aircraft GmbH	29.9.1994	Lentojarrujen kehräpyöräliitännän vahvistaminen
2204/94	Bell Helicopter Textron	29.9.1994	Pääroottorin ohjauslevyn tuen tarkastus
2205/94	Grob Aircraft AG	29.9.1994	Muutoksia sivuperäsinohjaukseen
2206/94	()	19.10.1994	Puritan Bennett Aero Systems. Happinaamarin muutos
2208/94	Bell Helicopter Textron	19.10.1994	Pääroottorin navan niveltapin tarkastus
2209/94	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	19.5.1995	Korkeusperäsimen käyttövivun vaihto
2210/94	Revo, Incorporated	14.11.1994	Automaattitrimmin poiskytkeminen
2211/94	()	14.11.1994	Magneettojen sytytyskatkaisimien tarkastus
2212/94	B-N Group Ltd.	14.11.1994	Trimmikaapeleiden tarkastus
2214/94	AgustaWestland S.p.A	13.11.1995	Muutos hydraulijärjestelmässä
2216/94	MD Helicopters, Inc	20.12.1994	Pyrstöroottorin lapakulmien säätömekanismi
2217/94	VulcanAir S.p.A	20.12.1994	Moottorin ja potkurin säätövaijereiden tarkastus
2218/94	SOCATA	20.12.1994	Siipikaarien tarkastus
2219/94	SOCATA	20.12.1994	Sivuvakaimen keskikaaren niittien vaihto
2222/94	SOCATA	2.1.1996	Päälaskutelineen kiinnityskorvakkeiden tarkastus
2223/94	Honeywell International	20.12.1994	Polttoainesäätimen käyttöakselin kiilat
2225/95	Bell Helicopter Textron	2.1.1995	Pyrstöakselin kannatinlaakerin korvake
2226/95	Airbus Helicopters	3.2.1995	Pääroottorin maston tarkastus
2227/95	Viking Air Limited	9.1.1995	Ohjainvaijerin punossektorin tarkastus ja vaihto
2229/95	Bombardier Inc.	30.10.1995	Lentokäsikirjan muutos
2230/95	Hawker Beechcraft Corporation	9.1.1995	Operointi jäätävissä olosuhteissa
2231/95	()	9.1.1995	Precision Airmotive. Kaasuttimen seossäätimen muutos
2234/95	Textron Aviation Inc. (Cessna)	22.3.1995	Sivuperäsinpolkimien kiinnitys
2236/95	AgustaWestland S.p.A	3.2.1995	Pyrstöroottoriakselin laakereiden vaihto ja voitelu
2237/95	Schempp-Hirth KG.	3.2.1995	Korkeusvakaimen kiinnityksen parantaminen
2238/95	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	3.2.1995	Laskutelineiden varausoston vaihteisto
2244/95	Lycoming Engines	8.2.1995	Venttiileiden työntötankojen tarkastus
2246/95	()	15.2.1995	Pacific Scientific. Lantiovöiden vaihto
2250/95	Schweizer Aircraft	8.3.1995	Kytkimen jousen tarkastus
2251/95	MD Helicopters, Inc	8.3.1995	Pyrstöroottorilapojen suojanauhat
2252/95	MD Helicopters, Inc	8.3.1995	Pääroottorin lapojen ja nivelien tarkastus
2253/95	Hawker Beechcraft Corporation	8.3.1995	Siipien läpiviennin tarkastus
2254/95	Extra Flugzeugs- und Vertriebs-GmbH	8.3.1995	Siiven tyvikaaren ja apusalon tarkastus
2255/95	Robinson Helicopter Company	22.3.1995	Pääroottorin akselin kiinnitysmuttereiden tarkastus
2256/95	Continental Motors, Inc.	22.3.1995	Moottorin kiinnityskorvakkeet
2258/95	Lycoming Engines	21.3.1995	Kiertokankien pulttien tarkastus
2259/95	Continental Motors, Inc.	9.5.1995	Ahtimen sulkuventtiili
2260/95	Robinson Helicopter Company	31.5.1995	Kilven asennus ja käyttörajoitus
2261/95	de Havilland Support Ltd	9.5.1995	Chipmunk-koneiden laskusiivekejärjestelmä
2262/95	Honeywell International	9.5.1995	Turbiinikiekkojen poisto käytöstä
2263/95	VulcanAir S.p.A	19.5.1995	Ohjauspyörän pallonivelen tarkastus ja korjaus
2264/95	SOCATA	19.5.1995	Päälaskutelineen tarkastus
2265/95	Textron Aviation Inc. (Cessna)	31.5.1995	Polttoaineventtiilien tarkastus
2267/95	Twin Commander Aircraft Corporation	1.8.1995	Sivuvakaimen tarkastus ja korjaus
2269/95	Short Brothers PLC	16.6.1995	Ohjainjärjestelmä
2270/95	Hartzell Propeller Inc.	16.6.1995	Lapojen tarkastus ja korjaus

2274/95	()	28.6.1995	Parachutes de France. Kantorenkaiden tiukkuuden tarkastus
2275/95	Hawker Beechcraft Corporation	1.8.1995	Lämpölaukaisimen asentaminen laskutelinejärjestelmään
2278/95	Viking Air Limited	1.8.1995	Runkokaaren tarkastus
2279/95	Textron Aviation Inc. (Cessna)	12.9.1995	Sivuperäsinpalkimien kiinnitys
2281/95	de Havilland Support Ltd	21.8.1995	Kaasun- ja seoksensäädön työntötangot
2282/95	Honeywell International	31.8.1995	Moottorin tarkastus
2283/95	B-N Group Ltd.	31.8.1995	Sivuperäsinvaijereiden asennus
2284/95	B-N Group Ltd.	31.8.1995	Moottorin säätövaijereiden tuki
2286/95	Allstar PZL Glider Sp.	31.8.1995	Lentojarrujen laakeroinnin parannus
2287/95	Fairchild Aircraft	26.4.1996	Sähköjärjestelmän muutos
2288/95	Fairchild Aircraft	12.9.1995	Päälaskutelineen muutos
2290/95	Continental Motors, Inc.	15.1.1996	Venttiileiden tarkastus
2291/95	de Havilland Support Ltd	12.9.1995	Suurin sallittu kokonaislentoaika
2293/95	SOCATA	26.9.1995	Pakokaasujärjestelmän tarkastus
2295/95	SOCATA	26.9.1995	Pakokaasujärjestelmän tarkastus II
2299/95	Twin Commander Aircraft Corporation	11.10.1995	Muutoksia lento-ohjeisiin
2302/95	Grob Aircraft AG	30.10.1995	Moottoripukin tarkastus
2304/95	Schweizer Aircraft	13.11.1995	Pääroottorin akselin tarkastus
2306/95	()	4.12.1995	Aerospace Lighting Corporation. Matkustamon fluorivalojärj.
2307/95	Bell Helicopter Textron	4.12.1995	Pääroottorin navan niveltapin poisto käytöstä.
2308/95	AgustaWestland S.p.A	4.12.1995	Moottorin kiinnitystukien tarkastus ja vaihto
2309/95	Bell Helicopter Textron	15.1.1996	Ylikuumenemisilmaisimen asennus
2310/95	Robinson Helicopter Company	20.12.1995	Pyrstöroottorin voimansiirron tarkastus
2311/95	Fairchild Aircraft	20.12.1995	Ohjaamon suojaaminen vierailta esineiltä
2313/95	Extra Flugzeugs- und Vertriebs-GmbH	20.12.1995	Sivuperäsinpalkimien rajoittimen tarkastus
2314/95	McCaughey Propeller Systems	20.12.1995	Potkurin navan tarkastus
2317/96	VulcanAir S.p.A	2.1.1996	Polttoaineputkien tarkastus
2318/96	VulcanAir S.p.A	2.1.1996	Siiven tarkastus
2319/96	Bombardier Inc.	2.1.1996	Polttoainesäiliöiden venttiileiden tarkastus
2320/96	Fairchild Aircraft	2.1.1996	Päälaskutelineluukkujen käyтин
2323/96	de Havilland Support Ltd	17.1.1996	Poljinjarrujen vääntöputkien tarkastus.
2324/96	Piper Aircraft, Inc.	17.1.1996	Öljynjäähdyttimen letkujen tarkastus ja vaihto
2325/96	Taylorcraft Aeroplanes Ltd	19.1.1996	Sivuperäsinvaijereiden tarkastus ja vaihto
2326/96	Robinson Helicopter Company	19.1.1996	Lentokäsikirjan muutos
2327/96	Textron Aviation Inc. (Cessna)	31.1.1996	Paineistusjärjestelmän venttiilin vaihto
2329/96	Alexander Schleicher GmbH & Co	31.1.1996	Purjekoneen tarkastus
2330/96	B-N Group Ltd.	19.2.1996	Diodien vaihto
2331/96	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	13.3.1996	Ikkunoiden tarkastus
2332/96	Fairchild Aircraft	13.3.1996	Tehonsäätövaijereiden kiinnitys
2335/96	Hawker Beechcraft Corporation	13.3.1996	Päälaskutelineen tarkastus
2337/96	Bell Helicopter Textron	27.3.1996	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus
2338/96	AgustaWestland S.p.A	27.3.1996	Pyrstöroottorin vaihteiston kiinnityksen tarkastus
2339/96	Bell Helicopter Textron	27.3.1996	Servoakuaattoreiden pulttien tarkastus
2340/96	Bell Helicopter Textron	27.3.1996	Voimansiirtoakselin kytkimen kiinnitys
2341/96	Bell Helicopter Textron	27.3.1996	Laakerikorvakkeiden jousen tarkastus
2343/96	Bell Helicopter Textron	26.4.1996	Voimansiirtoakselin tarkastus
2344/96	Enstrom Helicopter Corporation	26.4.1996	Pääroottorin vaihteiston kytkimen tarkastus
2345/96	Honeywell International	26.4.1996	Puhaltimen roottorikiekon tarkastus
2346/96	Enstrom Helicopter Corporation	26.4.1996	Ohjauslevyn laakereiden tarkastus
2347/96	()	11.9.1996	Slick. Magneettojen käyntiaika

2351/96	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	8.5.1996	Siivenkärkisäiliöiden pulttien tarkastus
2352/96	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	8.5.1996	Potkurin lepuutusjärjestelmä
2355/96	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	24.5.1996	Siivekkeiden käyttötangon tarkastus
2356/96	Bell Helicopter Textron	24.5.1996	Polttoaineen tyhjennysputkien korjaus
2357/96	Fairchild Aircraft	24.5.1996	Lentokäsikirjan muutos
2359/96	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	24.5.1996	Siipien kiinnitystappien laminointi
2360/96	Maule Aerospace Technology Corp.	24.5.1996	Polttoainejärjestelmän muutos
2361/96	Piper Aircraft, Inc.	30.11.1998	Laskuvalonheittimen kiinnitys
2362/96	Robinson Helicopter Company	24.5.1996	Hihnapyörän vaihto
2363/96	()	31.5.1996	Bracket Aircraft Company. Ilmasuodattimen tiiviste.
2364/96	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	31.5.1996	Jäänestojärjestelmän tarkastus
2365/96	MD Helicopters, Inc	31.5.1996	Pääroottorin lavat
2366/96	Piper Aircraft, Inc.	31.5.1996	Runkokaaren tarkastus ja korjaus.
2367/96	Sky International	31.5.1996	Ohjaussauvan vaihto.
2369/96	Piper Aircraft, Inc.	10.6.1996	Laskusiivekekiskojen kiinnityksen tarkastus/muutos
2370/96	Piper Aircraft, Inc.	10.6.1996	Laskutelineen tarkastus ja muutos
2371/96	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	10.6.1996	Siipien kiinnitystappien laminointi II
2375/96	Diamond Aircraft Industries GmbH	20.6.1996	Korkeusperäsimen kaaren tarkastus
2378/96	SOCATA	16.8.1996	Turvavöiden kiinnitys I
2379/96	SOCATA	16.8.1996	Turvavöiden kiinnitys II
2380/96	SOCATA	16.8.1996	Päälaskutelineen tukikaarien tarkastus
2381/96	Lycoming Engines	16.8.1996	Öljypumpun hammaspyörien ja akselin vaihto
2383/96	Continental Motors, Inc.	16.8.1996	Magneettojen ajoitus
2384/96	Cameron Balloons Ltd.	16.8.1996	Rotaatioventtiileiden vahvistus
2386/96	()	16.8.1996	Cessna. Öljysuodattimen välikappaleen kiinnitys.
2387/96	Continental Motors, Inc.	16.8.1996	Mäntien vaihto.
2388/96	Textron Aviation Inc. (Cessna)	16.8.1996	Rajakerosaidan tarkastus.
2391/96	Short Brothers PLC	16.8.1996	Runkosalkojen tarkastus.
2392/96	Schempp-Hirth KG.	7.10.1996	Jarrujen pikalukko rungossa
2394/96	Hartzell Propeller Inc.	16.8.1996	Potkurin lapojen tarkastus.
2395/96	Textron Aviation Inc. (Cessna)	27.8.1996	Magneettojen tarkastus
2396/96	Textron Aviation Inc. (Cessna)	27.8.1996	Nokkatelineen käyttimen kiinnitys.
2397/96	SAAB AB, Aeronautics	4.9.1996	Rungon pääpalkin tarkastus
2399/96	Bell Helicopter Textron	11.9.1996	Lämpötilan osoittimen vaihto
2401/96	American Champion Aircraft Corp.	7.10.1996	Siipitukien kiinnityskorvakkeet
2403/96	Rolls-Royce Corporation	7.10.1996	Laakereiden tarkastus ja vaihto
2404/96	Hartzell Propeller Inc.	11.9.2002	Potkurin navan vaihto
2406/96	Fairchild Aircraft	11.10.1996	Laskutelineen tarkastus
2407/96	Fairchild Aircraft	29.10.1996	Ikkunoiden vaihto
2408/96	SOCATA	29.10.1996	Siiven etukiinnityksen tarkastus
2410/96	Piper Aircraft, Inc.	1.11.1996	Siivekkeiden tarkastus
2411/96	Fairchild Aircraft	10.6.1997	Korkeusperäsimen vääntöputken tarkastus
2412/96	Lycoming Engines	1.11.1996	Polttoainepumpun tarkastus
2413/96	Moravan Aviation s.r.o	9.12.1996	Siiven pääsalon tarkastus
2414/96	()	9.12.1996	LITEF GmbH. Lennonvalvontayksikön kaapeli
2416/96	Bell Helicopter Textron	9.12.1996	Tuulilasin tarkastus
2420/96	Piper Aircraft, Inc.	14.1.1997	Laskutelineen valitsinvaijerin kiinnitys
2421/96	de Havilland Support Ltd	14.1.1997	Korkeusperäsimen torsioputket
2423/96	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	14.1.1997	Lentokäsikirjan muutos
2424/96	Lycoming Engines	14.1.1997	Sylintereiden tarkastus
2425/96	Piper Aircraft, Inc.	29.12.1998	Päälaskutelineen tarkastus

2426/96	Lycoming Engines	13.8.1997	Männäntappien vaihto
2427/97	DG Flugzeugbau GmbH	5.2.1997	Lentoajurijärjestelmän muutos
2428/97	Fairchild Aircraft	5.2.1997	Ohjausjärjestelmän tarkastus ja muutos
2429/97	B-N Group Ltd.	20.2.1997	Generaattoreiden tarkastus
2431/97	Textron Aviation Inc. (Cessna)	20.2.1997	Letkujen tarkastus
2432/97	Robinson Helicopter Company	20.2.1997	Pääroottorin pyörimisnopeus
2433/97	Bombardier Inc.	26.3.1997	Polttoainepumpun melusuodatin
2434/97	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	26.3.1997	Jääntunnistin
2435/97	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	26.3.1997	Moottorin automaattinen sytytysjärjestelmä
2437/97	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	26.3.1997	Huohotinventtiilin poisto
2438/97	Airbus Helicopters	26.3.1997	Pääroottorin vaihteiston hammaspyörä
2439/97	SOCATA	26.3.1997	Lentokäsikirjan muutos
2440/97	Hawker Beechcraft Corporation	15.4.1997	Istuinten lukituksen tarkastus
2442/97	Piper Aircraft, Inc.	15.4.1997	Nokkapyörän tarkastus
2443/97	BAE Systems	15.4.1997	Nokkatelineen käyttimen kiinnitys
2446/97	Bell Helicopter Textron	22.5.1997	Osien käyntiaikarajoitus
2449/97	de Havilland Support Ltd	22.5.1997	Chipmunk - Pakolliset muutostyöt
2451/97	Hiller Aviation	10.6.1997	Ohjausroottorin tarkastus
2452/97	Scheibe Aircraft GmbH	10.6.1997	Polttoainehanan tarkastus
2453/97	()	25.6.1997	Puritan Bennett. Happinaamareiden tarkastus
2455/97	Airbus Helicopters	25.6.1997	Pääroottorin vaihteiston tukipalkki
2456/97	Fairchild Aircraft	25.6.1997	Sähköjärjestelmän muutos
2457/97	Scheibe Aircraft GmbH	14.7.1997	Kaasunsäätövaijerin asennus.
2461/97	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	1.8.1997	Jäänpoiston seurantajärjestelmä
2465/97	MD Helicopters, Inc	1.8.1997	Hammaspyörän vaihto
2467/97	Airbus Helicopters	14.8.1997	Pyrstöpuomin kiinnityspultit
2468/97	Honeywell International	13.8.1997	Polttoaineensäätimen korjaus
2469/97	Hawker Beechcraft Corporation	13.8.1997	Ovien kahvojen tarkastus
2472/97	Limbach	28.8.1997	Kaasuttimen kohon vaihto
2473/97	()	28.8.1997	Rapco. Alipainejärjestelmän suodattimen vaihto
2474/97	Honeywell International	28.8.1997	Öljynsuodattimen ohivirtausventtiilin tarkastus
2475/97	Sky International	18.9.1997	Siipikorvakkeiden tarkastus ja muutos
2477/97	()	18.9.1997	Puritan-Bennet Aero Systems Co. Happinaamarit
2478/97	Hartzell Propeller Inc.	10.7.2003	Potkurin tarkastus ja kuulapuhallus
2479/97	Enstrom Helicopter Corporation	9.10.1997	Sähköjärjestelmän tarkastus
2484/97	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	27.10.1997	Ohjauspintojen massat ja momentit
2485/97	Hiller Aviation	27.10.1997	Pääroottorin tarkastus
2487/97	de Havilland Support Ltd	27.10.1997	Pultin tarkastus
2488/97	Lycoming Engines	7.11.1997	Sylinterin pään tarkastus
2490/97	Continental Motors, Inc.	7.11.1997	Sylintereiden tarkastus
2495/97	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	26.11.1997	Laskutelineen käyttimen korjaus
2498/97	Schweizer Aircraft	26.11.1997	Päävaihteiston kehähammaspyörä
2499/98	Hawker Beechcraft Corporation	20.1.1998	Pneumaattiset putket
2500/98	Hawker Beechcraft Corporation	20.1.1998	Lentokäsikirjan muutos
2501/98	Hawker Beechcraft Corporation	16.4.1998	Paineistuksen varoventtiili
2502/98	Continental Motors, Inc.	20.1.1998	Venttiilin keinuvivun vaihto
2503/98	B-N Group Ltd.	20.1.1998	Siipisalkojen tarkastus
2506/98	Continental Motors, Inc.	20.1.1998	Kampiakselin tarkastus
2507/98	Textron Aviation Inc. (Cessna)	20.1.1998	Moottoripukin tarkastus
2509/98	Piper Aircraft, Inc.	2.2.1998	Lentokäsikirjan muutos
2511/98	Bell Helicopter Textron	2.2.1998	Pääroottorin navan korjaus
2512/98	Rolls-Royce Corporation	2.2.1998	Polttoainepumpun tarkastus

2514/98	()	18.2.1998	Precision Airmotive Co. Kaasuttimen venturiputki
2515/98	Robinson Helicopter Company	18.2.1998	Ohjaussauvan trimmijousi
2516/98	Lycoming Engines	6.4.1998	Kampiakselin tarkastus
2518/98	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	25.2.1998	Lisäys lentokäsikirjaan
2519/98	de Havilland Support Ltd	25.2.1998	Lentokoneen tarkastus
2520/98	de Havilland Support Ltd	25.2.1998	Siipikiinnityksen muttereiden vaihto.
2522/98	Fairchild Aircraft	5.3.1998	Siipikaarien tarkastus
2524/98	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	5.3.1998	Lentokäsikirjan muutos
2525/98	Textron Aviation Inc. (Cessna)	19.3.1998	Lisäys lentokäsikirjaan
2526/98	Textron Aviation Inc. (Cessna)	19.3.1998	Lisäys lentokäsikirjaan
2527/98	Hawker Beechcraft Corporation	19.3.1998	Lisäys lentokäsikirjaan
2528/98	Piper Aircraft, Inc.	12.7.1999	Lisäys lentokäsikirjaan
2529/98	Robinson Helicopter Company	19.3.1998	Öljyputkien liittimien vaihto
2531/98	Honeywell International	19.3.1998	Turbiinin staattorin tarkastus
2532/98	()	6.4.1998	L'Hotellier. Pikalukkojen tarkastus ja muutos
2533/98	()	6.4.1998	L'Hotellier. Pikalukkojen tarkastus ja muutos
2537/98	Airbus Helicopters	6.4.1998	Varokkeiden tarkastus
2538/98	SOCATA	6.4.1998	Sivuperäsimen massatasapaino
2539/98	Textron Aviation Inc. (Cessna)	16.4.1998	Lisäys lentokäsikirjaan.
2540/98	Hawker Beechcraft Corporation	16.4.1998	Paineistusjärjestelmän venttiileiden vaihto.
2542/98	B-N Group Ltd.	16.4.1998	Laskutelineen aluslevyjen vaihto.
2545/98	de Havilland Support Ltd	4.5.1998	Korkeusvakaimen kiinnityskorvakkeet
2546/98	B-N Group Ltd.	4.5.1998	Moottorikehdon tarkastus
2547/98	Piper Aircraft, Inc.	4.5.1998	Korkeusperäsimen jousen tarkastus
2549/98	MD Helicopters, Inc	18.5.1998	Helikopterin vapaakytkimen tarkastus
2550/98	Twin Commander Aircraft Corporation	18.5.1998	Laskusiivekejärjestelmän tarkastus
2551/98	Twin Commander Aircraft Corporation	18.5.1998	Siipien kiinnityksen tarkastus
2552/98	()	18.5.1998	AlliedSignal Aerospace. Servoaktuaattorin vaihto
2554/98	Piper Aircraft, Inc.	26.5.1998	Siipisalon korjaus
2559/98	Honeywell International	25.6.1998	Polttoaineputkien tarkastus
2560/98	VulcanAir S.p.A	25.6.1998	Lisäys lentokäsikirjaan
2561/98	VulcanAir S.p.A	4.8.1998	Siipien ja vakaimen tarkastus
2564/98	Airbus Helicopters	4.8.1998	Sähkömoduulin tarkastus I
2566/98	Robinson Helicopter Company	4.8.1998	Voimansiirron joustinlevyn vaihto
2568/98	Textron Aviation Inc. (Cessna)	4.8.1998	Ohjainjärjestelmän tarkastus
2569/98	Textron Aviation Inc. (Cessna)	4.8.1998	Oven karmin korjaus
2570/98	()	4.8.1998	AlliedSignal. Transponderin korjaus
2574/98	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	17.8.1998	Laskutelinekoneiston tarkastus
2575/98	MD Helicopters, Inc	14.8.1998	Pääroottorin lapojen tarkastus
2576/98	Bombardier Inc.	17.8.1998	Jarrujen muutos
2577/98	Textron Aviation Inc. (Cessna)	17.8.1998	Siipien tarkastus
2579/98	AgustaWestland S.p.A	17.8.1998	Pääroottorin lapojen tarkastus
2581/98	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	27.8.1998	Autopilotin muutos II
2582/98	Honeywell International	29.10.1999	Polttoaineputken vaihto
2583/98	MD Helicopters, Inc	22.4.1999	Releiden kantojen tarkastus
2586/98	Continental Motors, Inc.	17.9.1998	Kampiakselin tarkastus
2587/98	Schweizer Aircraft	17.9.1998	Pääroottorin lapojen etureunavahvikkeiden tarkastus
2588/98	Fairchild Aircraft	24.1.2000	Trimmin käytin
2590/98	Continental Motors, Inc.	24.9.1998	Männäntappien vaihto
2592/98	Alexander Schleicher GmbH & Co	24.9.1998	Moottoritilan tarkastus

2593/98	Hoffmann Propeller GmbH & Co. KG	24.9.1998	Pulttien vaihto
2594/98	Bell Helicopter Textron	8.10.1998	Pyrstöpuomin korjaus
2595/98	Robinson Helicopter Company	8.10.1998	Polttoainesäiliön huohotusputki
2596/98	()	8.10.1998	Bob Field Aeroaccessories. Ilmalla täytettävät ovitiivisteet.
2597/98	Hawker Beechcraft Corporation	20.10.1998	Lisäys lentokäsikirjaan
2598/98	Twin Commander Aircraft Corporation	20.10.1998	Lisäys lentokäsikirjaan
2600/98	Boeing Company, The	27.10.1998	Helikopterin vapaakytkimen tarkastus
2602/98	Robinson Helicopter Company	27.10.1998	Pääroottorin lapojen tarkastus
2603/98	Robinson Helicopter Company	27.10.1998	Ohjaussauvan pään vaihto
2604/98	Hawker Beechcraft Corporation	27.10.1998	Laskutelineen käyttimien haarukkapäät
2605/98	Textron Aviation Inc. (Cessna)	12.11.1998	Korkeusperäsimen tarkastus
2606/98	Scheibe Aircraft GmbH	12.11.1998	Ohjainjärjestelmän kulmavipu
2607/98	Piper Aircraft, Inc.	12.11.1998	Maksimimassa ilman polttoainetta
2608/98	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	12.11.1998	Vääntömomenttimittarin kalibrointi
2609/98	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	12.11.1998	Polttoaineen virtauksen säätö
2610/98	Textron Aviation Inc. (Cessna)	30.11.1998	Suksien korjaus ja nopeusrajoitus
2611/98	()	30.11.1998	Parker Hannifin. Alipainepumpun tarkastus
2617/98	Rolls-Royce Corporation	29.12.1998	Polttoainesäätimen korjaus
2618/98	Cameron Balloons Ltd.	22.4.1999	Varoventtiileiden tarkastus
2619/98	Cameron Balloons Ltd.	29.12.1998	Polttimon jalustan tarkastus
2620/98	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	29.12.1998	Korkeusperäsimen massa ja momentti
2623/98	()	31.12.1999	Aircraft Belts. Istuinvyön lukon tarkastus
2625/99	Airbus Helicopters	9.2.1999	Ylijännitesuojat
2627/99	Pratt & Whitney Canada	9.2.1999	Suihkuputki
2628/99	Alexander Schleicher GmbH & Co	9.2.1999	Purjelentokoneen korjauksia
2629/99	McCauley Propeller Systems	9.2.1999	Potkurin lapojen tarkastus ja navan muutos
2630/99	Bell Helicopter Textron	6.4.1999	Poikkiputkien tarkastus
2632/99	()	9.2.1999	Uninsured Relative Workshop. Laskuvarjon tarkastus
2633/99	Aircraft Industries, a.s.	19.2.1999	Korkeusperäsimen merkintä
2634/99	()	19.2.1999	Cessna. Öljynsuodattimen jalustan tarkastus
2636/99	Lycoming Engines	19.2.1999	Magneeton laukaisukytkin
2637/99	MD Helicopters, Inc	16.3.1999	Voimansiirtoakselin kytkimen tarkastus.
2638/99	Alpha Aviation Concept Ltd.	16.3.1999	Siipipulttien tarkastus.
2638/99	CEAPR (ent./f.d. Apex, Robin)	16.3.1999	Siipipulttien tarkastus.
2641/99	SOCATA	19.3.1999	Polttoainejärjestelmä
2642/99	SN Centrair	2.2.2000	Lentojarrujen käyttömekanismin tarkastus
2643/99	Airbus Helicopters	19.3.1999	Lentokäsikirjan muutos
2647/99	Piper Aircraft, Inc.	19.3.1999	Ilmasuodattimen vaihto
2648/99	Robinson Helicopter Company	6.4.1999	Lisäys lentokäsikirjaan
2649/99	Robinson Helicopter Company	6.4.1999	Lisäys lentokäsikirjaan
2650/99	B-N Group Ltd.	6.4.1999	Nokkatelineen tarkastus
2651/99	CEAPR (ent./f.d. Apex, Robin)	9.9.1999	Lämmönvaihtimen vaihto
2653/99	Piper Aircraft, Inc.	6.4.1999	Korkeusvakaimen tarkastus
2654/99	()	6.4.1999	AlliedSignal Avionics. GPS:n käyttörajoitus
2658/99	de Havilland Support Ltd	7.5.1999	Turvavöiden tarkastus
2659/99	B-N Group Ltd.	7.5.1999	Peräsinsaranan vahvistus
2660/99	B-N Group Ltd.	7.5.1999	Ohjaimien putkien tarkastus
2661/99	Viking Air Limited	7.5.1999	Syöpymätarkastus II
2663/99	Hawker Beechcraft Corporation	1.6.1999	Korkeusperäsinvaijereiden tarkastus
2664/99	Hawker Beechcraft Corporation	1.6.1999	Ohjainjärjestelmän hankautuminen

2666/99	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	1.6.1999	Runkokaaren tarkastus
2670/99	AgustaWestland S.p.A	18.6.1999	Pääroottorin vaihteiston tarkastus
2671/99	Piper Aircraft, Inc.	18.6.1999	Korkeusperäsimen salon tarkastus
2672/99	MD Helicopters, Inc	2.7.1999	Pyrstöroottorin haarukkakappale
2675/99	Robinson Helicopter Company	12.7.1999	Kuristimen asennus
2677/99	Schempp-Hirth KG.	12.7.1999	Nopeusrajoitus ja massatasapaino
2681/99	DG Flugzeugbau GmbH	30.7.1999	Voimalaiteasennus
2682/99	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	30.7.1999	Lentojarrujen lukitusmekanismi
2683/99	SOCATA	30.7.1999	Sivuvakaimen etukiinnitys
2687/99	Robinson Helicopter Company	9.9.1999	Kytinkappaleen vaihto
2689/99	Bombardier Inc.	9.9.1999	Jäänestöjärjestelmän sähköjohdot
2690/99	AgustaWestland S.p.A	9.9.1999	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus
2691/99	Alexander Schleicher GmbH & Co	9.9.1999	Äänenvaimentimen tarkastus
2693/99	Continental Motors, Inc.	8.10.1999	Kampiakselin tarkastus
2695/99	Pratt & Whitney Canada	8.10.1999	Ahtimen vuodatusilmaventtiili
2696/99	MD Helicopters, Inc	29.10.1999	Öljynjäähdyttimen puhaltimen korvake
2697/99	Scheibe Aircraft GmbH	29.10.1999	Siivekesaranoiden tarkastus
2698/99	DG Flugzeugbau GmbH	29.10.1999	Korkeusperäsimen ohjaus
2700/99	SOCATA	10.11.1999	Potkurin säätövivun vaihto
2702/99	Airbus Helicopters	10.11.1999	Pyrstöroottorin ohjauslevyn laakeri
2704/99	Robinson Helicopter Company	22.12.1999	Ohjaussauvan kahvan vaihto
2707/99	Aircraft Industries, a.s.	22.2.2000	Korkeusvakaimen kiinnityskorvakkeet
2711/99	Ultramagic, S.A.	22.12.1999	Kaasupullon liitin
2714/99	()	31.12.1999	AlliedSignal. Lentotoimintarajoitus
2715/00	Piper Aircraft, Inc.	13.1.2000	Imuilmasuodattimen vaihto
2716/00	()	13.1.2000	Precise Flight. Vara-alipainejärjestelmän tarkastus
2718/00	Textron Aviation Inc. (Cessna)	24.1.2000	Polttoaineen valintaventtiili
2719/00	de Havilland Support Ltd	24.1.2000	Päälaskutelineen kiinnitys
2722/00	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	2.2.2000	Laskusiivekkeen vääntöputki
2724/00	Cameron Balloons Ltd.	2.2.2000	Kaasupullojen poisto käytöstä
2727/00	Textron Aviation Inc. (Cessna)	3.7.2000	Pakoputkiston tarkastus ja korjaus
2728/00	Twin Commander Aircraft Corporation	14.3.2000	Jäänpoistokumien käyttöohje
2731/00	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	14.3.2000	Lentojarrujen tarkastus
2732/00	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	14.3.2000	Lentojarrujentarkastus
2733/00	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	14.3.2000	Lentojarrujen tarkastus
2734/00	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	14.3.2000	Lentojarrujen tarkastus
2735/00	Fairchild Aircraft	14.3.2000	Trimmin käyttöimen tarkastus
2736/00	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	14.3.2000	Käsikirjojen päivitys
2737/00	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	14.3.2000	Vesisäiliön putki
2741/00	Fairchild Aircraft	10.4.2000	Jäänpoistokumien käyttöohje
2742/00	()	10.4.2000	Honeywell. Autopilotin tarkastus
2743/00	VulcanAir S.p.A	10.4.2000	Moottoripeltien niittien tarkastus
2744/00	VulcanAir S.p.A	10.4.2000	Päälaskutelineen kiinnitys
2745/00	Piper Aircraft, Inc.	10.4.2000	Jäänpoistokumien käyttöohje
2747/00	Textron Aviation Inc. (Cessna)	5.5.2000	Polttoainesuodattimen tarkastus
2749/00	Robinson Helicopter Company	11.5.2000	Vapaakytkimen vaihto
2750/00	Robinson Helicopter Company	11.5.2000	Vapaakytkimen vaihto
2751/00	Robinson Helicopter Company	11.5.2000	Polttoaineputkien tarkastus
2754/00	SOCATA	11.5.2000	Ohjaimien haarukkapäät
2755/00	SAAB AB, Aeronautics	11.5.2000	Laskutelineen toiminnan tarkastus
2756/00	SOCATA	11.5.2000	Korkeusperäsintrimmi

2758/00	SOCATA	11.5.2000	Laskusiivekekiskojen kiinnitys
2759/00	MD Helicopters, Inc	26.5.2000	TOT-ilmaisujärjestelmä
2760/00	Diamond Aircraft Industries GmbH	26.5.2000	Siipien pääpulttien varmistus
2761/00	Maule Aerospace Technology Corp.	26.5.2000	Ohjainvaihjereiden Nicopress-holkit
2762/00	Cameron Balloons Ltd.	14.6.2000	Polttimien venttiilinvarret
2764/00	Airbus Helicopters	14.6.2000	Pyrstöroottorin ohjaus
2767/00	Hawker Beechcraft Corporation	14.6.2000	Lisäys lentokäsikirjaan
2769/00	Bell Helicopter Textron	21.6.2000	Ohjainjärjestelmän tarkastus
2771/00	Revo, Incorporated	21.6.2000	Siipisaloon kiinnitys
2772/00	Viking Air Limited	21.6.2000	Lentokoneen tarkastus
2774/00	B-N Group Ltd.	11.7.2000	Kaasuvivun kitkan säätö
2775/00	B-N Group Ltd.	11.7.2000	Korkeusperäsinsaranan korvake
2777/00	AgustaWestland S.p.A	11.7.2000	Ohjainjärjestelmän tarkastus
2780/00	Airbus Helicopters	20.7.2000	Siirtolentosäiliön maadoitus
2782/00	Piper Aircraft, Inc.	20.7.2000	Lisäys lentokäsikirjaan
2783/00	SOCATA	14.8.2000	Korkeusvakaimen laakerikorvakkeet
2784/00	SOCATA	14.8.2000	Korkeusvakaimen tarkastus
2785/00	AgustaWestland S.p.A	14.8.2000	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus
2786/00	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	25.8.2000	Muutoksia lentokoneeseen
2787/00	Honeywell International	25.8.2000	Ahdinpyörien tarkastus
2788/00	Schweizer Aircraft	25.8.2000	Pyrstöroottorin akselin tarkastus
2789/00	AgustaWestland S.p.A	25.8.2000	Polttoainejärjestelmän tarkastus
2791/00	Fairchild Aircraft	15.9.2000	Jarrujen tarkastus
2795/00	Fairchild Aircraft	15.9.2000	Laskutelineen tarkastus
2796/00	Hawker Beechcraft Corporation	10.10.2000	Korkeusperäsimen tarkastus
2797/00	Robinson Helicopter Company	10.10.2000	Pääroottorin navan varren tarkastus
2799/00	Short Brothers PLC	10.10.2000	Ohjainjärjestelmän ketjujen tarkastus
2803/00	SOCATA	6.11.2000	Ohjaamon vedenpoistojärjestelmä
2804/00	Allstar PZL Glider Sp.	6.11.2000	Siipitappien kiinnityskorvakkeet
2805/00	B-N Group Ltd.	6.11.2000	Päälaskutelineen korvakkeiden tarkastus
2806/00	()	6.11.2000	Stewart-Warner. Lämmityslaitteen tarkastus
2811/00	SOCATA	21.12.2000	Potkurinsäätövaijerin suojaus
2812/00	MD Helicopters, Inc	21.12.2000	Pääroottorin lapojen tarkastus
2813/00	B-N Group Ltd.	29.11.2000	Siipien tarkastusluukut
2814/00	Turboméca	19.3.2001	Moottorimuutoksia
2815/00	Continental Motors, Inc.	21.12.2000	Kampiakselin tarkastus
2818/01	Hawker Beechcraft Corporation	4.1.2001	Pyöräjarrujen hydraulijärjestelmä
2820/01	American Champion Aircraft Corp.	21.6.2001	Siipisalkojen tarkastus
2821/01	Piper Aircraft, Inc.	4.1.2001	Laskutelineelukkujen saranat
2822/01	SOCATA	15.1.2001	Polttoainesäiliöiden huohotusletkut
2823/01	SOCATA	15.1.2001	Sivuperäsimen laakerikorvake
2824/01	SOCATA	15.1.2001	Nokkatelineen rengas
2825/01	SOCATA	15.1.2001	Polttoainesäiliöiden huohotusventtiilit
2826/01	SOCATA	15.1.2001	Etuistuinten lukitus
2827/01	Hawker Beechcraft Corporation	13.1.2003	Rungon tarkastus
2828/01	CEAPR (ent./f.d. Apex, Robin)	26.1.2001	Korkeusperäsinvaijerin kiinnityspultti
2829/01	CEAPR (ent./f.d. Apex, Robin)	26.1.2001	Jarrunestesäiliön tulppa
2831/01	Korff + Co.KG	19.2.2001	Siiven pääpultin tarkastus
2832/01	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	19.2.2001	Jäänpoistojärjestelmän käyttö
2833/01	Bell Helicopter Textron	19.2.2001	Lennot lumisateessa
2834/01	Hawker Beechcraft Corporation	19.2.2001	Siipien kiinnityspulttien tarkastus

2839/01	Airbus Helicopters	28.2.2001	Pyrstöroottorin ohjauslevyn laakeri
2841/01	Eichelsdörfer GmbH	28.2.2001	Siivekkeiden massamomentti
2842/01	Bombardier Inc.	28.2.2001	Jäänestojärjestelmän korjaus
2845/01	Bell Helicopter Textron	19.3.2001	Pyrstöpuomin tarkastus ja korjaus
2848/01	Turboméca	9.4.2001	Kaasugeneraattorin puhdistus
2851/01	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	9.4.2001	Muutoksia ohjainjärjestelmään
2852/01	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	9.4.2001	Lentokäsikirjan muutos
2854/01	Hartzell Propeller Inc.	3.5.2001	Potkurin tarkastus
2855/01	Textron Aviation Inc. (Cessna)	3.5.2001	Laskutelineen tarkastus
2856/01	Textron Aviation Inc. (Cessna)	3.5.2001	Moottoriasetusten tarkastus
2857/01	Bombardier Inc.	3.5.2001	Laskutelineen tarkastus
2859/01	Piper Aircraft, Inc.	3.5.2001	Peräsimen tarkastus ja korjaus
2861/01	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	3.5.2001	Ohjaimen asennus mittaritauluun
2862/01	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	3.5.2001	Ohjaimen asennus mittaritauluun
2863/01	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	3.5.2001	Ohjaimen asennus mittaritauluun
2867/01	()	30.5.2001	Koe- ja harrasteluokan ilma-alusten potkurit
2873/01	()	18.6.2001	Honeywell. Autopilotin korjaus
2874/01	Hawker Beechcraft Corporation	21.6.2001	Jäähdytyspuhaltimen suojaus
2876/01	SN Centrair	16.7.2001	Saranatappien tarkastus
2877/01	Alpha Aviation Concept Ltd.	16.7.2001	Polttoaineen sulkuhanan suojaus
2878/01	()	16.7.2001	UPS Aviation Technologies. Viallinen VHF/VOR-vastaanotin
2881/01	B-N Group Ltd.	15.8.2001	Hätäuloskäyntien tiivisteet
2883/01	SOCATA	15.8.2001	Nokkatelineen tarkastus
2884/01	SOCATA	15.8.2001	Siipien kiinnityspultit
2885/01	()	15.8.2001	Rockwell Collins. Transponderin ohjauspaneeli
2886/01	Schempp-Hirth KG.	6.9.2001	Laskusiivekkeiden käyttöjärjestelmä
2887/01	Schempp-Hirth KG.	6.9.2001	Laskutelineen muutos
2895/01	Bell Helicopter Textron	24.9.2001	Lastunilmaisimien tarkastus
2896/01	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	24.9.2001	Kärkisäiliöiden kiinnityskorvakkeet
2897/01	SOCATA	2.9.2001	Moottoripukin vaihto
2898/01	SOCATA	24.9.2001	Moottoripukin tarkastus
2903/01	Turboméca	21.1.2003	Marbore-moottorit
2904/01	SOCATA	13.2.2002	Ampeerimittarin kytkentä
2905/01	Rolls-Royce Corporation	13.12.2001	Vääntömomenttimittarin käytin
2908/01	Fairchild Aircraft	13.5.2002	Laskutelineen jarruventtiileiden vaihto
2909/01	Robinson Helicopter Company	29.10.2001	Vakaimien kiinnityksen tarkastus
2913/01	B-N Group Ltd.	22.11.2001	Päälaskutelineen tarkastus
2917/01	Honeywell International	29.11.2001	Roottorin kiekon vaihto
2918/01	Hartzell Propeller Inc.	29.11.2001	Potkurin navan tarkastus
2919/01	SOCATA	29.11.2001	Ohjausjärjestelmän tarkastus
2921/01	Textron Aviation Inc. (Cessna)	29.11.2001	Karttavalokytkimen tarkastus
2924/01	Hawker Beechcraft Corporation	13.12.2001	Laskusiivekkeiden käyttöakselien tarkastus
2926/01	SOCATA	13.12.2001	Pakoputken korjaus
2927/02	()	10.1.2002	Garmin. Suunnistuslaitteen muutos
2928/02	Hawker Beechcraft Corporation	10.1.2002	Lentokäsikirjan muutos
2931/02	Airbus Helicopters	23.1.2002	Navan vääntösauvat
2933/02	AgustaWestland S.p.A	23.1.2002	Magneettijarrun tarkastus
2935/02	PZL-Swidnik	4.2.2002	Rungon liimauksen tarkastus
2937/02	Hawker Beechcraft Corporation	4.2.2002	Laskutelineen saksiniveltien tarkastus
2938/02	Fairchild Aircraft	4.2.2002	Moottoreiden automaattinen uudelleensytytys
2939/02	Hawker Beechcraft Corporation	4.2.2002	Moottoripukin tarkastus

2942/02	B-N Group Ltd.	13.2.2002	Moottoripukkien korvakkeiden tarkastus
2944/02	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	1.3.2002	Hinauskytkimen korvakkeiden vaihto
2945/02	Turboméca	1.3.2002	Ahtimen muutostyö
2946/02	Turboméca	1.3.2002	Ahtimen muutostyö
2948/02	DG Flugzeugbau GmbH	19.3.2002	Sähköjärjestelmän muutos
2949/02	Diamond Aircraft Industries GmbH	19.3.2002	Siivekkeiden työntötangot
2950/02	()	11.4.2002	Rockwell Collins. Transponderin toiminnan tarkastus
2951/02	Stemme GmbH & Co.	11.4.2002	Käyttöakselin tarkastus
2952/02	Solo Kleinmotoren GmbH	11.4.2002	Moottorin käyttökielto
2954/02	Textron Aviation Inc. (Cessna)	26.4.2002	Korkeusvakaimen vahvistuskorvakkeiden tarkastus
2955/02	Fairchild Aircraft	26.4.2002	Jarrusylintereiden vaihto
2956/02	()	13.5.2002	Stratos. Pelastusvarjojen poisto käytöstä.
2957/02	DG Flugzeugbau GmbH	13.5.2002	Moottorin käyttöhihnan jännitys
2958/02	DG Flugzeugbau GmbH	13.5.2002	Muutoksia voimalaitteessa
2959/02	Schweizer Aircraft	13.5.2002	Pyrstöpuomin korvakkeiden tarkastus
2965/02	Stemme GmbH & Co.	31.5.2002	Palonsuojauksen parantaminen
2968/02	SN Centrair	31.5.2002	Ohjainvajereiden tarkastus
2969/02	()	31.5.2002	Anjou Aeronautique. Turvavöiden tarkastus
2970/02	()	31.5.2002	Anjou Aeronautique. Turvavöiden tarkastus
2971/02	Enstrom Helicopter Corporation	17.6.2002	Pääroottorin akselin tarkastus
2972/02	Hawker Beechcraft Corporation	17.6.2002	Kilpien asennus oviin
2974/02	()	10.7.2003	MarS. Pelastusvarjojen tarkastus
2975/02	B-N Group Ltd.	20.6.2002	Ohjainjärjestelmän nivelten tarkastus
2976/02	Lycoming Engines	11.7.2002	Öljysuodattimen tiivisteen vaihto
2977/02	()	11.7.2002	Honeywell. Inertiayksikön tarkastus
2981/02	()	12.8.2002	Hamilton Sundstrand Power System. APU:n ahtimen kiekko
2982/02	()	12.8.2002	Rockwell Collins. Laskimen korjaus
2990/02	Bombardier Inc.	11.9.2002	Ohjaamon lämmitysjärjestelmä
2996/02	()	18.12.2002	GPI. Rahtiverkkojen poisto käytöstä
2997/02	Lycoming Engines	25.9.2002	Kampiakselin vaihto
2999/02	Franklin Engine Co.	4.10.2002	Polttoainepumpun tarkastus
3002/02	()	18.10.2002	Tost. Hinauskytkimien peruskorjausjakso
3003/02	()	18.10.2002	Breeze Eastern. Pelastusvintturin kiinnityskorvake
3005/02	()	18.10.2002	Rockwell Collins. Lennonvalvontanäytön tarkastus
3006/02	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	7.2.2003	Lentonopeusrajoitus ja massatasapainon lisäys
3007/02	Revo, Incorporated	1.11.2002	Siiven pääsalon tarkastus
3009/02	Honeywell International	1.11.2002	Turbiinin staattorin vaihto
3016/02	Hawker Beechcraft Corporation	18.12.2002	Massatasapainojen kiinnityspultit
3019/02	Pratt & Whitney Canada	18.12.2002	Turbiinin pakokanavan tarkastus
3020/02	SOCATA	18.12.2002	Laskutelineen käyttölaitteen sylinterit
3024/02	Schempp-Hirth KG.	18.12.2002	Potkurin laakerin lavan vaihto
3026/02	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	18.12.2002	Sivuperäsimen käyttövivun vaihto
3027/02	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	18.12.2002	Sivuperäsimen käyttövivun vaihto
3028/03	Honeywell International	18.9.2003	Ahdinkiekon poisto käytöstä
3030/03	()	2.1.2003	Bracket. Ilmasuodattimen tarkastus
3031/03	de Havilland Support Ltd	13.1.2003	Tarkastus ja lentorajoitus
3032/03	Hartzell Propeller Inc.	13.1.2003	Potkurin navan vaihto
3034/03	Hawker Beechcraft Corporation	29.1.2003	Ovien ja varaueloskäytävien avausohjeet
3035/03	Schempp-Hirth KG.	29.1.2003	Korkeusperäsimen työntötanko
3036/03	Korff + Co.KG	29.1.2003	Siipien kiinnityksen tarkastus
3037/03	SN Centrair	7.2.2003	Laskutelineen kiinnityksen korjaus

3038/03	Robinson Helicopter Company	27.2.2003	Pyrstöroottorin lapakulman säätö
3039/03	Robinson Helicopter Company	27.2.2003	Pyrstöroottorin lapakulman säätö
3042/03	()	11.3.2003	Parachutes de France. Pelastuslaskuvarjon tarkastus
3045/03	SN Centrair	11.3.2003	Polkimien liitosten tarkastus
3047/03	Stemme GmbH & Co.	31.3.2003	Vaihteiston korjaus
3048/03	Hartzell Propeller Inc.	31.3.2003	Jäänestokumien tarkastus
3050/03	Airbus Helicopters	25.4.2003	Dynaamisten komponenttien käyntiaikarajoitus
3051/03	()	20.5.2003	Brüggemann. Pelastuslaskuvarjojen tarkastus
3052/03	Piper Aircraft, Inc.	20.5.2003	Laskusiivekkeiden vääntöputken tarkastus
3055/03	()	5.6.2003	Honeywell. Transponderin muutos
3060/03	Franklin Engine Co.	10.7.2003	Polttoainepumpun vaihto
3062/03	Hartzell Propeller Inc.	10.7.2003	Potkurin tarkastus
3063/03	Hawker Beechcraft Corporation	10.7.2003	Paineseinän tarkastus
3065/03	SOCATA	10.7.2003	Ylijännitesuojan vaihto
3066/03	SOCATA	10.7.2003	Pitotjärjestelmän tarkastus
3067/03	Lycoming Engines	18.7.2003	Polttoainepumpun tarkastus
3068/03	B-N Group Ltd.	18.7.2003	Trimmilaipan ohjaintangon asennus
3070/03	()	31.7.2003	Becker. Radiopuhelimen korjaus
3071/03	Franklin Engine Co.	31.7.2003	Polttoainepumpun hammaspyörä
3075/03	()	21.8.2003	Parachutes de France. Varavarjon korjaus.
3076/03	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	21.8.2003	Tuulilasien ja ikkunoiden tarkastus
3082/03	Fairchild Aircraft	25.9.2003	Polttoainepumppujen sähköjohdot
3085/03	SOCATA	26.9.2003	Runkopellin tarkastus
3087/03	()	5.11.2003	Pelastus- ja varavarjojen laukaisukahvojen pinnit
3090/05	EADS PZL "Warszawa-Okęcie" S.A.	2.6.2005	Korkeusperäsimen työntötangon tarkastus
3096/05	()	22.7.2005	Performance Variable. Urheilulaskuvarjojen korjaus
3097/05	()	14.10.2005	Parachute Shop. Varavarjon käyttökielto
3107/07	()	8.8.2007	Swiss Air-Ambulance. Verkkojen poisto käytöstä
3109/07	Bell Helicopter Textron	17.9.2007	Pyrstöroottoriakselin välilevy
3110/07	AgustaWestland S.p.A	17.9.2007	Pyrstöroottoriakselin välilevy
3112/07	Technify Motors GmbH	5.10.2007	Vaihteiston öljy
3113/07	SOCATA	29.10.2007	Ohjaajan oven lukituskorvakkeet
3114/08	()	7.1.2008	Parachutes de France. Varavarjon korjaus
3115/08	()	7.1.2008	Parachutes de France. Varavarjon tarkastus
3116/08	Lindstrand Balloons Ltd	19.1.2008	Polttoaineletkujen vaihto
3117/08	Cameron Balloons Ltd.	19.1.2008	Ventiileiden tarkastus
3120/08	()	22.5.2008	Advanced Aerospace Designs. VIGIL-laukaisimen tarkastus
3122/08	()	9.6.2008	Airtec. CYPRES 2-laukaisimien tarkastus
3125/08	()	6.8.2008	Moottorin pyörimisnopeusmittarin tarkastus
3126/08	()	14.11.2008	Funkwerk Avionics GmbH. Mode-S transponderin tarkastus
3127/08	()	18.11.2008	Funkwerk Avionics GmbH. Mode-S transponderin tarkastus
3145/11	Aircraft Industries, a.s.	22.7.2011	Purjelentokoneen korjaus
3149/12	de Havilland Support Ltd	20.3.2012	Siipien elinikä
3150/12	()	22.11.2012	Ilma-alusten binääriset S-mode-osoitteet
3157/13	de Havilland Support Ltd	8.10.2013	Korkeusvakaimen kiinnityskorvakket
3162/14	de Havilland Support Ltd	31.3.2014	Siipien sidetankojen tarkastus
3167/15	Piper Aircraft, Inc.	12.5.2015	Eri valmistajat. Siipitukien tarkastus

