

TOYOTA AUTO FINLAND OY

Huolto ja varaosat/J. Lakanen

3.4.2008

1 (2)

Ajoneuvohallintokeskus

TOYOTA CARINA E LAIHASEOSMOOTTORIN PAKOKAASUTESTAUS

Toyota Carina E farmarimalli 1,6-litraisella 4A-FE-moottorilla varustettuna on aina ns. laihaseosmalli riippumatta valmistajan nimestä ja siitä, onko se valmistettu Japanissa tai Isossa-Britanniassa, mallikoodit
AT190?-DWM?KW
AT190?-BWM?KW

Suomeen on saatettu tuoda myös yksittäisiä käytettyjä sedan- ja liftback-korimallien Toyota Carina E ajoneuvoja 1,6-litraisella 4A-FE-laihaseosmoottorilla varustettuina, mallikoodit
AT190?-A?M?KW
AT190?-B?M?KW

Mallikoodin perusteella ei voi päätellä, onko tällaisessa 1,6-litraisella 4A-FE-moottorilla varustetussa sedan- tai liftback-korimallisessa Toyota Carina E:ssä laihaseosmoottori. Laihaseosmoottorin imusarjassa kunkin sylinterin toisessa kanavassa on virtauksensäätöventtiili (ks. kuvat).



Valmistajan nimestä riippumatta kaikkien korimallien Toyota Carina E autot 1,8-litraisella 7A-FE-moottorilla varustettuna ovat aina ns. laihaseosmalleja, mallikoodi
AT191?-B???KW

Tämän dokumentin mallikoodeissa mainittu "?" tarkoittaa, että kyseisessä paikassa saattaa olla vaihtoehtoisia kirjaimia. Mallikoodi on valmistajan kilvessä.

Kaikkien näiden laihaseosmoottorilla varustettujen Toyota Carina E autojen katsastuksessa suoritettavaan pakokaasutestaukseen soveltuu oheinen Korpivaara Oy:n 10.5.1995 laatima ohje.

TOYOTA AUTO FINLAND OY
Huolto-osasto

Jouko Lakanen, huoltosuunnittelija





Valmistajatehtaan (Toyota Motor Corporation) ilmoituksen mukaan Toyota Carina Wagon -malleissa, jotka on varustettu 1,6 l laihaseosmoottorilla, voidaan joutokäynti hiilivetyjen (HC) enimmäisarvona hyväksyä 2000 PPM. Tyypillinen mittaustulos vaihtelee kuitenkin välillä 100 - 400 PPM. Tämän lisäksi korotetun joutokäyntinopeuden raja-arvona tulee käyttää vähintään 3000 rpm.

Tämä todistus koskee seuraavia automalleja:
Toyota 5D Carina E
-STW-XLi-AT190-DWMDKW/258 5905301501
Toyota 5D Carina E
-STW-GLi-AT190-DWMNKW/258 5905301502

Vakuudeksi

Korpivaara Oy
TOYOTA-AUTORYHMÄ
Tekninen palvelu
Huolto-osasto