

## Rattilukon poisjääminen BMW malleissa

Seuraavista mallisarjoista on jäänyt pois rattilukko:

Automaattivaihteistolla varustetut mallit

E60/E61 (5-sarja) alkaen 03/2007

E63/E64 (6-sarja) alkaen 09/2007

E70 (X5) tuotannon alusta alkaen

E71 (X6) tuotannon alusta alkaen

F10 (5-sarja) tuotannon alusta alkaen

F01 (7-sarja) tuotannon alusta alkaen

Kyseisissä malleissa on täysin sähköinen vaihteenvälitys ja vaihteistoon on lisätty erillinen ajonestolaite.

Vantaa 17.3.2010

Oy BMW Suomi Ab