


Tekninen tarkastus : Citroën C5 (X7) ja C6 mallien pyöräntuenta



FRIP-tyyppisten nivelten välysten tarkastus PSA-autoissa:

Näiden nivelten aksiaalivälystä (ylhäältä alas) ei tarkasteta.

Vain säteisväly tarkistetaan: Olkatapin (4) ja alanivelen (5) välillä ei saa olla välystä akselien "x" ja "y" suunnassa