


407 JA 508 KUVAN MUKAISEN ALAPALLONIVELEN VÄLYKSEN TARKASTUS






PEUGEOT

PSA PEUGEOT CITROËN

407 Alapallonivelen välyksen tarkastus



Olkatuki

Alapallonivel

Välystä ei saa esiintyä olkatuen ja alapallonivelen välillä vaakatasossa X ja Y.
⇒ Tarkasta välykset suunnista X ja Y

DTAV 06/02/2007r March - April 2007

24

Valmistaja ei anna mitta-arvoa pystysuunnan Z välykselle.

Maan Auto Oy
Tekninen palvelu

Ari Pirnes
Tekninen asiantuntija