

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION
PL 50
SF-01531 HELSINKI - VANTAA - LENTO
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 746/77
1977-08-01



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, yksityiskäytössä olevan lentokoneen sekä purjelentokoneiden osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

746.

PIK-20. Turvavöiden vaihto

Koskee: Kaikkia PIK-20 -tyyppisiä purjelentokoneita.

Viite: Eiriavion Oy:n muutostiedote M15 ja kokemukset Suomessa.

Voimaantulo: 1977-08-20

Syy: Hätätilanteessa Autoliv-turvavöistä vapautuminen saattaa tuottaa vaikeuksia.

Toimenpiteet: Tarkasta ennen seuraavaa lentoa purjekoneeseen asennettujen turvavöiden tyyppi. Kaksiosaiset Autoliv-turvavyöt on seuraavassa kuukausitarkastuksessa vaihdettava PILOT-LEKO 1 -turvavöihin, joita on tilattavissa koneen valmistajalta.

Toimistopäällikön po.
Ilmailuinsinööri


Jukka Vanhatalo