

HUOLTO-OHJE

20.11.1980

H 20 E - 4

1 (2)

AIHE

Turvavaijerin lisäjousi

KOSKEE

PIK-20 E sarjanumerot 20203-20256

SELOSTUS

Moottoria sisään otettaessa voi, jos vaijerin vetojousi takertelee, turvavaijerin yläpäässä oleva jännelukko jäädä pystyyn rungon pohjaan ja moottorin väliin. Tällöin moottori ei mene sisään. Jännelukkoon voidaan asentaa tässä huolto-ohjeessa esitetty jousi, joka kääntää jännelukon aina vaaka-asentoon vasten äänenvaimentajaa.

SUORITUS

Suositellaan tehtäväksi seuraavassa huollossa.

OHJEET

Irroita turvavaijerin jännelukko potkuri-akselista.

Kiinnitä turvavaijeri uudella pidemmällä ruuvilla ja samalla asenna jousi kuvan 1 mukaisesti paikalleen.


TARVIKKEET

- Kuvan 2 mukainen jousi
- Ruuvi AN 4-13


VAIKUTUS

MASSAKESKIÖÖN

Ei vaikutusta.



Kuva 1.



Kuva 2.