

ABS-Ilmoitusjärjestelmä

Muutos (D) 8.1-75 M.H. edun puolesta

~~Tuuletusputki Ulvex 401~~

~~Letkuryhmä Insulorid SMD42 2 kpl~~

Tuuletuslippa 52400

Pöytäpöytä 53701

Jännelukko

MS 21251 - B 25 24pt


MS 21255 - 3CS - -


MS 21255 - 3RS - -

ta: DIN LB5 A5-120

Jännelukko voidaan jättää

pois. Muutos @ 8.1.75 MH





alkaohjelmat 50500

Ohjelmaversio 12.0
FIL-W 1514 3/85


Putkikonevastus tulot:
2x staattinen paine, kompenso
staattinen paine, 7x 0,45 L/min
~~7x 0,8 L/min~~ polttojen letk
otä Dittelin kiertävän dipolin
kappeli
vrt. kuva 547
muutos (a) 02.01.75

Kierroksen lukitus 52100

Luokan pulli vaki

muutos (a) 08.01.75
yksiosainen ohjaamon plexsi
ja sen lukitus vrt. kuva
545 ja 546

ABS-suojaus



Winda... 51502

2 m
25 x 15

Ohjaussauva 50100

Bov... knävel

Lastutelineen käyttöla...

Laippojen käyttölaite 50600

soitu
t...
t...
t...
t...
t...


ma... (B)

Vesibalastin hana 70400


+GF+ NW 2.5 DIN 806-3

letkut Hellman HF 5 ϕ 25

lin + kaapeli 2 kpl 1,2 ja 1,0 m



yst



3-243, vješt. 42

52000

Hinawokytin -
Test Europa G 66-7
53500, 53601, 53602

Laskuteline 500

Moutos
Moutos


Touhuan kirkko, kirkko
Hertvel. H. 105-3
voidean korvan Camille kirkko

Audel P. 10. 10.

3201 - 2407 444

Diferensialivipin 53100


2. Linnujen kinnovipu
53200 2 44



Balastilinnu kalliistettu
90° ja kinnitetaan
salkkoyhteen reunaan
-irto 704 D
muutos B

Sivarehina
VR:n puku
5600
5700 C
muutos B

5-vipu 51504



Lautopojen karkonidat
50700

Rengas

Continental 5.00-5

Pyörännapa Test 3302 V Standard 5"

0200



7.10.75

PIK-20	suhteellinen mittakaava	740321
	1:2	
Ohjeaman laiteasennukset		105 ⁶

OS. 6 750805 H.

8.1-75 M. Hiedunpää