

**LENTOKELPOISUUS-  
MÄÄRÄYS**

17.5.2021

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M1-5 tai komission asetuksen (EU) No 1321/2014 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen tekniseen kirjanpitoon. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (864/2014) 33 §:n perusteella.

**BRP-Powertrain. Kaasuttimien tarkastus.**

**Koskee:** Kaikkia kansallisiin ilma-aluksiin asennettuja moottoreita Rotax 912 UL, 912 ULS, 914 UL, 912 (A, F, S) ja 914 F.

**Voimaantulo:** 18.05.2021

**Viite:** Käyttökokemukset Suomessa.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:**

- A. Tarkasta 30.05.2021 mennessä moottoriin asennettujen kaasuttimien käyntiaika edellisen "BRP-Rotax Maintenance Manual Heavy" kappaleen 73-00-00 kohdan 3.3 mukaisen 200 h tarkastuksen jälkeen.
- Mikäli kaasuttimen käyntiaika edellisen tarkastuksen jälkeen ylittää 200 tuntia, tai sitä ei voida luotettavasti selvittää, tee kohdan B. mukaiset toimenpiteet 50 lentotunnin tai 60 päivän kuluessa, kumpi tulee ensin.
- Avaa asennettuna oleville kaasuttimille laitekortit.
- B. Irrota kaasuttimet ja tee "BRP-Rotax Maintenance Manual Heavy" kappaleen 73-00-00 kohdan 3.3 edellyttämät toimenpiteet.
- Kiinnitä erityistä huomiota kaasuttimen kohon varren saranapisteen mahdolliseen kuluneisuuteen ja neulaventtiilin kuntoon. Vaihda huonokuntoiset osat uusiin.
- Tee kaasuttimen laitekorttiin merkinnät tämän lentokelpoisuusmääräyksen suorittamisesta.
- C. Tämän jälkeen toista kohdan B. tarkastus aina 210 lentotunnin täyttymiseen mennessä edellisestä tämän lentokelpoisuusmääräyksen mukaisesta tarkastuksesta.
- D. Tämän lentokelpoisuusmääräyksen voimaantulon jälkeen moottoriin ei saa asentaa kaasutinta, jolle ei ole tehty tämän lentokelpoisuusmääräyksen mukaisia toimenpiteitä.

Kirsi Karlamaa  
pääjohtaja

Jarkko Saarimäki  
ylivohtaja