



RENAULT

29.11.2004

AKE
Sami Peuranen
PL 120
00101 HELSINKI

LAUSUNTO

Pyynnöstä todistamme, että RENAULT 19 ja RENAULT CLIO henkilöautoissa on valinnaisvarusteena kuljettajan turvatyyny, joka on täysin itsenäinen. Kaikki järjestelmän komponentit sijaitsevat ohjauspyörässä, eikä sitä ole milläänlailla kytketty auton muihin järjestelmiin. Tästä johtuen turvatyynyn varoitusvalo ei syty virran ollessa kytketty.

Ohjauspyörään kuitenkin syttyy punainen varoitusvalo, jos laitteeseen tulee vika tai sen akku on tyhjä.

53652611.. 53652621..
53652623.. 53652626..
53652913..

Volvo Auto Oy Ab
Tekninen Palvelu

Jarmo Hannula

Volvo Auto Oy Ab