

TIEDOTE KATSASTAJILLE

Aihe	RUNKOON MEISTETTY VALMISTENUMERO
Malli	Sorento BL (e9*98/14*0045)
PVM	4.9.2013

Maahantuojalle tulee kyselyitä katsastustoimipaikoilta Kia Sorento BL (e9*98/14*0045) mallin runkonumeron sijainnista. Joko runkonumero on kivien hakkaama tai sitten alustamassan peitossa ja siten pelkän tyyppitiedon pohjalta hakeminen on katsastajalle joskus hankalaa. Alla on runkonumeron paikallistamisen helpottamiseksi todellinen valokuva meistetyn runkonumeron sijainnista. Kyseessä on erillisrungollinen ajoneuvo ja rungon valmistenumeron sijainti on siis oikealla takapyörän takana rungossa.



Terveisin,

Jaakko Penttinen
Huoltopäällikkö

Kia-autojen valmistajan edustaja
Delta Motor Group Oy



The Power to Surprise

Delta Motor Group Oy