


Karttakuvat mittausreiteistä Posiolla ja Porvoossa 2025




Kuva 1: Posio, Elisan verkko

Karttakuva, jossa reittipiirtona näkyvät tulokset Traficomien tekemistä mittauksista Elisan verkon osalta. Koko mittausreitin ajan puhelumittaukset toimivat normaalisti. Kartan vihreä väri kuvastaa aluetta, jolla ei mittauksien mukaan ollut ongelmia puhe- tai datayhteyksien toimivuudessa. Kartan punainen alue kuvaa sitä aluetta, jolla puhelumittaukset toimivat hyvin mutta kuuluvuus oli heikompi. Tällä alueella voi esiintyä kuuluvuusongelmia rakennusten sisätiloissa, esimerkiksi data-nopeuksien osalta.




Kuva 2: Posio, DNA:n ja Telian verkko

Karttakuva, jossa reittipiirtona näkyvät tulokset Traficomien tekemistä mittauksista DNA:n ja Telian verkon osalta. Nämä operaattorit käyttävät samaa matkapuhelinverkkoa tällä alueella, verkon omistaja ja ylläpitäjä on Suomen yhteisverkko Oy. Koko mittausreitin ajan puhelumittaukset toimivat normaalisti. Kartan vihreä väri kuvastaa aluetta, jolla ei mittaus tulosten mukaan ollut ongelmia puhe- tai datayhteyksien toimivuudessa. Kartan punainen alue kuvaa sitä aluetta, jolla puhelumittaukset toimivat hyvin mutta kuuluvuus oli heikompi. Tällä alueella voi esiintyä kuuluvuusongelmia rakennusten sisätiloissa, esimerkiksi datanopeuksien osalta.




Kuva 3: Porvoo, DNA:n verkko

Karttakuva, jossa reittiopirtona näkyvät tulokset Traficomien tekemistä mittauksista DNA:n verkon osalta. Koko mittausreitit ajan puhelumittaukset toimivat normaalisti. Kartan vihreä väri kuvastaa aluetta, jolla ei mittaus tulosten mukaan ollut ongelmia puhe- tai datayhteyksien toimivuudessa. Kartan punainen alue kuvaa sitä aluetta, jolla puhelumittaukset toimivat hyvin mutta kuuluvuus oli heikompi. Tällä alueella voi esiintyä kuuluvuusongelmia rakennusten sisätiloissa, esimerkiksi data-nopeuksien osalta.



Kuva 4: Porvoo, Elisan verkko

Karttakuva, jossa reittipiirtona näkyvät tulokset Traficomien tekemistä mittauksista Elisan verkon osalta. Koko mittausreitillä ajan puhelumittaukset toimivat normaalisti. Kartan vihreä väri kuvastaa aluetta, jolla ei mittaus tulosten mukaan ollut ongelmia puhe- tai datayhteyksien toimivuudessa. Kartan punainen alue kuvaa sitä aluetta, jolla puhelumittaukset toimivat hyvin mutta kuuluvuus oli heikompi. Tällä alueella voi esiintyä kuuluvuusongelmia rakennusten sisätiloissa, esimerkiksi data-nopeuksien osalta.



Kuva 5: Porvoo, Telian verkko

Karttakuva, jossa reittipiirtona näkyvät tulokset Traficomien tekemistä mittauksista Telian verkon osalta. Koko mittausreitin ajan puhelumittaukset toimivat normaalisti. Kartan vihreä väri kuvastaa aluetta, jolla ei mittauksien mukaan ollut ongelmia puhe- tai datayhteyksien toimivuudessa. Kartan punainen alue kuvaa sitä aluetta, jolla puhelumittaukset toimivat hyvin mutta kuuluvuus oli heikompaa. Tällä alueella voi esiintyä kuuluvuusongelmia rakennusten sisätiloissa, esimerkiksi data-nopeuksien osalta.